

**ÁREA ITA – 04 AMADOR BUENO**



Foto FC-ITA-03-02.03: Vista da rua com as moradias à esquerda sobre o canal do córrego.



Foto FC-ITA-03-02.04: Vista do córrego mostrando as moradias tamponando o canal. O córrego pode ser visto apenas onde se encontra a vegetação próxima ao centro da foto.



Foto FC-ITA-03-02.01: Vista do córrego com moradia tamponando o canal.



Foto FC-ITA-03-02.02: Detalhe do córrego com margens ocupadas por moradias logo após a travessia da rua. Observar as moradias sobre o talude marginal.

## FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO DE INUNDAÇÃO

<b>LOCALIZAÇÃO</b>	
Município: Itapevi	Área: ITA-03-02
Nome da área: Jardim São Luis II	Coord E (m): 304300 Coord N (m): 7395312
Localização: Rua Pedro Pereira Leite	Data: 25/05/2018
Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / Luciana Barzi (Prefeitura)	

<b>CARACTERIZAÇÃO DA ÁRFA</b>	
Tipo predominante de construção: <input checked="" type="checkbox"/> Alvenaria <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Misto Densidade de ocupação: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 Condição das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input type="checkbox"/> não pavimentada Obs: Sistema de drenagem superficial: <input type="checkbox"/> Inexistente <input checked="" type="checkbox"/> Precário <input type="checkbox"/> Satisfatório Cobertura da área: <input checked="" type="checkbox"/> Impermeabilizada <input type="checkbox"/> Solo exposto <input type="checkbox"/> Vegetada <input type="checkbox"/> Presença de erosão nas proximidades Altura máxima do evento de inundaçao: 1 m Fonte dos dados: moradores Raio de alcance máximo do evento a partir do eixo do canal: -- m Fonte dos dados: -- Quantidade de chuva registrada na ocasião do evento: -- mm Fonte dos dados: --	

<b>CARACTERIZAÇÃO DA DRENAGEM</b>	
Tipo de canal: <input checked="" type="checkbox"/> Retificado <input type="checkbox"/> Natural <input checked="" type="checkbox"/> Retilíneo <input type="checkbox"/> Meandrante <input type="checkbox"/> Assoreado <input type="checkbox"/> Lixo <input type="checkbox"/> Entulho Largura máxima do canal: 3 m Altura máxima do canal: 1,5 m Distância das moradias ao eixo do canal: 0 m Presença de assoreamento: <input checked="" type="checkbox"/> Lixo <input checked="" type="checkbox"/> Entulho <input type="checkbox"/> Solo Cobertura do talude marginal: <input checked="" type="checkbox"/> Impermeabilizada <input type="checkbox"/> Solo exposto <input type="checkbox"/> Vegetada <input type="checkbox"/> Presença de solapamento de margem Obs: Presença de intervenções nas proximidades: <input type="checkbox"/> Dique <input type="checkbox"/> Barragem <input type="checkbox"/> Piscinão <input type="checkbox"/> Ponte <input type="checkbox"/> Canalização <input checked="" type="checkbox"/> Travessia Obs: <input type="checkbox"/> Presença de obstrução ou diminuição de vazão ao longo do canal Obs: As moradias estão situadas em cima do canal do córrego	

<b>DEFINIÇÃO DO GRAU DE RISCO</b>
Definição Grau de Risco - Descrição:
O Córrego Barueri - Mirim está praticamente todo coberto por moradias. As inundações são frequentes, ocorrendo praticamente com toda chuva forte. A altura da água na rua chega a 1m. Segundo os moradores, a água chega a 1m no quintal e 0,3 m dentro das moradias.

<b>GRAU DE RISCO</b>				
Gravidade Probabilidade Baixo Médio Alto Muito Alto	Negligenciável	Médio	Alto	Desastre
	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Muito Alto
	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto
	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto
<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto	

<b>SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2)</b>	
<input type="checkbox"/> Setor de Monitoramento Ocupado	<input type="checkbox"/> Setor de Monitoramento Não Ocupado
Número de moradias na área: 12	

## PMRR ITAPEVI - 2018

Prefeitura: Itapevi	Área: ITA-03	Nome: Jardim São Luiz II	Setor: ITA-03-02
Data: 25/05/2018		Coordenadas: 304300 / 7395312	
Localização da Área: Rua Pedro Pereira Leite			
Equipe: Eduardo S. de Macedo, Guilherme Cortez, Marcela P. P. Guimarães (IPT) / Luciana Barzi (Prefeitura)			
<b>DIAGNÓSTICO DO SETOR</b>			
<p>Este setor localiza-se na margem esquerda do córrego Barueri Mirim onde as moradias estão instaladas na margem esquerda e cobrem o canal.</p> <p>As moradias são de alvenaria, com médio a baixo padrão construtivo, as vias são pavimentadas e não existe sistema de drenagem superficial. A área encontra-se totalmente impermeabilizada.</p> <p>O canal é retificado, retílineo, com largura máxima de 3 m e altura do talude marginal é de 1,5 m. As moradias estão localizadas ao lado e sobre o eixo do canal.</p> <p>Segundo informações de moradores a altura de inundação alcança 1 m na rua e nos quintais das moradias e 0,3 m dentro das moradias.</p> <p>Foi observada a presença de assoreamento (lixo e entulho).</p>			
<p><b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO</b></p> <p>A probabilidade de inundação foi considerada muito alta e a gravidade alta para deflagração do processo, resultando em risco Alto para o processo de inundação.</p>			
<p><b>GRAU DE RISCO: R3 – ALTO (INUNDAÇÃO)</b></p>			
<p><b>NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 12</b></p>			



Foto FC-ITA-03-01.03: Trecho do retaludamento e muro de gabião com destaque para a drenagem do aterro.



Foto FC-ITA-03-01.04: Detalhe do final da drenagem do aterro sem a devida destinação da água.



Foto FC-ITA-03-01.01: Vista de um trecho do setor na Rua Kingston. Notar a boa qualidade das moradias.



Foto FC-ITA-03-01.02: Trecho do setor mostrando nos fundos da escola com o retaludamento e muro de gabião. Ao fundo notar as outras moradias do setor.

## FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

<b>LOCALIZAÇÃO</b>			
Município: Itapevi	Área: ITA-03 Nº do Setor: ITA-03-01		
Nome da Área: São Luis II	Coord E (m): 304244 Coord N (m): 7395300		
Localização: Rua Leri Claudino da Silva / Rua Kingston / Rua Pedro Pereira Leite	Data: 25/05/2018		
Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / Luciana Barzi (Prefeitura)			
<b>UNIDADE DE ANÁLISE</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Encosta	<input type="checkbox"/> Margem de Córrego		
<b>CARACTERÍSTICAS DA ÁREA</b>			
Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto	Obs: _____		
Densidade de ocupação: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	_____		
Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input type="checkbox"/> não pavimentada	Obs: _____		
Inclinação média do setor (°): 25-30	_____		
<b>CONDICIONANTES</b>			
<input type="checkbox"/> Encostas Naturais	Obs: _____		
Altura (m): _____	Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____	Distância da moradia à base (m): _____	
<input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte	Obs: Muro de gabião existente no local		
Altura (m): 3	Inclinação (°): 15-20	Distância da moradia ao topo (m): 0-1	Distância da moradia à base (m): 1-2
Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual	<input checked="" type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã		
<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade	Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Taludes de aterro	Obs: _____		
Altura (m): _____	Inclinação (°): _____	Distância da moradia ao topo (m): _____	Distância da moradia à base (m): _____
<input type="checkbox"/> Maciço rochoso	<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade	Outros: _____	
Altura (m): _____	Inclinação (°): _____	Distância da moradia ao topo (m): _____	Distância da moradia à base (m): _____
<input type="checkbox"/> Matacões	Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Depósito localizado sobre:	<input type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal		
Obs: _____	_____		
Material presente: <input type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho	Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Drenagens Naturais:	<input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural   <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante   <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho		
<input type="checkbox"/> Talude Marginal	Altura (m): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____	Obs: _____	
<b>EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO</b>			
<input type="checkbox"/> trincas na moradia	<input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado	<input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento	
<input type="checkbox"/> trincas no terreno	<input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados	Data e dimensão: _____	
<input type="checkbox"/> dregas de abatimento	<input type="checkbox"/> solapamento de margem	<input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso	
<b>ÁGUA</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície	<input type="checkbox"/> fossa		
<input type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície	<input type="checkbox"/> surgência d'água	Obs: _____	
<input type="checkbox"/> vazamento de tubulação	sistema de drenagem superficial: <input type="checkbox"/> inexistente <input type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório		
<b>VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> presença de árvores	<input type="checkbox"/> área desmatada		
<input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira	<input type="checkbox"/> área de cultivo: _____		
<b>PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO</b>			
<input type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural	<input type="checkbox"/> escorregamento em depósito encosta	<input type="checkbox"/> queda de blocos	<input type="checkbox"/> corrida
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte	<input type="checkbox"/> solapamento margem	<input type="checkbox"/> rolamento de blocos	<input type="checkbox"/> rastejo
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro	<input type="checkbox"/> erosão	<input type="checkbox"/> desplacamento	
<b>CONDICÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO</b>			
<input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade	<input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade		
<b>GRAU DE RISCO</b>			
<input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto	<input type="checkbox"/> Risco 3 - Alto		
<b>SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2)</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Setor Monitoramento Ocupado	<input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Não Ocupado		
Número de moradias na área: 30 moradias e 1 escola			

## PMRR ITAPEVI - 2018

Prefeitura: Itapevi	Área: ITA-03	Nome: Jardim São Luiz II	Setor: ITA-03-01
Data: 25/05/2018		Coordenadas: 304244 / 7395300	
Localização da Área: Rua Leri Claudino da Silva / Rua Kingston			
Equipe: Eduardo S. de Macedo, Guilherme Cortez, Marcela P. P. Guimarães (IPT) / Luciana Barzi (Prefeitura)			
<b>DIAGNÓSTICO DO SETOR</b>			
Setor de encosta com moradias de alvenaria de médio a bom padrão construtivo.			
Os taludes de corte com 3 m de altura e inclinações de 15° a 20° em média. A distância das moradias em relação ao topo do talude varia de 0 a 1 m e à base do talude de 0 a 2 m.			
Os taludes possuem árvores e vegetação rasteira.			
Não foram identificados sinais de instabilidade.			
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO</b>			
Não foram identificados sinais ou evidências de instabilidade.			
Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de baixa potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos em taludes de corte.			
Se tais condições descritas forem mantidas, não se espera a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas.			
<b>GRAU DE RISCO: SM-SETOR DE MONITORAMENTO (ESCORREGAMENTO)</b>			
<b>NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR:</b> 30 moradias e 01 escola			





Foto FV-ITA-03.01: Vista geral da área e do setor mapeado.

PMRR ITAPEVI - 2018

Prefeitura: Itapevi	Área: ITA-03	Nome: Jardim São Luiz II
Localização da Área: Rua Leri Claudino da Silva / Rua Kingston / Rua Pedro Pereira Leite.		
Coordenadas: 304244 / 7395300		
Equipe: Eduardo S. de Macedo, Guilherme Cortez, Marcela P. P. Guimarães (IPT) / Luciana Barzi (Prefeitura)		

Setor	Processo*	Grau de Risco	Nº de Moradias
ITA-03-01	Escorregamento	SM - SETOR DE MONITORAMENTO	30 moradias e 01 escola
ITA-03-02	Inundação	R3 - RISCO ALTO	12

**ÁREA ITA – 03 JARDIM SÃO LUIZ II**



Foto FC-ITA-02-01.03: Único talude de corte ainda não ocupado em todo o setor.



Foto FC-ITA-02-01.04: Detalhe do talude de corte mostrando no centro da foto a tubulação de drenagem de águas pluviais.



Foto FC-ITA-02-01.01: Vista de um trecho do setor no final da Rua Viçosa. Notar a boa qualidade das moradias.



Foto FC-ITA-02-01.02: Trecho do setor mostrando a alta densidade da ocupação.

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO				
<b>LOCALIZAÇÃO</b>				
Município: Itapevi		Área: ITA-02	Nº do Setor: ITA-02-01	
Nome da Área: São Luis I		Coord E (m): 304020		Coord N (m): 7395328
Localização: Rua Leri Claudio da Silva / Rua Viçosa		Data: 25/05/2018		
Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / Luciana Barzi (Prefeitura)				
<b>UNIDADE DE ANÁLISE</b>				
<input checked="" type="checkbox"/> Encosta <input type="checkbox"/> Margem de Córrego				
<b>CARACTERÍSTICAS DA ÁREA</b>				
Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto    Obs:				
Densidade de ocupação: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4				
Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input type="checkbox"/> não pavimentada    Obs:				
Inclinação média do setor (°): 25				
<b>CONDICIONANTES</b>				
<input type="checkbox"/> Encostas Naturais    Obs:				
Altura (m): _____ Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____				
<input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte    Obs:				
Altura (m): 4    Inclinação (°): 25-30    Distância da moradia ao topo (m): 0-3    Distância da moradia à base (m): 0-1				
Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input checked="" type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã				
<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade    Obs:				
<input type="checkbox"/> Taludes de aterro    Obs:				
Altura (m): _____ Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____				
<input type="checkbox"/> Maciço rochoso <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade    Outros:				
Altura (m): _____ Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____				
<input type="checkbox"/> Matacões    Obs:				
<input type="checkbox"/> Depósito localizado sobre: <input type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal				
Obs:				
Material presente: <input type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho    Obs:				
<input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural      <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante      <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho				
<input type="checkbox"/> Talude Marginal    Altura (m): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Obs:				
<b>EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO</b>				
<input type="checkbox"/> trincas na moradia <input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado <input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento				
<input type="checkbox"/> trincas no terreno <input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados    Data e dimensão:				
<input type="checkbox"/> dregraus de abatimento <input type="checkbox"/> solapamento de margem <input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso				
<b>ÁGUA</b>				
<input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície <input type="checkbox"/> fossa				
<input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície <input type="checkbox"/> surgência d'água    Obs:				
<input type="checkbox"/> vazamento de tubulação    sistema de drenagem superficial: <input checked="" type="checkbox"/> inexistente <input type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório				
<b>VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES</b>				
<input checked="" type="checkbox"/> presença de árvores <input type="checkbox"/> área desmatada				
<input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira <input type="checkbox"/> área de cultivo:				
<b>PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO</b>				
<input type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural <input type="checkbox"/> escorregamento em depósito encosta <input type="checkbox"/> queda de blocos <input type="checkbox"/> corrida				
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte <input type="checkbox"/> solapamento margem <input type="checkbox"/> rolamento de blocos <input type="checkbox"/> rastejo				
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro <input type="checkbox"/> erosão <input type="checkbox"/> desplacamento				
<b>CONDição DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO</b>				
<input type="checkbox"/> Condición favorável de estabilidade <input type="checkbox"/> Condición desfavorável de estabilidade				
<b>GRAU DE RISCO</b>				
<input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto <input type="checkbox"/> Risco 3 - Alto				
<b>SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2)</b>				
<input checked="" type="checkbox"/> Setor Monitoramento Ocupado <input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Não Ocupado				
Número de moradias na área: 36				

## PMRR ITAPEVI - 2018

Prefeitura: Itapevi	Área: ITA-02	Nome: Jardim São Luiz I	Setor: ITA-02-01
Data: 25/05/2018		Coordenadas: 304020 / 7395328	
Localização da Área: Rua Leri Claudino da Silva / Rua Vícosa			
<b>Equipe:</b> Eduardo S. de Macedo, Guilherme Cortez, Marcela P. P. Guimarães (IPT) / Luciana Barzi (Prefeitura)			
<b>DIAGNÓSTICO DO SETOR</b>			
Setor de encosta com moradias de alvenaria de médio a bom padrão construtivo.			
Os taludes de corte com 4 m de altura e inclinações de 25° a 30° em média. A distância das moradias em relação ao topo do talude varia de 0 a 3 m e à base do talude de 0 a 1 m.			
Existem concentração e lançamento de água em superfície, vazamentos de tubulações. O sistema de drenagem superficial é inexistente.			
Os taludes possuem árvores e vegetação rasteira.			
Não foram identificados sinais de instabilidade.			
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO</b>			
Não foram identificados sinais ou evidências de instabilidade.			
Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de baixa potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos em taludes de corte.			
Se tais condições descritas forem mantidas, não se espera a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas.			
<b>GRAU DE RISCO: SM-SETOR DE MONITORAMENTO (ESCORREGAMENTO)</b>			
<b>NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR:</b> 36			



Foto FH-ITA-02.01: Vista do setor mapeado.



Foto FV-ITA-02.01: Vista geral da área e do setor mapeado.

PMRR ITAPEVI - 2018

Prefeitura: Itapevi	Área: ITA-02	Nome: Jardim São Luiz I
Localização da Área: Rua Leri Claudino da Silva / Rua Viçosa.		
Coordenadas: 304020 / 7395328		
Equipe: Eduardo S. de Macedo, Guilherme Cortez, Marcela P. P. Guimarães (IPT) / Luciana Barzi (Prefeitura)		

Setor	Processo*	Grau de Risco	Nº de Moradias
ITA-02-01	Escorregamento	SM - SETOR DE MONITORAMENTO	36

**ÁREA ITA – 02 JARDIM SÃO LUIZ I**



Foto FC-ITA-01-08-02.01: Vista do setor logo após as árvores. Nesse setor não foi possível fotografar o córrego pois não existe nenhum acesso a ele.

## FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO DE INUNDAÇÃO

<b>LOCALIZAÇÃO</b>	
Município: Itapevi	Área: ITA-01-08-02
Nome da área: Jardim Marina II	Coord E (m): 300252 Coord N (m): 7394278
Localização: Rua Gravatá / R. Arco Verde (Invasão)	Data: 17/05/2018
Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / Selma Mendes Ronqui (Prefeitura)	

<b>CARACTERIZAÇÃO DA ÁRFA</b>	
Tipo predominante de construção: <input checked="" type="checkbox"/> Alvenaria <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Misto	
Densidade de ocupação: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	
Condição das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input type="checkbox"/> não pavimentada Obs: --	
Sistema de drenagem superficial: <input checked="" type="checkbox"/> Inexistente <input type="checkbox"/> Precário <input type="checkbox"/> Satisfatório	
Cobertura da área: <input checked="" type="checkbox"/> Impermeabilizada <input type="checkbox"/> Solo exposto <input type="checkbox"/> Vegetada	
<input type="checkbox"/> Presença de erosão nas proximidades	
Altura máxima do evento de inundaçao: -- m Fonte dos dados: --	
Raio de alcance máximo do evento a partir do eixo do canal: -- m Fonte dos dados: --	
Quantidade de chuva registrada na ocasião do evento: -- mm Fonte dos dados: --	

<b>CARACTERIZAÇÃO DA DRENAGEM</b>	
Tipo de canal: <input type="checkbox"/> Retificado <input checked="" type="checkbox"/> Natural <input type="checkbox"/> Retilíneo <input checked="" type="checkbox"/> Meandrante <input checked="" type="checkbox"/> Assoreado <input type="checkbox"/> Lixo <input type="checkbox"/> Entulho	
Largura máxima do canal: 0,5 m Altura máxima do canal: 1 m Distância das moradias ao eixo do canal: 0-1 m	
Presença de assoreamento: <input checked="" type="checkbox"/> Lixo <input checked="" type="checkbox"/> Entulho <input type="checkbox"/> Solo	
Cobertura do talude marginal: <input checked="" type="checkbox"/> Impermeabilizada <input type="checkbox"/> Solo exposto <input type="checkbox"/> Vegetada	
<input type="checkbox"/> Presença de solapamento de margem Obs: --	
Presença de intervenções nas proximidades: <input type="checkbox"/> Dique <input type="checkbox"/> Barragem <input type="checkbox"/> Piscinão <input type="checkbox"/> Ponte <input type="checkbox"/> Canalização <input type="checkbox"/> Travessia	
Obs:	
<input type="checkbox"/> Presença de obstrução ou diminuição de vazão ao longo do canal	
Obs:	

<b>DEFINIÇÃO DO GRAU DE RISCO</b>	
Definição Grau de Risco - Descrição:	
Algumas moradias estão situadas em cima do córrego. Segundo moradores, as águas da inundaçao não invade as moradias.	

<b>GRAU DE RISCO</b>					
Probabilidade	Gravidade	Negligenciável	Médio	Alto	Desastre
	Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Muito Alto
	Médio	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto
	Alto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto
Muito Alto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto	

<b>SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2)</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Setor de Monitoramento Ocupado	<input type="checkbox"/> Setor de Monitoramento Não Ocupado
Número de moradias na área: 10	

## PMRR ITAPEVI - 2018

Prefeitura: Itapevi	Área: ITA-01	Nome: Jardim Marina II	Setor: ITA-01-08-02
Data: 17/05/2018		Coordenadas: 3000252 / 7394278	
Localização da Área: Rua Gravatá / Rua Arco Verde (Invasão)			
Equipe: Eduardo S. de Macedo, Guilherme Cortez, Marcela P. P. Guimarães (IPT) / Selma Mendes Ronqui (Prefeitura)			
<b>DIAGNÓSTICO DO SETOR</b>			
Este setor localiza-se no entorno de córrego sem nome onde as moradias estão instaladas nas suas duas margens.			
As moradias são de alvenaria com baixo a médio padrão construtivo, as vias são pavimentadas e não existe sistema de drenagem superficial. A área encontra-se quase totalmente impermeabilizada.			
O pequeno canal é natural, meandrante, com largura máxima de 0,5 m e altura do talude marginal é de 1 m. As moradias estão localizadas entre 0 e 1 m de distância do eixo do canal. Essas medidas foram inferidas, pois não é possível acessar esse trecho do córrego.			
Segundo informações de moradores não ocorrem inundações.			
Foi observado assoreamento por lixo e entulho.			
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO</b>			
A probabilidade de inundação foi considerada baixa e gravidade baixa para deflagração do processo, resultando em risco Baixo para o processo de inundação.			
<b>GRAU DE RISCO: SM – SETOR DE MONITORAMENTO (INUNDAÇÃO)</b>			
<b>NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 10</b>			



Foto FC-ITA-01-08-01.01: Vista do setor compreendido por apenas uma escadaria de acesso e ocupação bastante densa.

## FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

<b>LOCALIZAÇÃO</b>			
Município: Itapevi	Área: ITA-01 Nº do Setor: ITA-01-08-01		
Nome da Área: Jardim Marina II	Coord E (m): 300224 Coord N (m): 7394281		
Localização: Rua Gravatá / R. Arco Verde (Invasão)	Data: 17/05/2018		
Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / Selma Mendes Ronqui (Prefeitura)			
<b>UNIDADE DE ANÁLISE</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Encosta	<input type="checkbox"/> Margem de Córrego		
<b>CARACTERÍSTICAS DA ÁREA</b>			
Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto	Obs: _____		
Densidade de ocupação: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	_____		
Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input type="checkbox"/> não pavimentada	Obs: _____		
Inclinação média do setor (°): 25	_____		
<b>CONDICIONANTES</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Encostas Naturais	Obs: Setor totalmente adensado		
Altura (m): 10	Inclinação (°): 25 Distância da moradia ao topo (m): 0-1 Distância da moradia à base (m): 0		
<input type="checkbox"/> Talude de Corte	Obs: _____		
Altura (m): _____	Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____		
Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã	_____		
<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade	Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Taludes de aterro	Obs: _____		
Altura (m): _____	Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____		
<input type="checkbox"/> Maciço rochoso	<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade Outros: _____		
Altura (m): _____	Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____		
<input type="checkbox"/> Matacões	Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Depósito localizado sobre:	<input type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal		
Obs: _____	_____		
Material presente: <input type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho	Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Drenagens Naturais:	<input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural   <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante   <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho		
<input type="checkbox"/> Talude Marginal	Altura (m): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Obs: _____		
<b>EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO</b>			
<input type="checkbox"/> trincas na moradia	<input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado	<input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento	
<input type="checkbox"/> trincas no terreno	<input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados	Data e dimensão: _____	
<input type="checkbox"/> dregas de abatimento	<input type="checkbox"/> solapamento de margem	<input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso	
<b>ÁGUA</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície	<input type="checkbox"/> fossa	_____	
<input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície	<input type="checkbox"/> surgência d'água	Obs: _____	
<input type="checkbox"/> vazamento de tubulação	sistema de drenagem superficial: <input checked="" type="checkbox"/> inexistente <input type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório	_____	
<b>VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES</b>			
<input type="checkbox"/> presença de árvores	<input checked="" type="checkbox"/> área desmatada	_____	
<input type="checkbox"/> vegetação rasteira	<input type="checkbox"/> área de cultivo:	_____	
<b>PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural	<input type="checkbox"/> escorregamento em depósito encosta	<input type="checkbox"/> queda de blocos	<input type="checkbox"/> corrida
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte	<input type="checkbox"/> solapamento margem	<input type="checkbox"/> rolamento de blocos	<input type="checkbox"/> rastejo
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro	<input type="checkbox"/> erosão	<input type="checkbox"/> desplacamento	_____
<b>CONDICÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO</b>			
<input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade	<input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade	_____	
<b>GRAU DE RISCO</b>			
<input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto	<input type="checkbox"/> Risco 3 - Alto	_____	
<b>SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2)</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Setor Monitoramento Ocupado	<input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Não Ocupado	_____	
Número de moradias na área: 11			

## PMRR ITAPEVI - 2018

Prefeitura: Itapevi	Área: ITA-01	Nome: Jardim Marina II	Setor: ITA-01-08-01
Data: 17/05/2018		Coordenadas: 300224 / 7394281	
Localização da Área: Rua Gravatá / Rua Arco Verde (Invasão)			
<b>Equipe:</b> Eduardo S. de Macedo, Guilherme Cortez, Marcela P. P. Guimarães (IPT) / Selma Mendes Ronqui (Prefeitura)			
<b>DIAGNÓSTICO DO SETOR</b>			
Setor de encosta com moradias de alvenaria de médio padrão construtivo.			
Encosta natural com 10 m de altura e inclinação de 25° em média. As moradias ocupam praticamente todo o setor.			
Existem concentração e lançamento de água em superfície. O sistema de drenagem superficial é inexistente.			
Área desmatada.			
Não foram identificados sinais de instabilidade.			
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO</b>			
Não foram identificados sinais ou evidências de instabilidade.			
Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de baixa potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos de encosta natural.			
Se tais condições descritas forem mantidas, não se espera a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas.			
<b>GRAU DE RISCO: SM-SETOR DE MONITORAMENTO (ESCORREGAMENTO)</b>			
<b>NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR:</b> 11			



Foto FC-ITA-01-07-02.03: Vista dos telhados das moradias mostrando o grande adensamento da ocupação.



Foto FC-ITA-01-07-02.04: Trecho do córrego já ladeado por moradias.



Foto FC-ITA-01-07-02.01: Vista do trecho superior a montante onde se observa as nascentes do córrego já poluídas.



Foto FC-ITA-01-07-02.02: Outro trecho do córrego com moradia de madeira na sua margem. Local próximo às nascentes do córrego.

## FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO DE INUNDAÇÃO

## LOCALIZAÇÃO

Município: Itapevi Área: ITA-01-07-02  
 Nome da área: Jardim Marina II Coord E (m): 300273 Coord N (m): 7394229  
 Localização: Viela Clara Nunes - Viela 3 Data: 17/05/2018  
 Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / Selma Mendes Ronqui (Prefeitura)

## CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

Tipo predominante de construção:  Alvenaria  Madeira  Misto

Densidade de ocupação:  1  2  3  4

Condição das vias:  pavimentada  não pavimentada Obs:

Sistema de drenagem superficial:  Inexistente  Precário  Satisfatório

Cobertura da área:  Impermeabilizada  Solo exposto  Vegetada

Presença de erosão nas proximidades

Altura máxima do evento de inundação: 0,3 m Fonte dos dados: moradores

Raio de alcance máximo do evento a partir do eixo do canal: - m Fonte dos dados: --

Quantidade de chuva registrada na ocasião do evento: - mm Fonte dos dados: --

## CARACTERIZAÇÃO DA DRENAGEM

Tipo de canal:  Retificado  Natural  Retilíneo  Meandrante  Assoreado  Lixo  Entulho

Largura máxima do canal: 0,5- m Altura máxima do canal: 1 m Distância das moradias ao eixo do canal: 0-1, m

Presença de assoreamento:  Lixo  Entulho  Solo

Cobertura do talude marginal:  Impermeabilizada  Solo exposto  Vegetada

Presença de solapamento de margem Obs:

Presença de intervenções nas proximidades:  Dique  Barragem  Piscinão  Ponte  Canalização  Travessia

Obs:

Presença de obstrução ou diminuição de vazão ao longo do canal

Obs:

## DEFINIÇÃO DO GRAU DE RISCO

Definição Grau de Risco - Descrição:

Córrego localizado no setor. Algumas moradias estão localizadas em cima do córrego. Quando há chuvas fortes e prolongadas a inundação atinge algumas moradias. A inundação não é anual.

## GRAU DE RISCO

Probabilidade \ Gravidade	Negligenciável	Médio	Alto	Desastre
Baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Muito Alto
Médio	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto
Alto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto
Muito Alto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto

## SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2)

Setor de Monitoramento Ocupado

Setor de Monitoramento Não Ocupado

Número de moradias na área: 16

## PMRR ITAPEVI - 2018

Prefeitura: Itapevi Data: 17/05/2018	Área: ITA-01	Nome: Jardim Marina II Coordenadas: 3000273 / 7394229	Setor: ITA-01-07-02
<b>Localização da Área:</b> Vieira Clara Nunes / Viela 3			
<b>Equipe:</b> Eduardo S. de Macedo, Guilherme Cortez, Marcela P. P. Guimarães (IPT) / Selma Mendes Ronqui (Prefeitura)			
<b>DIAGNÓSTICO DO SETOR</b>			
<p>Este setor localiza-se no entorno de córrego sem nome onde as moradias estão instaladas nas suas duas margens.</p> <p>O trecho superior inicia-se nas nascentes do córrego e, mesmo assim, já está poluído por esgotos.</p> <p>As moradias são de alvenaria e madeira, com baixo padrão construtivo, as vias são pavimentadas e não existe sistema de drenagem superficial. A área encontra-se parcialmente impermeabilizada.</p> <p>O pequeno canal é natural, meandrante, com largura máxima de 0,5 a 1 m e altura do talude marginal é de 1 m. As moradias estão localizadas entre 0 e 1,5 m de distância do eixo do canal.</p> <p>Segundo informações de moradores a altura de inundação alcança 0,3 m.</p> <p>Foi observado assoreamento por lixo, entulho e solo.</p>			
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO</b>			
A probabilidade de inundação foi considerada baixa e gravidade média para deflagração do processo, resultando em risco Baixo para o processo de inundação.			
<b>GRAU DE RISCO:</b> SM – SETOR DE MONITORAMENTO (INUNDAÇÃO)			
<b>NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR:</b> 16			



Foto FC-ITA-01-07-01.01: Vista do setor compreendido por apenas uma pequena moradia que está no centro da foto, mostrada na seta vermelha.



Foto FC-ITA-01-07-01.02: Detalhe da única moradia no este setor com talude de corte atrás.

## FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

<b>LOCALIZAÇÃO</b>			
Município: Itapevi	Área: ITA-01 Nº do Setor: ITA-01-07-01		
Nome da Área: Jardim Marina II	Coord E (m): 300238 Coord N (m): 7394236		
Localização: Rua Bolivia	Data: 17/05/2018		
Equipe: Eduardo S. de Macedo, Guilherme Cortez, Marcela P. P. Guimarães (IPT) / Selma Mendes Ronqui (Prefeitura)			
<b>UNIDADE DE ANÁLISE</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Encosta	<input type="checkbox"/> Margem de Córrego		
<b>CARACTERÍSTICAS DA ÁREA</b>			
Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto	Obs: _____		
Densidade de ocupação: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	_____		
Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input type="checkbox"/> não pavimentada	Obs: Viela impermeabilizada pelos moradores		
Inclinação média do setor (°): 25	_____		
<b>CONDICIONANTES</b>			
<input type="checkbox"/> Encostas Naturais	Obs: _____		
Altura (m): _____	Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____	Distância da moradia à base (m): _____	
<input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte	Obs: _____		
Altura (m): 2	Inclinação (°): 90	Distância da moradia ao topo (m): 3	Distância da moradia à base (m): _____
Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual	<input checked="" type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã		
<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade	Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Taludes de aterro	Obs: _____		
Altura (m): _____	Inclinação (°): _____	Distância da moradia ao topo (m): _____	Distância da moradia à base (m): _____
<input type="checkbox"/> Maciço rochoso	<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade	Outros: _____	
Altura (m): _____	Inclinação (°): _____	Distância da moradia ao topo (m): _____	Distância da moradia à base (m): _____
<input type="checkbox"/> Matacões	Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Depósito localizado sobre:	<input type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal		
Obs: _____	_____		
Material presente: <input type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho	Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Drenagens Naturais:	<input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural   <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante   <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho	<input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento	
<input type="checkbox"/> Talude Marginal	Altura (m): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____	Obs: _____ Data e dimensão: _____	
<b>EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO</b>			
<input type="checkbox"/> trincas na moradia	<input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado	<input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento	
<input type="checkbox"/> trincas no terreno	<input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados	Data e dimensão: _____	
<input type="checkbox"/> dregas de abatimento	<input type="checkbox"/> solapamento de margem	<input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso	
<b>ÁGUA</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície	<input type="checkbox"/> fossa		
<input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície	<input type="checkbox"/> surgência d'água	Obs: _____	
<input type="checkbox"/> vazamento de tubulação	sistema de drenagem superficial: <input checked="" type="checkbox"/> inexistente <input type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório		
<b>VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> presença de árvores	<input type="checkbox"/> área desmatada		
<input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira	<input type="checkbox"/> área de cultivo: _____		
<b>PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO</b>			
<input type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural	<input type="checkbox"/> escorregamento em depósito encosta	<input type="checkbox"/> queda de blocos	<input type="checkbox"/> corrida
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte	<input type="checkbox"/> solapamento margem	<input type="checkbox"/> rolamento de blocos	<input type="checkbox"/> rastejo
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro	<input type="checkbox"/> erosão	<input type="checkbox"/> desplacamento	
<b>CONDICÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO</b>			
<input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade	<input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade		
<b>GRAU DE RISCO</b>			
<input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto	<input type="checkbox"/> Risco 3 - Alto		
<b>SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2)</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Setor Monitoramento Ocupado	<input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Não Ocupado		
Número de moradias na área: 1	_____		

## PMRR ITAPEVI - 2018

Prefeitura: Itapevi	Área: ITA-01	Nome: Jardim Marina II	Setor: ITA-01-07-01
Data: 17/05/2018		Coordenadas: 300238 / 7394236	
<b>Localização da Área: Rua Bolivia</b>			
Equipe: Eduardo S. de Macedo, Guilherme Cortez, Marcela P. P. Guimarães (IPT) / Selma Mendes Ronqui (Prefeitura)			
<p><b>DIAGNÓSTICO DO SETOR</b></p> <p>Setor de encosta com moradias de alvenaria de médio padrão construtivo.</p> <p>Os taludes de corte têm 2 m de altura e inclinações de 90° em média. A distância das moradias em relação ao topo do talude é de 3 m.</p> <p>Existem concentração e lançamento de água em superfície. O sistema de drenagem superficial é inexistente.</p> <p>Os taludes possuem árvores e vegetação rasteira em trechos do setor.</p> <p>Não foram identificados sinais de instabilidade.</p>			
<p><b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO</b></p> <p>Não foram identificados sinais ou evidências de instabilidade.</p> <p>Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de baixa potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamento em talude de corte.</p> <p>Se tais condições desritas forem mantidas, não se espera a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas.</p>			
<p><b>GRAU DE RISCO: SM-SETOR DE MONITORAMENTO (ESCORREGAMENTO)</b></p> <p><b>NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR:</b> 1</p>			



Foto FC-ITA-01-06.03: Vista do quintal de moradia tendo ao fundo a margem do córrego entulhada por solo e entulho.



Foto FC-ITA-01-06.04: Vista de moradias que estão construidas sobre o canal.



Foto FC-ITA-01-06.01: Vista da travessia de rua construída com blocos de rocha. Notar a altura do talude marginal do córrego.



Foto FC-ITA-01-06.02: Trecho do córrego com moradia na sua margem. Um dos poucos locais onde é possível observar o córrego.

## FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO DE INUNDAÇÃO

## LOCALIZAÇÃO

Município: Itapevi Área: ITA-01-06-SM  
 Nome da área: Jardim Marina II Coord E (m): 300285 Coord N (m): 7394307  
 Localização: R. Jean Ramos Data: 17/05/2018  
 Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / Selma Mendes Ronqui (Prefeitura)

## CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

Tipo predominante de construção:  Alvenaria  Madeira  Misto

Densidade de ocupação:  1  2  3  4

Condição das vias:  pavimentada  não pavimentada Obs:

Sistema de drenagem superficial:  Inexistente  Precário  Satisfatório

Cobertura da área:  Impermeabilizada  Solo exposto  Vegetada

Presença de erosão nas proximidades

Altura máxima do evento de inundação: 1 m Fonte dos dados:

Raio de alcance máximo do evento a partir do eixo do canal: - m Fonte dos dados: -

Quantidade de chuva registrada na ocasião do evento: - mm Fonte dos dados: -

## CARACTERIZAÇÃO DA DRENAGEM

Tipo de canal:  Retificado  Natural  Retilíneo  Meandrante  Assoreado  Lixo  Entulho

Largura máxima do canal: 4 m Altura máxima do canal: 3 m Distância das moradias ao eixo do canal: 0-1 m

Presença de assoreamento:  Lixo  Entulho  Solo

Cobertura do talude marginal:  Impermeabilizada  Solo exposto  Vegetada

Presença de solapamento de margem Obs:

Presença de intervenções nas proximidades:  Dique  Barragem  Piscinão  Ponte  Canalização  Travessia

Obs:

Presença de obstrução ou diminuição de vazão ao longo do canal

Obs:

## DEFINIÇÃO DO GRAU DE RISCO

Definição Grau de Risco - Descrição:

Córrego localizado no setor de risco atinge o quintal de algumas moradias, mas não atinge as moradias.

## GRAU DE RISCO

Probabilidade \ Gravidade	Negligenciável	Médio	Alto	Desastre
Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Muito Alto
Médio	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto
Alto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto
Muito Alto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto

## SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2)

Setor de Monitoramento Ocupado

Setor de Monitoramento Não Ocupado

Número de moradias na área: 18

## PMRR ITAPEVI - 2018

Prefeitura: Itapevi	Área: ITA-01	Nome: Jardim Marina II	Setor: ITA-01-06			
Data: 17/05/2018		Coordenadas: 3000285 / 7394307				
Localização da Área: Rua Jean Ramos	<b>Equipe:</b> Eduardo S. de Macedo, Guilherme Cortez, Marcela P. P. Guimarães (IPT) / Selma Mendes Ronqui (Prefeitura)					
<b>DIAGNÓSTICO DO SETOR</b>						
<p>Este setor localiza-se no entorno de córrego sem nome onde as moradias estão instaladas nas suas duas margens.</p> <p>As moradias são de alvenaria, com médio padrão construtivo, as vias são pavimentadas e não existe sistema de drenagem superficial. A área encontra-se quase totalmente impermeabilizada.</p> <p>O pequeno canal é natural, meandrante, com largura máxima de 4 m e altura do talude marginal é de 3 m. As moradias estão localizadas entre 0 e 1 m de distância do eixo do canal.</p> <p>Segundo informações de moradores a altura de inundação alcança 1 m.</p> <p>Foi observada a presença de assoreamento (lixo, entulho e solo). Segundo informações de moradores os quintais das moradias podem ser atingidos por inundação.</p>						
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO</b>						
A probabilidade de inundação foi considerada baixa e gravidade baixa para deflagração do processo, resultando em risco Baixo para o processo de inundação.						
<b>GRAU DE RISCO:</b> SM – SETOR DE MONITORAMENTO (INUNDAÇÃO)						
<b>NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR:</b> 18						



Foto FC-ITA-01-05.03: Vista de pequeno trecho do córrego com moradias ao lado do canal.



Foto FC-ITA-01-05.04: Vista de moradias que estão construidas sobre o canal.



Foto FC-ITA-01-05.01: Vista da rua onde no meio está o córrego completamente tamponado.



Foto FC-ITA-01-05.02: Detalhe da rua sob a qual corre o córrego aqui completamente tamponado.

## FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO DE INUNDAÇÃO

## LOCALIZAÇÃO

Município: Itapevi Área: ITA-01-05-SM  
 Nome da área: Jardim Marina II Coord E (m): 300276 Coord N (m): 7394373  
 Localização: R. Jean Ramos Data: 17/05/2018  
 Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / Selma Mendes Ronqui (Prefeitura)

## CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

Tipo predominante de construção:  Alvenaria  Madeira  Misto

Densidade de ocupação:  1  2  3  4

Condição das vias:  pavimentada  não pavimentada Obs:

Sistema de drenagem superficial:  Inexistente  Precário  Satisfatório

Cobertura da área:  Impermeabilizada  Solo exposto  Vegetada

Presença de erosão nas proximidades

Altura máxima do evento de inundação: 1 m Fonte dos dados: moradores

Raio de alcance máximo do evento a partir do eixo do canal: m Fonte dos dados:

Quantidade de chuva registrada na ocasião do evento: mm Fonte dos dados:

## CARACTERIZAÇÃO DA DRENAGEM

Tipo de canal:  Retificado  Natural  Retilíneo  Meandrante  Assoreado  Lixo  Entulho

Largura máxima do canal: 1 m Altura máxima do canal: 1 m Distância das moradias ao eixo do canal: 0-0, m

Presença de assoreamento:  Lixo  Entulho  Solo

Cobertura do talude marginal:  Impermeabilizada  Solo exposto  Vegetada

Presença de solapamento de margem Obs:

Presença de intervenções nas proximidades:  Dique  Barragem  Piscinão  Ponte  Canalização  Travessia

Obs:

Presença de obstrução ou diminuição de vazão ao longo do canal

Obs:

## DEFINIÇÃO DO GRAU DE RISCO

Definição Grau de Risco - Descrição:

Moradias localizadas em cima e ao lado do talude marginal. Segundo moradores, ocorrem poucos episódios de inundação ao longo do ano.

## GRAU DE RISCO

Probabilidade \ Gravidade	Negligenciável	Médio	Alto	Desastre
Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Muito Alto
Médio	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto
Alto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto
Muito Alto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto

## SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2)

Setor de Monitoramento Ocupado

Setor de Monitoramento Não Ocupado

Número de moradias na área: 25

## PMRR ITAPEVI - 2018

Prefeitura: Itapevi	Área: ITA-01	Nome: Jardim Marina II	Setor: ITA-01-05
Data: 17/05/2018		Coordenadas: 3000276 / 7394373	
Localização da Área: Rua Jean Ramos			
<b>Equipe: Eduardo S. de Macedo, Guilherme Cortez, Marcela P. P. Guimarães (IPT) / Selma Mendes Ronqui (Prefeitura)</b>			
<b>DIAGNÓSTICO DO SETOR</b>			
<p>Este setor localiza-se no entorno de córrego sem nome onde as moradias estão instaladas nas suas duas margens.</p> <p>As moradias são de alvenaria, com médio padrão construtivo, as vias são pavimentadas e não existe sistema de drenagem superficial. A área encontra-se quase totalmente impermeabilizada.</p> <p>O pequeno canal é natural, meandrante, com largura máxima de 4 m e altura do talude marginal é de 2 a 5 m. As moradias estão localizadas entre 0 e 1 m de distância do eixo do canal.</p> <p>Segundo informações de moradores a altura de inundação alcança 0,5 m.</p> <p>Foi observada a presença de assoreamento (lixo e entulho). As moradias podem receber refluxo do sistema de esgoto.</p>			
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO</b>			
<p>A probabilidade de inundação foi considerada baixa e gravidade baixa para deflagração do processo, resultando em risco Baixo para o processo de inundação.</p>			
<b>GRAU DE RISCO: SM – SETOR DE MONITORAMENTO (INUNDAÇÃO)</b>			
<b>NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 35</b>			



Foto FC-ITA-01-04.03: Vista do córrego com moradia ao lado do canal.



Foto FC-ITA-01-04.04: Vista de moradias que estão construídas sobre o canal.



Foto FC-ITA-01-04.01: Vista da travessia do córrego entre os setores ITA-01-05 (ao fundo) e ITA-01-04 (no primeiro plano). Notar o volume de entulho lançado na margem do córrego.



Foto FC-ITA-01-04.02: Detalhe do córrego com margens ocupadas por moradias e com vegetação dentro do canal. Observar a grande quantidade de tubos que lançam águas pluviais e esgoto no córrego.

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO DE INUNDAÇÃO																													
<b>LOCALIZAÇÃO</b>																													
Município:	Itapevi		Área:	ITA-01-04-SM																									
Nome da área:	Jardim Marina II		Coord E (m):	300267																									
Localização:	R. Caruaru / R. Jean Ramos		Coord N (m):	7394451																									
Equipe:	Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (PT) / Selma Mendes Ronqui (Prefeitura)																												
<b>CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA</b>																													
Tipo predominante de construção: <input checked="" type="checkbox"/> Alvenaria <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Misto Densidade de ocupação: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 Condição das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input type="checkbox"/> não pavimentada Obs: Sistema de drenagem superficial: <input checked="" type="checkbox"/> Inexistente <input type="checkbox"/> Precário <input type="checkbox"/> Satisfatório Cobertura da área: <input checked="" type="checkbox"/> Impermeabilizada <input type="checkbox"/> Solo exposto <input type="checkbox"/> Vegetada <input type="checkbox"/> Presença de erosão nas proximidades Altura máxima do evento de inundaçao: 0,3 m Fonte dos dados: moradores Raio de alcance máximo do evento a partir do eixo do canal: - m Fonte dos dados: - Quantidade de chuva registrada na ocasião do evento: - mm Fonte dos dados: -																													
<b>CARACTERIZAÇÃO DA DRENAGEM</b>																													
Tipo de canal: <input type="checkbox"/> Retificado <input checked="" type="checkbox"/> Natural <input type="checkbox"/> Retilíneo <input checked="" type="checkbox"/> Meandrante <input type="checkbox"/> Assoreado <input checked="" type="checkbox"/> Lixo <input checked="" type="checkbox"/> Entulho Largura máxima do canal: 2 m Altura máxima do canal: 1-3 m Distância das moradias ao eixo do canal: 0-1 m Presença de assoreamento: <input checked="" type="checkbox"/> Lixo <input checked="" type="checkbox"/> Entulho <input type="checkbox"/> Solo Cobertura do talude marginal: <input checked="" type="checkbox"/> Impermeabilizada <input type="checkbox"/> Solo exposto <input type="checkbox"/> Vegetada <input type="checkbox"/> Presença de solapamento de margem Obs: Presença de intervenções nas proximidades: <input type="checkbox"/> Dique <input type="checkbox"/> Barragem <input type="checkbox"/> Piscinão <input type="checkbox"/> Ponte <input type="checkbox"/> Canalização <input type="checkbox"/> Travessia Obs: <input type="checkbox"/> Presença de obstrução ou diminuição de vazão ao longo do canal																													
<b>DEFINIÇÃO DO GRAU DE RISCO</b>																													
Definição Grau de Risco - Descrição:  Córrego localizado na área não ocasiona inundaçao no setor.																													
<b>GRAU DE RISCO</b>																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gravidade \ Probabilidade</th> <th>Negligenciável</th> <th>Médio</th> <th>Alto</th> <th>Desastre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Baixo</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Baixo</td> <td><input type="checkbox"/> Baixo</td> <td><input type="checkbox"/> Médio</td> <td><input type="checkbox"/> Muito Alto</td> </tr> <tr> <td>Médio</td> <td><input type="checkbox"/> Baixo</td> <td><input type="checkbox"/> Médio</td> <td><input type="checkbox"/> Alto</td> <td><input type="checkbox"/> Muito Alto</td> </tr> <tr> <td>Alto</td> <td><input type="checkbox"/> Baixo</td> <td><input type="checkbox"/> Médio</td> <td><input type="checkbox"/> Alto</td> <td><input type="checkbox"/> Muito Alto</td> </tr> <tr> <td>Muito Alto</td> <td><input type="checkbox"/> Baixo</td> <td><input type="checkbox"/> Médio</td> <td><input type="checkbox"/> Alto</td> <td><input type="checkbox"/> Muito Alto</td> </tr> </tbody> </table>					Gravidade \ Probabilidade	Negligenciável	Médio	Alto	Desastre	Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Muito Alto	Médio	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto	Alto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto	Muito Alto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto
Gravidade \ Probabilidade	Negligenciável	Médio	Alto	Desastre																									
Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Muito Alto																									
Médio	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto																									
Alto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto																									
Muito Alto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto																									
<b>SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2)</b>																													
<input checked="" type="checkbox"/> Setor de Monitoramento Ocupado		<input type="checkbox"/> Setor de Monitoramento Não Ocupado																											
Número de moradias na área: 15																													

## PMRR ITAPEVI - 2018

Prefeitura: Itapevi	Área: ITA-01	Nome: Jardim Marina II	Setor: ITA-01-04
Data: 17/05/2018		Coordenadas: 3000267 / 7394451	
Localização da Área: Rua Caruaru / Rua Jean Ramos			
<b>Equipe: Eduardo S. de Macedo, Guilherme Cortez, Marcela P. P. Guimarães (IPT) / Selma Mendes Ronqui (Prefeitura)</b>			
<b>DIAGNÓSTICO DO SETOR</b>			
<p>Este setor localiza-se no entorno de córrego sem nome onde as moradias estão instaladas nas suas duas margens.</p> <p>As moradias são de alvenaria, com médio padrão construtivo, as vias são pavimentadas e não existe sistema de drenagem superficial. A área encontra-se quase totalmente impermeabilizada.</p> <p>O pequeno canal é natural, meandrante, com largura máxima de 2 m e altura do talude marginal é de 1 a 3 m. As moradias estão localizadas entre 0 e 1 m de distância do eixo do canal.</p> <p>Segundo informações de moradores a altura de inundação alcança 0,3 m.</p> <p>Foi observada a presença de assoreamento (lixo e entulho).</p>			
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO</b>			
<p>A probabilidade de inundação foi considerada baixa e gravidade baixa para deflagração do processo, resultando em risco Baixo para o processo de inundação.</p>			
<b>GRAU DE RISCO: SM – SETOR DE MONITORAMENTO (INUNDAÇÃO)</b>			
<b>NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 15</b>			



Foto FC-ITA-01-03.03: Vista do córrego com moradia sobre o canal.



Foto FC-ITA-01-03.04: Vista do córrego mostrando as moradias ocupando as margens. Notar poço de visita da rede de esgotos do lado esquerdo da foto.



Foto FC-ITA-01-03.01: Vista da travessia do córrego entre os setores ITA-01-03 (ao fundo) e ITA-01-04 (no primeiro plano).



Foto FC-ITA-01-03.02: Detalhe do córrego com margens ocupadas por moradias e grande quantidade de vegetação dentro do canal. Observar a grande quantidade de tubos que lançam águas pluviais e esgoto no córrego.

## FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO DE INUNDAÇÃO

<b>LOCALIZAÇÃO</b>	
Município: Itapevi	Área: ITA-01-03-SM
Nome da área: Jardim Marina II	Coord E (m): 300260 Coord N (m): 7394536
Localização: R. Caruaru / R. Assembléia de Deus	Data: 17/05/2018
Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / Selma Mendes Ronqui (Prefeitura)	

<b>CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA</b>	
Tipo predominante de construção: <input checked="" type="checkbox"/> Alvenaria <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Misto	
Densidade de ocupação: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	
Condição das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input type="checkbox"/> não pavimentada Obs:	
Sistema de drenagem superficial: <input checked="" type="checkbox"/> Inexistente <input type="checkbox"/> Precário <input type="checkbox"/> Satisfatório	
Cobertura da área: <input checked="" type="checkbox"/> Impermeabilizada <input type="checkbox"/> Solo exposto <input type="checkbox"/> Vegetada	
<input type="checkbox"/> Presença de erosão nas proximidades	
Altura máxima do evento de inundaçao: 0,5 m Fonte dos dados: moradores	
Raio de alcance máximo do evento a partir do eixo do canal: m Fonte dos dados:	
Quantidade de chuva registrada na ocasião do evento: mm Fonte dos dados:	

<b>CARACTERIZAÇÃO DA DRENAGEM</b>	
Tipo de canal: <input type="checkbox"/> Retificado <input checked="" type="checkbox"/> Natural <input type="checkbox"/> Retilíneo <input checked="" type="checkbox"/> Meandrante <input checked="" type="checkbox"/> Assoreado <input type="checkbox"/> Lixo <input type="checkbox"/> Entulho	
Largura máxima do canal: 4 m Altura máxima do canal: 2-5 m Distância das moradias ao eixo do canal: 0-1 m	
Presença de assoreamento: <input checked="" type="checkbox"/> Lixo <input checked="" type="checkbox"/> Entulho <input type="checkbox"/> Solo	
Cobertura do talude marginal: <input checked="" type="checkbox"/> Impermeabilizada <input type="checkbox"/> Solo exposto <input type="checkbox"/> Vegetada	
<input type="checkbox"/> Presença de solapamento de margem Obs:	
Presença de intervenções nas proximidades: <input type="checkbox"/> Dique <input type="checkbox"/> Barragem <input type="checkbox"/> Piscinão <input type="checkbox"/> Ponte <input type="checkbox"/> Canalização <input type="checkbox"/> Travessia	
Obs:	
<input type="checkbox"/> Presença de obstrução ou diminuição de vazão ao longo do canal	
Obs:	

<b>DEFINIÇÃO DO GRAU DE RISCO</b>	
Definição Grau de Risco - Descrição:	
Córrego sem nome localizado no setor. As moradias estão instaladas na sua margem. Não ocasiona inundaçao na área, porém uma das moradias sofre com refluxos ocasionados pela cheia do córrego.	

<b>GRAU DE RISCO</b>																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gravidade \ Probabilidade</th> <th>Negligenciável</th> <th>Médio</th> <th>Alto</th> <th>Desastre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Baixo</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Baixo</td> <td><input type="checkbox"/> Baixo</td> <td><input type="checkbox"/> Médio</td> <td><input type="checkbox"/> Muito Alto</td> </tr> <tr> <td>Médio</td> <td><input type="checkbox"/> Baixo</td> <td><input type="checkbox"/> Médio</td> <td><input type="checkbox"/> Alto</td> <td><input type="checkbox"/> Muito Alto</td> </tr> <tr> <td>Alto</td> <td><input type="checkbox"/> Baixo</td> <td><input type="checkbox"/> Médio</td> <td><input type="checkbox"/> Alto</td> <td><input type="checkbox"/> Muito Alto</td> </tr> <tr> <td>Muito Alto</td> <td><input type="checkbox"/> Baixo</td> <td><input type="checkbox"/> Médio</td> <td><input type="checkbox"/> Alto</td> <td><input type="checkbox"/> Muito Alto</td> </tr> </tbody> </table>		Gravidade \ Probabilidade	Negligenciável	Médio	Alto	Desastre	Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Muito Alto	Médio	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto	Alto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto	Muito Alto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto
Gravidade \ Probabilidade	Negligenciável	Médio	Alto	Desastre																						
Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Muito Alto																						
Médio	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto																						
Alto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto																						
Muito Alto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto																						

<b>SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2)</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Setor de Monitoramento Ocupado	<input type="checkbox"/> Setor de Monitoramento Não Ocupado
Número de moradias na área: 35	

## PMRR ITAPEVI - 2018

Prefeitura: Itapevi	Área: ITA-01	Nome: Jardim Marina II	Setor: ITA-01-03
Data: 17/05/2018		Coordenadas: 3000260 / 7394536	
Localização da Área: Rua Caruaru / Rua Assembleia de Deus			
<b>Equipe: Eduardo S. de Macedo, Guilherme Cortez, Marcela P. P. Guimarães (IPT) / Selma Mendes Ronqui (Prefeitura)</b>			
<b>DIAGNÓSTICO DO SETOR</b>			
<p>Este setor localiza-se no entorno de córrego sem nome onde as moradias estão instaladas nas suas duas margens.</p> <p>As moradias são de alvenaria, com médio a baixo padrão construtivo, as vias são pavimentadas e não existe sistema de drenagem superficial. A área encontra-se quase totalmente impermeabilizada.</p> <p>O pequeno canal é natural, meandrante, com largura máxima de 4 m e altura do talude marginal é de 2 a 5 m. As moradias estão localizadas entre 0 e 1 m de distância do eixo do canal.</p> <p>Segundo informações de moradores a altura de inundação alcança 0,5 m.</p> <p>Foi observada a presença de assoreamento (lixo e entulho).</p>			
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO</b>			
<p>A probabilidade de inundação foi considerada baixa e gravidade baixa para deflagração do processo, resultando em risco Baixo para o processo de inundação.</p>			
<b>GRAU DE RISCO: SM – SETOR DE MONITORAMENTO (INUNDAÇÃO)</b>			
<b>NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 35</b>			



Foto FC-ITA-01-02.03: Vista do talude de aterro com duas fossas instaladas.



Foto FC-ITA-01-02.04: Talude de corte localizado na base da encosta já em frente à rua Vitória de Santo Antão.



Foto FC-ITA-01-02.01: Vista de dois grandes blocos de rocha (matacão) que ocorrem na área (esquerda e direita na foto), mas que estão estáveis.



Foto FC-ITA-01-02.02: Detalhe do talude com aterro. Notar no canto inferior esquerdo pequeno bloco de rocha imerso no solo.

## FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

LOCALIZAÇÃO		Área: <u>ITA-01</u> Nº do Setor: <u>ITA-01-02</u>
Município: <u>Itapevi</u>		Coord E (m): <u>300012</u> Coord N (m): <u>7394366</u>
Nome da Área: <u>Jardim Marina II</u>		Data: <u>24/05/2018</u>
Localização: <u>Rua José Chalope</u>		
Equipe: <u>Eduardo S. de Macedo, Guilherme Cortez, Marcela P. P. Guimarães (IPT) / Luciana Barzi (Prefeitura)</u>		
UNIDADE DE ANÁLISE		
<input checked="" type="checkbox"/> Encosta <input type="checkbox"/> Margem de Córrego		
CARACTERÍSTICAS DA ÁREA		
Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs: _____		
Densidade de ocupação: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4		
Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input type="checkbox"/> não pavimentada Obs: _____		
Inclinação média do setor (°): <u>30</u> _____		
CONDICIONANTES		
<input type="checkbox"/> Encostas Naturais Obs: _____		
Altura (m): _____ Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____		
<input type="checkbox"/> Talude de Corte Obs: _____		
Altura (m): _____ Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____		
Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã		
<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade Obs: _____		
<input checked="" type="checkbox"/> Taludes de aterro Obs: _____		
Altura (m): <u>6</u> Inclinação (°): <u>30</u> Distância da moradia ao topo (m): <u>0-1</u> Distância da moradia à base (m): _____		
<input type="checkbox"/> Maciço rochoso <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade Outros: _____		
Altura (m): _____ Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____		
<input checked="" type="checkbox"/> Matacões Obs: <u>Blocos métricos</u>		
<input checked="" type="checkbox"/> Depósito localizado sobre: <input checked="" type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal		
Obs: _____		
Material presente: <input checked="" type="checkbox"/> aterro <input checked="" type="checkbox"/> lixo <input checked="" type="checkbox"/> entulho Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural   <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante   <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho		
<input type="checkbox"/> Talude Marginal Altura (m): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Obs: _____		
EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO		
<input type="checkbox"/> trincas na moradia <input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado <input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento		
<input type="checkbox"/> trincas no terreno <input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados Data e dimensão: _____		
<input type="checkbox"/> dregas de abatimento <input type="checkbox"/> solapamento de margem <input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso		
ÁGUA		
<input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície <input checked="" type="checkbox"/> fossa		
<input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície <input type="checkbox"/> surgência d'água Obs: _____		
<input checked="" type="checkbox"/> vazamento de tubulação sistema de drenagem superficial: <input type="checkbox"/> inexistente <input checked="" type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório		
VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES		
<input checked="" type="checkbox"/> presença de árvores <input type="checkbox"/> área desmatada		
<input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira <input type="checkbox"/> área de cultivo: _____		
PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO		
<input type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural <input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em depósito em costa <input type="checkbox"/> queda de blocos <input type="checkbox"/> corrida		
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte <input type="checkbox"/> solapamento margem <input type="checkbox"/> rolamento de blocos <input type="checkbox"/> rastejo		
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro <input type="checkbox"/> erosão <input type="checkbox"/> desplacamento		
CONDICÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO		
<input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade <input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade		
GRAU DE RISCO		
<input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto <input type="checkbox"/> Risco 3 - Alto		
SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2)		
<input checked="" type="checkbox"/> Setor Monitoramento Ocupado <input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Não Ocupado		
Número de moradias na área: <u>10</u> _____		

PMRR ITAPEVI - 2018

Prefeitura: Itapevi	Área: ITA-01	Nome: Jardim Marina II	Setor: ITA-01-02			
Data: 24/05/2018		Coordenadas: 3000012 / 7394366				
Localização da Área: Av. José Chalupe						
Equipe: Eduardo S. de Macedo, Guilherme Cortez, Marcela P. P. Guimarães (IPT) / Luciana Barzi (Prefeitura)						
<b>DIAGNÓSTICO DO SETOR</b>						
Setor de encosta com aterros de solo, lixo e entulho lançados e com moradias de alvenaria de bom padrão construtivo.						
Os taludes de aterro com 6 m de altura e inclinações de 30°. A distância das moradias em relação ao topo do talude varia de 0 a 1 m.						
Presença de matacões de rocha de grandes dimensões em várias partes do setor, principalmente de frente à Rua José Chalupe.						
Existem concentração e lançamento de água em superfície, vazamentos de tubulações e fossas. O sistema de drenagem superficial é precário.						
Os taludes possuem árvores e vegetação rasteira em trechos do setor.						
Não foram identificados sinais de instabilidade.						
<b>DESCRICAÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO</b>						
Não foram identificados sinais ou evidências de instabilidade.						
Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de média potencialidade para o desenvolvimento de processos de instabilização de solo nos taludes de corte e nos depósitos na encosta. Não se espera a movimentação dos blocos de rocha.						
Se tais condições descritas forem mantidas, não se espera a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas.						
<b>GRAU DE RISCO: SM-SETOR DE MONITORAMENTO (ESCORREGAMENTO)</b>						
<b>NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR:</b> 10						



Foto FC-ITA-01-01-03.01: Notar a proximidade da moradia ao talude de corte e a inclinação deste. Embaixo da vegetação encontra-se bloco de rocha de dimensões métricas.



Foto FC-ITA-01-01-03.02: Detalhe de dois blocos de rocha embriados na lateral do terreno e na base do talude de corte. Notar a proximidade com a moradia.

## FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

<b>LOCALIZAÇÃO</b>			
Município: Itapevi	Área: ITA-01 Nº do Setor: ITA-01-01-03		
Nome da Área: Jardim Marina II	Coord E (m): 299891 Coord N (m): 7394387		
Localização: Travessa D. Leonici / Vila 2	Data: 24/05/2018		
Equipe: Eduardo S. de Macedo, Guilherme Cortez, Marcela P. P. Guimarães (IPT) / Luciana Barzi (Prefeitura)			
<b>UNIDADE DE ANÁLISE</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Encosta	<input type="checkbox"/> Margem de Córrego		
<b>CARACTERÍSTICAS DA ÁREA</b>			
Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto	Obs: _____		
Densidade de ocupação: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	_____		
Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input type="checkbox"/> não pavimentada	Obs: _____		
Inclinação média do setor (°): 60	_____		
<b>CONDICIONANTES</b>			
<input type="checkbox"/> Encostas Naturais	Obs: _____		
Altura (m): _____	Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____	Distância da moradia à base (m): _____	
<input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte	Obs: _____		
Altura (m): 3-6	Inclinação (°): 80-90	Distância da moradia ao topo (m): _____	Distância da moradia à base (m): 1-2
Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual	<input checked="" type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã		
<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade	Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Taludes de aterro	Obs: _____		
Altura (m): _____	Inclinação (°): _____	Distância da moradia ao topo (m): _____	Distância da moradia à base (m): _____
<input type="checkbox"/> Maciço rochoso	<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade	Outros: _____	
Altura (m): _____	Inclinação (°): _____	Distância da moradia ao topo (m): _____	Distância da moradia à base (m): _____
<input checked="" type="checkbox"/> Matacões	Obs: Blocos métricos localizados no meio e no pé do talude		
<input type="checkbox"/> Depósito localizado sobre:	<input type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal		
Obs: _____	_____		
Material presente: <input type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho	Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Drenagens Naturais:	<input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural   <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante   <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho		
<input type="checkbox"/> Talude Marginal	Altura (m): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____	Obs: _____	
<b>EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO</b>			
<input type="checkbox"/> trincas na moradia	<input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado	<input checked="" type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento	
<input type="checkbox"/> trincas no terreno	<input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados	Data e dimensão: _____	
<input type="checkbox"/> dregas de abatimento	<input type="checkbox"/> solapamento de margem	<input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso	
<b>ÁGUA</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície	<input type="checkbox"/> fossa		
<input type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície	<input type="checkbox"/> surgência d'água	Obs: _____	
<input type="checkbox"/> vazamento de tubulação	sistema de drenagem superficial: <input checked="" type="checkbox"/> inexistente <input type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório		
<b>VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> presença de árvores	<input type="checkbox"/> área desmatada		
<input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira	<input type="checkbox"/> área de cultivo: _____		
<b>PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO</b>			
<input type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural	<input type="checkbox"/> escorregamento em depósito encosta	<input type="checkbox"/> queda de blocos	<input type="checkbox"/> corrida
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte	<input type="checkbox"/> solapamento margem	<input checked="" type="checkbox"/> rolamento de blocos	<input type="checkbox"/> rastejo
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro	<input type="checkbox"/> erosão	<input type="checkbox"/> desplacamento	_____
<b>CONDICÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO</b>			
<input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade		
<b>GRAU DE RISCO</b>			
<input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Risco 3 - Alto		
<b>SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2)</b>			
<input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Ocupado	<input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Não Ocupado		
Número de moradias na área: 1	_____		

## PMRR ITAPEVI - 2018

Prefeitura: Itapevi	Área: ITA-01	Nome: Jardim Marinal II	Setor: ITA-01-01-03
Data: 24/05/2018		Coordenadas: 299891 / 7394387	
<b>Localização da Área:</b> Viela 2 / Travessa da Leonice			
<b>Equipe:</b> Eduardo S. de Macedo, Guilherme Cortez, Marcela P. P. Guimarães (IPT) / Luciana Barzi (Prefeitura)			
<b>DIAGNÓSTICO DO SETOR</b>			
Setor de encosta com moradias de alvenaria de médio padrão construtivo.			
O talude de corte possui declividade entre 80° e 90° e altura média de 3 a 6 m. A distância das moradias em relação à base do talude é de 1 a 2 m.			
Existem blocos de rocha (matacões) métricos localizados no meio e na base do talude de corte. Esses blocos estão fraturados e em condições instáveis.			
Ocorre concentração de água de chuva em superfície.			
Os taludes possuem vegetação rasteira e presença de árvores.			
<b>DESCRICAÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO</b>			
Os blocos de rocha encontram-se fraturados e instáveis o que pode propiciar a sua movimentação. Pode ocorrer ainda escorregamento do talude de corte.			
<b>GRAU DE RISCO:</b> R-3 (RISCO ALTO) - ESCORREGAMENTO			
<b>NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR:</b> 01			



Foto FC-ITA-01-01-02.03: Base do bloco de rocha (matacão) que sustenta as caixas d'água. Notar a proximidade com as moradias do entorno.



Foto FC-ITA-01-01-02.04: Situação do talude de corte nos fundos da moradia.



Foto FC-ITA-01-01-02.01: As duas caixas d'água instaladas sobre laje já rompida sobre bloco de rocha.



Foto FC-ITA-01-01-02.02: Caixa d'água sobre laje com problemas construtivos.

## FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

<b>LOCALIZAÇÃO</b>			
Município: Itapevi	Área: ITA-01 Nº do Setor: ITA-01-01-02		
Nome da Área: Jardim Marina II	Coord E (m): 299896 Coord N (m): 7394405		
Localização: Travessa D. Leonici / Viela 2	Data: 24/05/2018		
Equipe: Eduardo S. de Macedo, Guilherme Cortez, Marcela P. P. Guimarães (IPT) / Luciana Barzi (Prefeitura)			
<b>UNIDADE DE ANÁLISE</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Encosta	<input type="checkbox"/> Margem de Córrego		
<b>CARACTERÍSTICAS DA ÁREA</b>			
Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs: _____			
Densidade de ocupação: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4			
Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input type="checkbox"/> não pavimentada Obs: _____			
Inclinação média do setor (°): 60			
<b>CONDICIONANTES</b>			
<input type="checkbox"/> Encostas Naturais	Obs: _____		
Altura (m): _____	Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____	Distância da moradia à base (m): _____	
<input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte	Obs: _____		
Altura (m): 3	Inclinação (°): 60	Distância da moradia ao topo (m): _____	Distância da moradia à base (m): 3
Material predominante:	<input type="checkbox"/> solo residual <input checked="" type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã		
<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade	Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Taludes de aterro	Obs: _____		
Altura (m): _____	Inclinação (°): _____	Distância da moradia ao topo (m): _____	Distância da moradia à base (m): _____
<input type="checkbox"/> Maciço rochoso	<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade	Outros: _____	
Altura (m): _____	Inclinação (°): _____	Distância da moradia ao topo (m): _____	Distância da moradia à base (m): _____
<input checked="" type="checkbox"/> Matacões	Obs: Dimensões métricas - existe uma laje e duas caixas d'água localizadas sobre o bloco		
<input checked="" type="checkbox"/> Depósito localizado sobre:	<input type="checkbox"/> Encosta natural <input checked="" type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal		
Obs: _____			
Material presente:	<input checked="" type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho	Obs: _____	
<input type="checkbox"/> Drenagens Naturais:	<input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural   <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante   <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho		
<input type="checkbox"/> Talude Marginal	Altura (m): _____	Distância da moradia ao topo (m): _____	Obs: _____
<b>EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO</b>			
<input type="checkbox"/> trincas na moradia	<input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado	<input checked="" type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento	
<input type="checkbox"/> trincas no terreno	<input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados	Data e dimensão: 2x1	
<input type="checkbox"/> dregraus de abatimento	<input type="checkbox"/> solapamento de margem	<input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso	
<b>ÁGUA</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície	<input type="checkbox"/> fossa		
<input type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície	<input type="checkbox"/> surgência d'água	Obs: _____	
<input type="checkbox"/> vazamento de tubulação	sistema de drenagem superficial: <input checked="" type="checkbox"/> inexistente <input type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório		
<b>VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES</b>			
<input type="checkbox"/> presença de árvores	<input type="checkbox"/> área desmatada		
<input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira	<input type="checkbox"/> área de cultivo: _____		
<b>PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO</b>			
<input type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural	<input type="checkbox"/> escorregamento em depósito em costa	<input checked="" type="checkbox"/> queda de blocos	<input type="checkbox"/> corrida
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte	<input type="checkbox"/> solapamento margem	<input checked="" type="checkbox"/> rolamento de blocos	<input type="checkbox"/> rastejo
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro	<input type="checkbox"/> erosão	<input type="checkbox"/> desplacamento	
<b>CONDICÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO</b>			
<input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade		
<b>GRAU DE RISCO</b>			
<input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Risco 3 - Alto		
<b>SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2)</b>			
<input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Ocupado	<input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Não Ocupado		
Número de moradias na área:	3		

PMRR ITAPEVI - 2018

Relatório Técnico nº 154.250-205 - 272/681

Prefeitura: Itapevi	Área: ITA-01	Nome: Jardim Marina II	Setor: ITA-01-01-02
Data: 24/05/2018		Coordenadas: 299896 / 7394405	
Localização da Área: Viela 2 / Travessa da Leonice			
Equipe: Eduardo S. de Macedo, Guilherme Cortez, Marcela P. P. Guimarães (IPT) / Luciana Barzi (Prefeitura)			
<b>DIAGNÓSTICO DO SETOR</b>			
Setor de encosta com moradias de alvenaria de médio padrão construtivo.			
O talude de corte possui declividade de 60° e altura média de 3 m. A distância das moradias em relação à base do talude é de 3 m.			
Existe entre as moradias e sobre o talude de corte uma laje assentada sobre um bloco de rochas (matacão) de dimensões métricas, com fraturas, e sobre essa laje o morador instalou duas caixas d'água que no momento da vistoria estavam ainda vazia.			
Os taludes possuem vegetação rasteira.			
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO</b>			
O bloco de rocha encontra-se fraturado e o sobre peso de duas caixas d'água poderá instabilizar esse matacão que poderá assim atingir a moradia de jusante e afetar as fundações da moradia de montante.			
Em tais condições pode ocorrer movimento do bloco de rocha e escorregamento do talude de corte tanto pela questão do sobre peso como quando da ocorrência de chuvas intensas e prolongadas.			
<b>GRAU DE RISCO: R-3 (RISCO ALTO) - ESCORREGAMENTO</b>			
<b>NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 03</b>			



Foto FC-ITA-01-01-01.03: Situação de moradia com padrão construtivo em pilotis.



Foto FC-ITA-01-01-01.04: Moradias encostadas nos taludes de corte. Notar a alta densidade da ocupação.



Foto FC-ITA-01-01-01.01: Vista de um dos blocos de rocha (matacão) que ocorrem na área, mas que estão estáveis.



Foto FC-ITA-01-01-01.02: Detalhe do talude com muro de contenção e moradia a montante, ambos estáveis.

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

**LOCALIZAÇÃO**

Município: Itapevi Área: ITA-01 Nº do Setor: ITA-01-01-01  
 Nome da Área: Jardim Marina II Coord E (m): 299930 Coord N (m): 7394339  
 Localização: Rua José Chalope Data: 24/05/2018  
 Equipe: Eduardo S. de Macedo, Guilherme Cortez, Marcela P. P. Guimarães (IPT) / Luciana Barzi (Prefeitura)

**UNIDADE DE ANÁLISE**

Encosta  Margem de Córrego

**CARACTERÍSTICAS DA ÁREA**

Tipos predominantes de construção:  alvenaria  madeira  misto Obs: \_\_\_\_\_

Densidade de ocupação:  1  2  3  4

Condições das vias:  pavimentada  não pavimentada Obs: \_\_\_\_\_

Inclinação média do setor (°): 30

**CONDICIONANTES**

Encostas Naturais Obs: \_\_\_\_\_

Altura (m): \_\_\_\_\_ Inclinação (°): \_\_\_\_\_ Distância da moradia ao topo (m): \_\_\_\_\_ Distância da moradia à base (m): \_\_\_\_\_

Talude de Corte Obs: \_\_\_\_\_

Altura (m): 2-7 Inclinação (°): 70-90 Distância da moradia ao topo (m): 0-2 Distância da moradia à base (m): 0-2

Material predominante:  solo residual  saprolito  rocha alterada  rocha sã

Estruturas desfavoráveis a estabilidade Obs: \_\_\_\_\_

Taludes de aterro Obs: \_\_\_\_\_

Altura (m): \_\_\_\_\_ Inclinação (°): \_\_\_\_\_ Distância da moradia ao topo (m): \_\_\_\_\_ Distância da moradia à base (m): \_\_\_\_\_

Maciço rochoso  Estruturas desfavoráveis à estabilidade Outros: \_\_\_\_\_

Altura (m): \_\_\_\_\_ Inclinação (°): \_\_\_\_\_ Distância da moradia ao topo (m): \_\_\_\_\_ Distância da moradia à base (m): \_\_\_\_\_

Matacões Obs: Dimensões métricas - presentes ao longo de todo o setor

Depósito localizado sobre:  Encosta natural  Talude de corte  Talude de aterro  Talude marginal

Obs: \_\_\_\_\_

Material presente:  aterro  lixo  entulho Obs: \_\_\_\_\_

Drenagens Naturais:  retificado  natural |  retilíneo  meandrante |  assoreado  lixo  entulho

Talude Marginal Altura (m): \_\_\_\_\_ Distância da moradia ao topo (m): \_\_\_\_\_ Obs: \_\_\_\_\_

**EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO**

trincas na moradia  muros e paredes embarrigado  cicatrizes de escorregamento

trincas no terreno  árvores, postes, muros inclinados Data e dimensão: \_\_\_\_\_

dregraus de abatimento  solapamento de margem  fraturas no maciço rochoso

**ÁGUA**

concentração de água de chuva em superfície  fossa

lançamento de águas servidas em superfície  surgência d'água Obs: \_\_\_\_\_

vazamento de tubulação sistema de drenagem superficial:  inexistente  precário  satisfatório

**VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES**

presença de árvores  área desmatada

vegetação rasteira  área de cultivo: \_\_\_\_\_

**PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO**

escorregamento em encosta natural  escorregamento em depósito encosta  queda de blocos  corrida

escorregamento em talude de corte  solapamento margem  rolamento de blocos  rastejo

escorregamento em talude de aterro  erosão  desplacamento

**CONDição DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO**

Condição favorável de estabilidade  Condição desfavorável de estabilidade

**GRAU DE RISCO**

Risco 4 - Muito Alto  Risco 3 - Alto

**SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2)**

Setor Monitoramento Ocupado  Setor Monitoramento Não Ocupado

Número de moradias na área: 140

## PMRR ITAPEVI - 2018

Prefeitura: Itapevi	Área: ITA-01	Nome: Jardim Marina II	Setor: ITA-01-01-01
Data: 24/05/2018		Coordenadas: 299930 / 7394339	
Localização da Área: Av. José Chalupé / Rua da Portuguesa			
<b>Equipe:</b> Eduardo S. de Macedo, Guilherme Cortez, Marcela P. P. Guimarães (IPT) / Luciana Barzi (Prefeitura)			
<b>DIAGNÓSTICO DO SETOR</b>			
Setor de encosta com moradias de alvenaria de médio a bom padrão construtivo.			
Os taludes de corte variam de 2 a 7 m de altura e inclinações de 70° a 90° em média. A distância das moradias em relação à base e ao topo do talude varia de 0 a 2 m.			
Presença de matacões de rocha de dimensões métricas em várias partes do setor. Existem depósitos de atterros de solo sobre alguns trechos da encosta.			
Existem concentração e lançamento de água em superfície, vazamentos de tubulações. O sistema de drenagem superficial é precário.			
Os taludes possuem árvores e vegetação rasteira em trechos do setor.			
Não foram identificados sinais de instabilidade.			
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO</b>			
Não foram identificados sinais ou evidências de instabilidade.			
Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de média potencialidade para o desenvolvimento de processos de instabilização de solo ou dos matacões de rocha.			
Se tais condições desritas forem mantidas, não se espera a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas.			
<b>GRAU DE RISCO: SM-SETOR DE MONITORAMENTO (ESCORREGAMENTO)</b>			
<b>NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR:</b> 140			




Foto FH-ITA-01.04: Vista do setor mapeado.





Foto FH-ITA-01.02: Vista do setor mapeado.



Foto FH-ITA-01.01: Vista do setor mapeado.




Foto FV-ITA-01.01: Vista geral da área e dos setores mapeados.

## PMRR ITAPEVI - 2018

Prefeitura: Itapevi	Área: ITA-01	Nome: Jardim Marina II
Localização da Área: Av. José Chalupe / Rua Floriza Nunes Camargo / Rua Bolivia / Rua Garanhuns / Rua Assembleia de Deus.		
Coordenadas: 299930/ 7394339		
Equipe: Eduardo S. de Macedo, Guilherme Cortez, Marcela P. P. Guimarães (IPT) / Luciana Barzi / Selma Mendes Ronqui (Prefeitura)		

Setor	Processo*	Grau de Risco	Nº de Moradias
ITA-01-01-01	Escorregamento	SM - SETOR DE MONITORAMENTO	140
ITA-01-01-02	Escorregamento	R3 - ALTO	03
ITA-01-01-03	Escorregamento	R3 - ALTO	01
ITA-01-02	Escorregamento	SM - SETOR DE MONITORAMENTO	10
ITA-01-03	Inundação	SM - SETOR DE MONITORAMENTO	35
ITA-01-04	Inundação	SM - SETOR DE MONITORAMENTO	15
ITA-01-05	Inundação	SM - SETOR DE MONITORAMENTO	25
ITA-01-06	Inundação	SM - SETOR DE MONITORAMENTO	18
ITA-01-07-01	Escorregamento	SM - SETOR DE MONITORAMENTO	01
ITA-01-07-02	Inundação	SM - SETOR DE MONITORAMENTO	16
ITA-01-08-01	Escorregamento	SM - SETOR DE MONITORAMENTO	11
ITA-01-08-02	Inundação	SM - SETOR DE MONITORAMENTO	10

**ÁREA ITA – 01 JARDIM MARINA II**

**ANEXO 02**

**FICHAS DAS ÁREAS DE RISCO MAPEADAS**



**ANEXO 01**

**MAPA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI E AS ÁREAS MAPEADAS**

5.3.2.4.5.	ITA-04-05.....	187
5.3.2.4.6.	ITA-04-06.....	190
5.3.2.4.7.	ITA-04-07.....	195
5.3.2.4.8.	ITA-04-08.....	196
5.3.2.4.9.	ITA-04-09.....	198
5.3.2.5.	ITA-05 - Cohab A – Rua Japi / Comunidade Macaúba .....	200
5.3.2.6.	ITA-06 - Colinas de São José / Residencial Colinas de São José .....	202
5.3.2.7.	ITA-07 - Jardim Ruth / Comunidade Nova Canaã.....	207
5.3.2.8.	ITA-08 - Vila Glória / Comunidade Recanto Viver .....	209
5.3.2.9.	ITA-09 - Santa Rita / Comunidade Ferroviário .....	211
5.3.2.10.	ITA-10 - Recanto Paulistano I / Comunidade Maria Rosa.....	219
5.3.2.11.	ITA-11 - Recanto Paulistano II / Comunidade Maria Rosa.....	220
5.3.2.12.	ITA-12 - Cohab – Setor D – Avenida Pedro Paulino / Vila Sena .....	224
5.3.2.13.	ITA-13 Jardim Julieta / Comunidade Malu .....	229
5.3.2.14.	ITA-14 - Vale do Sol / Comunidade Paulo de Abreu .....	230
5.3.2.15.	ITA-15 - Jardim São Carlos / Comunidade São Carlos .....	235
<b>6.</b>	<b>CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS DE ÁREAS DE RISCO E APP .....</b>	<b>239</b>
<b>7.</b>	<b>considerações FINAIS .....</b>	<b>248</b>
	<b>EQUIPE TÉCNICA .....</b>	<b>249</b>
	<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>250</b>
	<b>ARQUIVO DIGITAL .....</b>	<b>257</b>

**Volume 3**

<b>ANEXO 01 - MAPA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI E AS ÁREAS MAPEADAS .....</b>	<b>258</b>
<b>ANEXO 02 - FICHAS DAS ÁREAS DE RISCO MAPEADAS .....</b>	<b>260</b>

**Volume 4**

<b>ANEXO 3 - SUGESTÕES DE INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS.....</b>	<b>579</b>
<b>ANEXO 4 - COMPOSIÇÃO DA TABELA DE CUSTO UNITÁRIO .....</b>	<b>666</b>

## Volume 2

<b>5. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A delimitação das ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (app).....</b>	<b>120</b>
5.1. Breve descrição sobre as Áreas de Preservação Permanente (APP).....	120
5.2. Métodos e procedimentos para delimitação de APP .....	121
5.3. Resultados do mapeamento das APP identificadas .....	129
5.3.1. Considerações gerais sobre APP e regularização fundiária.....	129
5.3.1.1. Das APP de curso d'água .....	130
5.3.1.2. Das APP de nascente .....	133
5.3.1.3. Das APP de encosta .....	134
5.3.1.4. Das APP de topo de morro .....	135
5.3.1.5. Das ocupações preexistentes em APP .....	136
5.3.1.6. Das APP em área consolidada .....	138
5.3.2 Descrição das áreas.....	142
5.3.2.1. ITA-01 - Jardim Marina II – Comunidade do Atlético.....	144
5.3.2.1.1. ITA-01-01 .....	144
5.3.2.1.2. ITA-01-02.....	146
5.3.2.1.3. ITA-01-03.....	148
5.3.2.1.4. ITA-01-04 .....	151
5.3.2.1.5. ITA-01-05.....	155
5.3.2.1.6. ITA-01-06.....	157
5.3.2.1.7. ITA-01-07 .....	159
5.3.2.1.8. ITA-01-08 – Rua Arco Verde .....	161
5.3.2.2. ITA-02 Jardim São Luiz I– Área Pública 1 / Vila Carlos Gomes.....	165
5.3.2.3. ITA-03 Jardim São Luiz II – Área Pública 2 / Comunidade São Luíz II .....	166
5.3.2.4. Amador Bueno / Jardim Rio Preto, Jardim Nova Aliança e Jardim Camargo.....	171
5.3.2.4.1. ITA-04-01 .....	171
5.3.2.4.2. ITA-04-02 .....	175
5.3.2.4.3. ITA-04-03 .....	179
5.3.2.4.4. ITA-04-04 .....	183

4.1.2	Geomorfologia.....	69
4.1.3	Pedologia (solos).....	72
4.2	Trabalhos anteriores realizados no município de Itapevi .....	74
4.3	Mapeamento das áreas de risco.....	75
4.3.1	ITA-01 - Jardim Marina II – Comunidade do Atlético.....	80
4.3.2	Jardim São Luiz I– Área Pública 1 / Vila Carlos Gomes.....	82
4.3.3	Jardim São Luiz II – Área Pública 2 / Comunidade São Luíz 2 .....	84
4.3.4	Amador Bueno (inclui os Jardim Rio Preto, Jardim Nova Aliança e Jardim Camargo).....	86
4.3.5	Cohab A – Rua Japi / Comunidade Macaúba .....	88
4.3.6	Colinas de São José / Residencial Colinas de São José .....	90
4.3.7	Jardim Ruth / Comunidade Nova Canaã .....	92
4.3.8	Vila Gióia / Comunidade Recanto Viver .....	94
4.3.9	Vila Santa Rita / Comunidade Ferroviário .....	96
4.3.10	Recanto Paulistano I / Comunidade Maria Rosa .....	98
4.3.11	Recanto Paulistano II / Comunidade Maria Rosa .....	100
4.3.12	Cohab – Setor D – Avenida Pedro Paulino / Vila Sena .....	102
4.3.13	Jardim Julieta / Comunidade Malu .....	104
4.3.14	Vale do Sol / Comunidade Paulo de Abreu .....	106
4.3.15	Jardim São Carlos / Comunidade São Carlos .....	108
4.4	Consolidação de dados das intervenções estruturais propostas e priorização	110
4.5	Intervenções Não Estruturais.....	112
4.5.1	Atualização do Mapeamento de Riscos .....	112
4.5.2	Ações de Fiscalização e Controle de Riscos.....	113
4.5.3	Atendimentos Emergenciais.....	114
4.5.4	Formação de Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) .....	116
4.5.5	Sistemas de Monitoramento e Alerta (Plano Preventivo de Defesa Civil – PPDC) .....	118
4.5.6	Carta de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundação.....	118
4.5.7	Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização .....	119

## SUMÁRIO

### Volume 1

<b>1 INTRODUÇÃO .....</b>	<b>1</b>
<b>2 objetivo .....</b>	<b>1</b>
<b>3 CONSIDERAÇÕES GERAIS sobre MAPEAMENTO DE riscos .....</b>	<b>2</b>
3.1 Breve descrição sobre os tipos de processos (Movimentos de Massa e Inundações) .....	8
3.1.1 Movimentos de massa.....	8
3.1.2 Vazão .....	24
3.2 Métodos e procedimentos para mapeamento de áreas de risco relativas a movimentos de massa e inundações.....	31
3.2.1 Mapeamento de áreas de risco relativas a movimentos de massa .....	33
3.2.2 Mapeamento de áreas de risco relativas a inundações.....	44
3.3 Tratamento dos Dados .....	50
3.4 Concepção de Intervenções Estruturais .....	50
3.4.1 Serviços de limpeza e manutenção.....	51
3.4.2 Drenagem superficial.....	51
3.4.3 Proteção superficial de encosta .....	52
3.4.4 Contenções de encosta .....	54
3.4.5 Obras de acerto de geometria .....	58
3.4.6 Retaludamento .....	58
3.4.7 Melhorias nos acessos .....	59
3.4.8 Estabilização e proteção das margens dos córregos .....	59
3.4.9 Remoções de moradias.....	60
3.4.10 Considerações acerca das intervenções estruturais .....	60
3.4.11 Custos e priorização das medidas estruturais.....	61
3.5 Priorização para implantação das tipologias de intervenção sugeridas .....	62
<b>4 RESULTADOS DO MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO (MOVIMENTOS DE MASSA E INUNDAÇÕES) .....</b>	<b>63</b>
4.1 Dados do Município de Itapevi.....	64
4.1.1 Geologia .....	66

## RESUMO

Este Relatório apresenta os resultados referentes à execução do Mapeamento de Áreas de Risco de Escorregamentos e Áreas de Preservação Permanente (APP) no município de Itapevi, SP, no âmbito da Proposta IPT nº 778.200/2017 apresentada pela Seção de Investigações, Riscos e Desastres Naturais – Sirden, do Centro de Tecnologias Geoambientais – CTGeo, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. – IPT.

O mapeamento contemplou 15 bairros indicados pela Prefeitura Municipal resultando em um total de 54 setores sob risco de escorregamentos, solapamento de margens e inundação, com a delimitação das APPs para todas essas áreas.

**Palavras-chave:** Mapeamento, Áreas de risco, Escorregamento, Inundação, Área de Preservação Permanente, Itapevi.

**Relatório Técnico  
Nº 154.250-205**

Prefeitura Municipal de Itapevi  
18 de julho de 2018

Volume 3

Mapeamento de Áreas de Risco de Escorregamentos e Áreas de Preservação Permanente  
(APP) no município de Itapevi, SP

**CLIENTES**

Prefeitura Municipal de Itapevi

**UNIDADE RESPONSÁVEL**

CENTRO DE TECNOLOGIAS GEOAMBIENTAIS – CTGeo  
Seção de Investigações, Riscos e Desastres Naturais – SIRDEN