



Foto FH-ITA-05.02: Vista dos setores mapeados.



Foto FH-ITA-05.01: Vista dos setores mapeados.




Foto FV-ITA-05.01: Vista geral da área e dos setores mapeados.

PMRR ITAPEVI - 2018

Prefeitura: Itapevi	Área: ITA-05	Nome: Cohab A – Rua Japi
Localização da Área: Rua Japi / Rua Macachas.		
Coordenadas: 301225/ 7393128		
Equipe: Eduardo S. de Macedo, Guilherme Cortez, Marcela P. P. Guimarães (IPT) / Claudio Santos da Silva, Claudek Gomes da Silva (COMPDEC)		

Setor	Processo*	Grau de Risco	Nº de Moradias
ITA-05-01	Escorregamento	SM - SETOR DE MONITORAMENTO	33
ITA-05-02	Escorregamento	R3 - ALTO	10
ITA-05-03	Escorregamento	R4 – MUITO ALTO	03 moradias e 06 garagens
ITA-05-04	Escorregamento	R3 - ALTO	20
ITA-05-05	Escorregamento	SM - SETOR DE MONITORAMENTO	42
ITA-05-06	Escorregamento	R3 - ALTO	20

ÁREA ITA – 05 COHAB A - RUA JAPI



Foto FC-ITA-04-09.03: Vista do setor (parte alta). As moradias do setor estão localizadas depois da obra na encosta.



Foto FC-ITA-04-09.01: Vista do trecho superior do setor com rua asfaltada e moradias em alvenaria.



Foto FC-ITA-04-09.02: Vista de moradia no alto do setor.

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

LOCALIZAÇÃO			
Município: Itapevi	Área: ITA-04 Nº do Setor: ITA-04-09		
Nome da Área: Amador Bueno	Coord E (m): 297978 Coord N (m): 7395615		
Localização: Rua São José do Rio Preto	Data: 13/06/2018		
Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC)			
UNIDADE DE ANÁLISE			
<input checked="" type="checkbox"/> Encosta	<input type="checkbox"/> Margem de Córrego		
CARACTERÍSTICAS DA ÁREA			
Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto	Obs: _____		
Densidade de ocupação: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	_____		
Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input type="checkbox"/> não pavimentada	Obs: _____		
Inclinação média do setor (°): 70	_____		
CONDICIONANTES			
<input checked="" type="checkbox"/> Encostas Naturais	Obs: Moradias situadas no topo da encosta - existe uma contenção ao lado do setor		
Altura (m): 15-2	Inclinação (°): 70 Distância da moradia ao topo (m): 0 Distância da moradia à base (m): --		
<input type="checkbox"/> Talude de Corte	Obs: _____		
Altura (m): _____	Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____		
Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã	_____		
<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade	Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Taludes de aterro	Obs: _____		
Altura (m): _____	Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____		
<input type="checkbox"/> Maciço rochoso	<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade Outros: _____		
Altura (m): _____	Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____		
<input type="checkbox"/> Matacões	Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Depósito localizado sobre:	<input type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal		
Obs:	_____		
Material presente: <input type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho	Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Drenagens Naturais:	<input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho		
<input type="checkbox"/> Talude Marginal	Altura (m): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Obs: _____		
EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO			
<input type="checkbox"/> trincas na moradia	<input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado	<input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento	
<input type="checkbox"/> trincas no terreno	<input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados	Data e dimensão: _____	
<input type="checkbox"/> dregas de abatimento	<input type="checkbox"/> solapamento de margem	<input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso	
ÁGUA			
<input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície	<input type="checkbox"/> fossa		
<input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície	<input type="checkbox"/> surgência d'água	Obs: _____	
<input type="checkbox"/> vazamento de tubulação	sistema de drenagem superficial: <input type="checkbox"/> inexistente <input checked="" type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório		
VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES			
<input checked="" type="checkbox"/> presença de árvores	<input type="checkbox"/> área desmatada		
<input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira	<input type="checkbox"/> área de cultivo: _____		
PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO			
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural	<input type="checkbox"/> escorregamento em depósito encosta	<input type="checkbox"/> queda de blocos	<input type="checkbox"/> corrida
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte	<input type="checkbox"/> solapamento margem	<input type="checkbox"/> rolamento de blocos	<input type="checkbox"/> rastejo
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro	<input type="checkbox"/> erosão	<input type="checkbox"/> desplacamento	
CONDICÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO			
<input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade	<input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade		
GRAU DE RISCO			
<input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto	<input type="checkbox"/> Risco 3 - Alto		
SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2)			
<input checked="" type="checkbox"/> Setor Monitoramento Ocupado	<input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Não Ocupado		
Número de moradias na área: 10			

PMRR ITAPEVI - 2018

Prefeitura: Itapevi	Área: ITA-04	Nome: Amador Bueno	Setor: ITA-04-09
Data: 13/06/2018		Coordenadas: 29°9'78 / 73°9'615	
Localização da Área: Rua São José do Rio Preto			
Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC)			
DIAGNÓSTICO DO SETOR			
Setor de encosta com moradias de alvenaria de médio a bom padrão construtivo.			
Encosta natural com 15 a 20 m de altura e inclinações de 70° em média. A distância das moradias em relação ao topo do talude é de 0 m.			
Ocorre concentração de água de chuva e lançamento de águas servidas em superfície. O sistema de drenagem superficial é precário.			
Os taludes possuem árvores e vegetação rasteira.			
Não foram identificados sinais de instabilidade.			
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO			
Não foram identificados sinais ou evidências de instabilidade.			
Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de media potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos em taludes de corte.			
Se tais condições descritas forem mantidas, não se espera a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas.			
GRAU DE RISCO: SM-SETOR DE MONITORAMENTO (ESCORREGAMENTO)			
NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 10			



Foto FH-ITA-04-09.01: Vista do setor mapeado.



Foto FC-ITA-04-08.03: Trecho do setor com terreno utilizado como horta tendo talude de corte e moradias na base que não estão no setor.



Foto FC-ITA-04-08.04: Vista do setor (parte alta). As moradias da base não pertencem ao setor..



Foto FC-ITA-04-08.01: Vista do setor com rua asfaltada e moradias em alvenaria.



Foto FC-ITA-04-08.02: Vista do alto do setor.

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

LOCALIZAÇÃO			
Município: Itapevi	Área: ITA-04 Nº do Setor: ITA-04-08		
Nome da Área: Amador Bueno	Coord E (m): 297958 Coord N (m): 7395634		
Localização: Rua São José do Rio Preto	Data: 13/06/2018		
Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC)			
UNIDADE DE ANÁLISE			
<input checked="" type="checkbox"/> Encosta	<input type="checkbox"/> Margem de Córrego		
CARACTERÍSTICAS DA ÁREA			
Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto	Obs: _____		
Densidade de ocupação: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	_____		
Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input type="checkbox"/> não pavimentada	Obs: _____		
Inclinação média do setor (°): 70	_____		
CONDICIONANTES			
<input checked="" type="checkbox"/> Encostas Naturais	Obs: Moradias situadas no topo		
Altura (m): 4-10	Inclinação (°): 60-70 Distância da moradia ao topo (m): 0 Distância da moradia à base (m): --		
<input type="checkbox"/> Talude de Corte	Obs: _____		
Altura (m): _____	Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____		
Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã	_____		
<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade	Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Taludes de aterro	Obs: _____		
Altura (m): _____	Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____		
<input type="checkbox"/> Maciço rochoso	<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade Outros: _____		
Altura (m): _____	Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____		
<input type="checkbox"/> Matacões	Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Depósito localizado sobre:	<input type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal		
Obs: _____	_____		
Material presente: <input type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho	Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Drenagens Naturais:	<input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho		
<input type="checkbox"/> Talude Marginal	Altura (m): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Obs: _____		
EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO			
<input type="checkbox"/> trincas na moradia	<input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado	<input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento	
<input type="checkbox"/> trincas no terreno	<input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados	Data e dimensão: _____	
<input type="checkbox"/> dregas de abatimento	<input type="checkbox"/> solapamento de margem	<input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso	
ÁGUA			
<input type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície	<input type="checkbox"/> fossa	_____	
<input type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície	<input type="checkbox"/> surgência d'água	Obs: _____	
<input type="checkbox"/> vazamento de tubulação	sistema de drenagem superficial: <input type="checkbox"/> inexistente <input type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório	_____	
VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES			
<input checked="" type="checkbox"/> presença de árvores	<input type="checkbox"/> área desmatada	_____	
<input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira	<input type="checkbox"/> área de cultivo:	_____	
PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO			
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural	<input type="checkbox"/> escorregamento em depósito encosta	<input type="checkbox"/> queda de blocos	<input type="checkbox"/> corrida
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte	<input type="checkbox"/> solapamento margem	<input type="checkbox"/> rolamento de blocos	<input type="checkbox"/> rastejo
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro	<input type="checkbox"/> erosão	<input type="checkbox"/> desplacamento	_____
CONDICÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO			
<input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade	<input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade	_____	
GRAU DE RISCO			
<input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto	<input type="checkbox"/> Risco 3 - Alto	_____	
SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2)			
<input checked="" type="checkbox"/> Setor Monitoramento Ocupado	<input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Não Ocupado	_____	
Número de moradias na área: 40			

PMRR ITAPEVI - 2018

Prefeitura: Itapevi	Área: ITA-04	Nome: Amador Bueno	Setor: ITA-04-08
Data: 13/06/2018		Coordenadas: 297958 / 7395634	
Localização da Área: Rua São José do Rio Preto			
Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC)			
DIAGNÓSTICO DO SETOR			
Setor de encosta com moradias de alvenaria de médio a bom padrão construtivo.			
Encosta natural com 4 a 10 m de altura e inclinações de 60° a 70° em média. A distância das moradias em relação ao topo do talude é de 0 m.			
Os taludes possuem árvores e vegetação rasteira.			
Não foram identificados sinais de instabilidade.			
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO			
Não foram identificados sinais ou evidências de instabilidade.			
Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de media			
potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos em taludes de corte.			
Se tais condições descritas forem mantidas, não se espera a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas.			
GRAU DE RISCO: SM-SETOR DE MONITORAMENTO (ESCORREGAMENTO)			
NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 40			



Foto FH-ITA-04-08.01: Vista do setor mapeado.



Foto FC-ITA-04-07.03: Trecho do setor com terreno vazio e moradias de alvenaria.



Foto FC-ITA-04-07.04: Detalhe da ocupação do setor.



Foto FC-ITA-04-07.01: Vista do setor com rua asfaltada e terreno vazio.



Foto FC-ITA-04-07.02: Vista do setor com ocupação de alta densidade.

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

LOCALIZAÇÃO		Área: <u>ITA-04</u> Nº do Setor: <u>ITA-04-07</u>
Município: <u>Itapevi</u>		Coord E (m): <u>297898</u> Coord N (m): <u>7395707</u>
Nome da Área: <u>Amador Bueno</u>		Data: <u>13/06/2018</u>
Localização: <u>Rua Campinas / Rua São José do Rio Preto</u>		
Equipe: <u>Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC)</u>		
UNIDADE DE ANÁLISE		
<input checked="" type="checkbox"/> Encosta <input type="checkbox"/> Margem de Córrego		
CARACTERÍSTICAS DA ÁREA		
Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs: _____		
Densidade de ocupação: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4		
Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input type="checkbox"/> não pavimentada Obs: _____		
Inclinação média do setor (°): <u>30</u>		
CONDICIONANTES		
<input type="checkbox"/> Encostas Naturais Obs: _____		
Altura (m): _____ Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____		
<input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte Obs: _____		
Altura (m): <u>2-3</u> Inclinação (°): <u>30</u> Distância da moradia ao topo (m): <u>0-3</u> Distância da moradia à base (m): <u>0-1</u>		
Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input checked="" type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã		
<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Taludes de aterro Obs: _____		
Altura (m): _____ Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____		
<input type="checkbox"/> Maciço rochoso <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade Outros: _____		
Altura (m): _____ Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____		
<input type="checkbox"/> Matacões Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Depósito localizado sobre: <input type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal		
Obs: _____		
Material presente: <input type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho		
<input type="checkbox"/> Talude Marginal Altura (m): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Obs: _____		
EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO		
<input type="checkbox"/> trincas na moradia <input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado <input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento		
<input type="checkbox"/> trincas no terreno <input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados Data e dimensão: _____		
<input type="checkbox"/> dregas de abatimento <input type="checkbox"/> solapamento de margem <input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso		
ÁGUA		
<input type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície <input type="checkbox"/> fossa		
<input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície <input type="checkbox"/> surgência d'água Obs: _____		
<input type="checkbox"/> vazamento de tubulação sistema de drenagem superficial: <input type="checkbox"/> inexistente <input checked="" type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório		
VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES		
<input checked="" type="checkbox"/> presença de árvores <input type="checkbox"/> área desmatada		
<input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira <input type="checkbox"/> área de cultivo: _____		
PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO		
<input type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural <input type="checkbox"/> escorregamento em depósito encosta <input type="checkbox"/> queda de blocos <input type="checkbox"/> corrida		
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte <input type="checkbox"/> solapamento margem <input type="checkbox"/> rolamento de blocos <input type="checkbox"/> rastejo		
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro <input type="checkbox"/> erosão <input type="checkbox"/> desplacamento		
CONDICÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO		
<input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade <input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade		
GRAU DE RISCO		
<input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto <input type="checkbox"/> Risco 3 - Alto		
SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2)		
<input checked="" type="checkbox"/> Setor Monitoramento Ocupado <input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Não Ocupado		
Número de moradias na área: <u>40</u>		

PMRR ITAPEVI - 2018

Prefeitura: Itapevi	Área: ITA-04	Nome: Amador Bueno	Setor: ITA-04-07
Data: 13/06/2018		Coordenadas: 297898 / 7395707	
Localização da Área: Rua Campinas / Rua São José do Rio Preto			
Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC)			
<p>DIAGNÓSTICO DO SETOR</p> <p>Setor de encosta com moradias de alvenaria de médio a bom padrão construtivo.</p> <p>Os taludes de corte com 2 a 3 m de altura e inclinações de 30° em média. A distância das moradias em relação ao topo do talude é de 0 a 3 m e à base do talude de 0 a 1 m.</p> <p>Existem pequenos depósitos de lixo e entulho lançados sobre os taludes de corte e na encosta natural.</p> <p>Ocorre lançamento de águas servidas em superfície. O sistema de drenagem superficial é precário.</p> <p>Os taludes possuem árvores e vegetação rasteira.</p> <p>Não foram identificados sinais de instabilidade.</p>			
<p>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO</p> <p>Não foram identificados sinais ou evidências de instabilidade.</p> <p>Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de baixa potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos em taludes de corte.</p> <p>Se tais condições descritas forem mantidas, não se espera a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas.</p>			
<p>GRAU DE RISCO: SM-SETOR DE MONITORAMENTO (ESCORREGAMENTO)</p> <p>NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 40</p>			



Foto FH-ITA-04-07.01: Vista do setor mapeado.



Foto FC-ITA-04-06-02.03: Talude de corte de grande altura e inclinação com a cicatriz de escorregamento.



Foto FC-ITA-04-06-02.03: Outra vista do talude de corte e da cicatriz do escorregamento.



Foto FC-ITA-04-06-02.01: Vista do talude de corte com cicatriz de escorregamento atrás de moradias.



Foto FC-ITA-04-06-02.02: Outra vista da cicatriz do escorregamento no talude de corte.

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

LOCALIZAÇÃO	
Município: <u>Itapevi</u>	Área: <u>ITA-04</u> Nº do Setor: <u>ITA-04-06-02</u>
Nome da Área: <u>Amador Bueno</u>	Coord E (m): <u>298028</u> Coord N (m): <u>7396136</u>
Localização: <u>Rua Amador Bueno</u>	Data: <u>13/06/2018</u>
Equipe: <u>Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC)</u>	
UNIDADE DE ANÁLISE	
<input checked="" type="checkbox"/> Encosta	<input type="checkbox"/> Margem de Córrego
CARACTERÍSTICAS DA ÁREA	
Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs: _____	
Densidade de ocupação: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	
Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input type="checkbox"/> não pavimentada Obs: _____	
Inclinação média do setor (°): <u>10</u>	
CONDICIONANTES	
<input type="checkbox"/> Encostas Naturais Obs: _____	Altura (m): _____ Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____
<input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte Obs: _____	Altura (m): <u>10</u> Inclinação (°): <u>70</u> Distância da moradia ao topo (m): <u>--</u> Distância da moradia à base (m): <u>0-1</u>
Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input checked="" type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sá	
<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade Obs: _____	Altura (m): _____ Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____
<input type="checkbox"/> Taludes de aterro Obs: _____	Altura (m): _____ Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____
<input type="checkbox"/> Maciço rochoso <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade Outros: _____	Altura (m): _____ Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____
<input type="checkbox"/> Matacões Obs: _____	Altura (m): _____ Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____
<input type="checkbox"/> Depósito localizado sobre: <input type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal	Obs: _____
Material presente: <input type="checkbox"/> atero <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho Obs: _____	
<input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho	<input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento Data e dimensão: _____
<input type="checkbox"/> Talude Marginal Altura (m): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Obs: _____	<input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso
EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO	
<input type="checkbox"/> trincas na moradia <input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado	<input checked="" type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento
<input type="checkbox"/> trincas no terreno <input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados	Data e dimensão: _____
<input type="checkbox"/> dregraus de abatimento <input type="checkbox"/> solapamento de margem	<input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso
ÁGUA	
<input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície <input type="checkbox"/> fossa	
<input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície <input type="checkbox"/> surgência d'água Obs: _____	
<input type="checkbox"/> vazamento de tubulação sistema de drenagem superficial: <input checked="" type="checkbox"/> inexistente <input type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório	
VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES	
<input checked="" type="checkbox"/> presença de árvores <input type="checkbox"/> área desmatada	
<input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira <input type="checkbox"/> área de cultivo: _____	
PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO	
<input type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural <input type="checkbox"/> escorregamento em depósito encosta	<input type="checkbox"/> queda de blocos <input type="checkbox"/> corrida
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte <input type="checkbox"/> solapamento margem	<input type="checkbox"/> rolamento de blocos <input type="checkbox"/> rastejo
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro <input type="checkbox"/> erosão	<input type="checkbox"/> desplacamento
CONDição DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO	
<input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade <input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade	
GRAU DE RISCO	
<input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Risco 3 - Alto	
SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2)	
<input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Ocupado <input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Não Ocupado	
Número de moradias na área: <u>2</u>	

PMRR ITAPEVI - 2018

Prefeitura: Itapevi	Área: ITA-04	Nome: Amador Bueno	Setor: ITA-04-06-02
Data: 13/06/2018		Coordenadas: 298025 / 7396420	
Localização da Área: Rua Amador Bueno			
Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC)			
<p>DIAGNÓSTICO DO SETOR</p> <p>Setor de encosta com moradias de alvenaria de baixo e médio padrão construtivo.</p> <p>Taludes de corte com 10 m de altura e 70° de inclinação. A distância das moradias à base do talude é de 0 a 1 m.</p> <p>Ocorre concentração de água de chuva e lançamento de água servida em superfície. O sistema de drenagem superficial é inexistente.</p> <p>Os taludes possuem árvores e vegetação rasteira.</p> <p>Foram identificados sinais de instabilidade como árvores inclinadas e cicatrizes de escorregamento.</p>			
<p>Descrição do processo de instabilização</p> <p>Os condicionantes predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de alta potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos em taludes de corte.</p> <p>Se tais condições descritas forem mantidas, é possível que ocorram eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas.</p>			
<p>GRAU DE RISCO: R-3 (RISCO ALTO) - ESCORREGAMENTO</p> <p>NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 02</p>			



Foto FC-ITA-04-06.03: No primeiro plano moradias em alvenaria com alta densidade de ocupação. Ao fundo o talude de corte.



Foto FC-ITA-04-06.04: Detalhe da ocupação na base do talude.



Foto FC-ITA-04-06.01: Vista do setor com trecho plano à frente e talude de corte nos fundos.



Foto FC-ITA-04-06.02: Vista geral do setor.

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO					
LOCALIZAÇÃO					
Município:	Itapevi		Área:	ITA-04	Nº do Setor:
Nome da Área:	Amador Bueno		Coord E (m):	297987	Coord N (m):
Localização:	Rua Amador Bueno / Rua Santos / Rua Barra Bonita		Data:	7396030 13/06/2018	
Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC)					
UNIDADE DE ANÁLISE					
<input checked="" type="checkbox"/> Encosta	<input type="checkbox"/> Margem de Córrego				
CARACTERÍSTICAS DA ÁREA					
Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs: _____					
Densidade de ocupação: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4					
Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input type="checkbox"/> não pavimentada Obs: _____					
Inclinação média do setor (°): 70					
CONDICIONANTES					
<input checked="" type="checkbox"/> Encostas Naturais	Obs: _____				
Altura (m): 10-1	Inclinação (°): 60-70	Distância da moradia ao topo (m): 0-2	Distância da moradia à base (m): 0-1		
<input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte	Obs: _____				
Altura (m): 2-4	Inclinação (°): 70-90	Distância da moradia ao topo (m): 0	Distância da moradia à base (m): 0-1		
Material predominante:	<input type="checkbox"/> solo residual	<input checked="" type="checkbox"/> saprolito	<input type="checkbox"/> rocha alterada	<input type="checkbox"/> rocha sã	
<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade	Obs: _____				
<input type="checkbox"/> Taludes de aterro	Obs: _____				
Altura (m):	Inclinação (°):	Distância da moradia ao topo (m):	Distância da moradia à base (m):		
<input type="checkbox"/> Maciço rochoso	<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade	Outros:			
Altura (m):	Inclinação (°):	Distância da moradia ao topo (m):	Distância da moradia à base (m):		
<input type="checkbox"/> Matacões	Obs: _____				
<input checked="" type="checkbox"/> Depósito localizado sobre:	<input checked="" type="checkbox"/> Encosta natural	<input checked="" type="checkbox"/> Talude de corte	<input type="checkbox"/> Talude de aterro	<input type="checkbox"/> Talude marginal	
Obs:					
Material presente:	<input type="checkbox"/> aterro	<input checked="" type="checkbox"/> lixo	<input checked="" type="checkbox"/> entulho	Obs: _____	
<input type="checkbox"/> Drenagens Naturais:	<input type="checkbox"/> retificado	<input type="checkbox"/> natural	<input type="checkbox"/> retilíneo	<input type="checkbox"/> meandrante	<input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho
<input type="checkbox"/> Talude Marginal	Altura (m):	Distância da moradia ao topo (m):	Obs: _____		
EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO					
<input type="checkbox"/> trincas na moradia	<input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado			<input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento	
<input type="checkbox"/> trincas no terreno	<input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados			Data e dimensão: _____	
<input type="checkbox"/> dregas de abatimento	<input type="checkbox"/> solapamento de margem			<input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso	
ÁGUA					
<input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície	<input type="checkbox"/> fossa				
<input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície	<input type="checkbox"/> surgência d'água Obs: _____				
<input type="checkbox"/> vazamento de tubulação	sistema de drenagem superficial: <input type="checkbox"/> inexistente <input checked="" type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório				
VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES					
<input checked="" type="checkbox"/> presença de árvores	<input type="checkbox"/> área desmatada				
<input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira	<input type="checkbox"/> área de cultivo: _____				
PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO					
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural	<input type="checkbox"/> escorregamento em depósito encosta			<input type="checkbox"/> queda de blocos	<input type="checkbox"/> corrida
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte	<input type="checkbox"/> solapamento margem			<input type="checkbox"/> rolamento de blocos	<input type="checkbox"/> rastejo
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro	<input type="checkbox"/> erosão			<input type="checkbox"/> desplacamento	
CONDICÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO					
<input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade	<input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade				
GRAU DE RISCO					
<input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto	<input type="checkbox"/> Risco 3 - Alto				
SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2)					
<input checked="" type="checkbox"/> Setor Monitoramento Ocupado	<input checked="" type="checkbox"/> Setor Monitoramento Não Ocupado				
Número de moradias na área: 182					

PMRR ITAPEVI - 2018

Prefeitura: Itapevi	Área: ITA-04	Nome: Amador Bueno	Setor: ITA-04-06-01
Data: 19/06/2018		Coordenadas: 297987 / 7396030	
Localização da Área: Rua Amador Bueno / Rua Santos / Rua Barra Bonita			
Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimaraes (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC)			
<p>DIAGNÓSTICO DO SETOR</p> <p>Setor de encosta com moradias de alvenaria de baixo a médio padrão construtivo.</p> <p>Encosta natural com altura de 10 a 15 m em média e 60° a 70° de inclinação. A distância das moradias em relação ao topo do talude natural é de 0 m e à base do talude de 0 a 1 m.</p> <p>Os taludes de corte com 2 a 4 m de altura e inclinações de 70° a 90° em média. A distância das moradias em relação ao topo do talude é de 0 m e à base do talude de 0 a 1 m.</p> <p>Existem pequenos depósitos de lixo e entulho lançados sobre os taludes de corte e na encosta natural.</p> <p>Ocorrem concentração de água de chuva e lançamento de águas servidas em superfície. O sistema de drenagem superficial é precário.</p> <p>Os taludes possuem árvores e vegetação rasteira.</p> <p>Não foram identificados sinais de instabilidade.</p>			
<p>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO</p> <p>Não foram identificados sinais ou evidências de instabilidade.</p> <p>Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de média potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos em taludes de corte.</p> <p>Se tais condições descritas forem mantidas, não se espera a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas.</p>			
<p>GRAU DE RISCO: SM-SETOR DE MONITORAMENTO (ESCORREGAMENTO)</p> <p>NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 182</p>			



Foto FH-ITA-04-06.03. Vista dos setores mapeados.



Foto FH-ITA-04-06.02. Vista dos setores mapeados.



Foto FH-ITA-04-06-01. Vista dos setores mapeados.



Foto FC-ITA-04-05.03: Vista da área onde se inicia o pequeno córrego.



Foto FC-ITA-04-05.04: Vista do trecho final do setor com alta densidade da ocupação.



Foto FC-ITA-04-05.01: Vista do trecho superior da microbacia em vias de ser totalmente ocupado.



Foto FC-ITA-04-05.02: Vista geral do trecho superior do setor com moradias construídas sobre as nascentes e o pequeno canal de drenagem.

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO DE INUNDAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

Município: Itapevi Área: ITA-04-05
 Nome da área: Amador Bueno Coord E (m): _____ Coord N (m): _____
 Localização: Rua São José do Rio Preto / Rua Votuporanga Data: 13/06/2018
 Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo
 (COMPDEC)

CARACTERIZAÇÃO DA ÁRFA

Tipo predominante de construção: Alvenaria Madeira Misto

Densidade de ocupação: 1 2 3 4

Condição das vias: pavimentada não pavimentada Obs: _____

Sistema de drenagem superficial: Inexistente Precário Satisfatório

Cobertura da área: Impermeabilizada Solo exposto Vegetada

Presença de erosão nas proximidades

Altura máxima do evento de inundação: _____ m Fonte dos dados: _____

Raio de alcance máximo do evento a partir do eixo do canal: _____ m Fonte dos dados: _____

Quantidade de chuva registrada na ocasião do evento: _____ mm Fonte dos dados: _____

CARACTERIZAÇÃO DA DRENAGEM

Tipo de canal: Retificado Natural Retilíneo Meandrante Assoreado Lixo Entulho

Largura máxima do canal: 1,5 _____ m Altura máxima do canal: 1 _____ m Distância das moradias ao eixo do canal: 0 _____ m

Presença de assoreamento: Lixo Entulho Solo

Cobertura do talude marginal: Impermeabilizada Solo exposto Vegetada

Presença de solapamento de margem Obs: _____

Presença de intervenções nas proximidades: Dique Barragem Piscinão Ponte Canalização Travessia

Obs: _____

Presença de obstrução ou diminuição de vazão ao longo do canal

Obs: moradias situadas em cima do canal

DEFINIÇÃO DO GRAU DE RISCO

Definição Grau de Risco - Descrição:

O córrego coberto pelas moradias, com alguns vãos onde é possível visualizá-lo. Segundo os moradores não ocorre inundações na área. Existem nascentes na área.

GRAU DE RISCO

Gravidade \ Probabilidade	Negligenciável	Médio	Alto	Desastre
Baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Muito Alto
Médio	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto
Alto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto
Muito Alto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto

SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2)

Setor de Monitoramento Ocupado

Setor de Monitoramento Não Ocupado

Número de moradias na área: 77

PMRR ITAPEVI - 2018

Prefeitura: Itapevi	Área: ITA-04	Nome: Amador Bueno	Setor: ITA-04-05
Data: 13/06/2018		Coordenadas: 297660 / 7396143	
Localização da Área: Rua São José do Rio Preto / Rua Votuporanga			
Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC)			
DIAGNÓSTICO DO SETOR			
<p>Este setor localiza-se nas duas margens do pequeno córrego que está coberto por essas moradias, tendo apenas alguns trechos onde se pode visualizá-lo.</p> <p>As moradias são de alvenaria, com médio padrão construtivo, as vias são pavimentadas e o sistema de drenagem superficial é inexistente. A área encontra-se parcialmente impermeabilizada.</p> <p>O canal é natural, meandrante, com largura máxima de 1,5 m e altura do talude marginal é de 1 m. As moradias estão localizadas ao lado e sobre o eixo do canal.</p> <p>Segundo informações de moradores não ocorrem inundações no local.</p> <p>Foi observada a presença de assoreamento com solo, lixo e entulho.</p>			
Descrição do processo de instabilização			
A probabilidade de inundações foi considerada média e a gravidade média para deflagração do processo, resultando em risco médio para o processo de inundaçāo.			
GRAU DE RISCO: SM – SETOR DE MONITORAMENTO (INUNDAÇÃO)			
NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 77			




Foto FH-ITA-04-05.02. Vista do setor mapeado.



Foto FH-ITA-04-05.01: Vista do setor mapeado.



Foto FC-ITA-04-04.03: Vista do pequeno canal com lançamento de esgotos.



Foto FC-ITA-04-04.04: Vista da montante do setor onde se inicia o pequeno córrego.



Foto FC-ITA-04-04.01: Vista da quadra de lazer e da escola que estão recobrindo o pequeno córrego.



Foto FC-ITA-04-04.02: Vista geral do trecho final do setor com a quadra de lazer recobrindo o córrego.

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO DE INUNDAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

Município: Itapevi Área: ITA-04-04-SM
 Nome da área: Amador Bueno Coord E (m): 297660 Coord N (m): 7396143
 Localização: Rua Claro Camargo Ribeiro / Rua Bambina Chalupe Data: 13/06/2018
 Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC)

CARACTERIZAÇÃO DA ÁRFA

Tipo predominante de construção: Alvenaria Madeira Misto

Densidade de ocupação: 1 2 3 4

Condição das vias: pavimentada não pavimentada Obs:

Sistema de drenagem superficial: Inexistente Precário Satisfatório

Cobertura da área: Impermeabilizada Solo exposto Vegetada

Presença de erosão nas proximidades

Altura máxima do evento de inundaçao: -- m Fonte dos dados: --

Raio de alcance máximo do evento a partir do eixo do canal: -- m Fonte dos dados: --

Quantidade de chuva registrada na ocasião do evento: -- mm Fonte dos dados: --

CARACTERIZAÇÃO DA DRENAGEM

Tipo de canal: Retificado Natural Retilíneo Meandrante Assoreado Lixo Entulho

Largura máxima do canal: 0,5 m Altura máxima do canal: 0,3 m Distância das moradias ao eixo do canal: 0,3 m

Presença de assoreamento: Lixo Entulho Solo

Cobertura do talude marginal: Impermeabilizada Solo exposto Vegetada

Presença de solapamento de margem Obs:

Presença de intervenções nas proximidades: Dique Barragem Piscinão Ponte Canalização Travessia

Obs:

Presença de obstrução ou diminuição de vazão ao longo do canal

Obs:

DEFINIÇÃO DO GRAU DE RISCO

Definição Grau de Risco - Descrição:

O córrego coberto pelas moradias, tendo apenas alguns vãos onde é possível visualizá-lo. Segundo os moradores não ocorre inundações na área.

GRAU DE RISCO

Gravidade \ Probabilidade	Negligenciável	Médio	Alto	Desastre
Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Muito Alto
Médio	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto
Alto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto
Muito Alto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito Alto

SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2)

Setor de Monitoramento Ocupado

Setor de Monitoramento Não Ocupado

Número de moradias na área: 100 moradias, 1 escola e 1 praça para lazer

PMRR ITAPEVI - 2018

Prefeitura: Itapevi Data: 13/06/2018	Área: ITA-04 Localização da Área: Rua Claro Camargo Ribeiro / Rua Bambina Chaluppe	Nome: Amador Bueno Coordenadas: 297660 / 7396143	Setor: ITA-04-04 Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC)
DIAGNÓSTICO DO SETOR			
Este setor localiza-se nas duas margens do pequeno córrego que está coberto por essas moradias, tendo apenas alguns trechos onde se pode visualizá-lo.			
As moradias são de alvenaria, com médio a bom padrão construtivo, as vias são pavimentadas e o sistema de drenagem superficial é precário. A área encontra-se totalmente impermeabilizada.			
O canal é retificado, retílineo, com largura máxima de 0,5 m e altura do talude marginal é de 0,3 m. As moradias estão localizadas ao lado e sobre o eixo do canal.			
Segundo informações de moradores não ocorrem inundações no local.			
Foi observada a presença de assoreamento com lixo.			
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO			
A probabilidade de inundaçāo foi considerada baixa e a gravidade negligenciável para deflagração do processo, resultando em risco baixo para o processo de inundaçāo.			
GRAU DE RISCO: SM – SETOR DE MONITORAMENTO (INUNDAÇÃO)			
NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 100 moradias, 01 escola e 01 praça de lazer.			



Foto FH-ITA-04-04.07: Vista do setor mapeado.



Foto FH-ITA-04-04.06: Vista do setor mapeado.




Foto FH-ITA-04-04.05: Vista do setor mapeado.



Foto FH-ITA-04-04.04: Vista do setor mapeado.



Foto FH-ITA-04-04.03: Vista do setor mapeado.



Foto FH-ITA-04-04.02: Vista do setor mapeado.



Foto FH-ITA-04-04.01: Vista do setor mapeado.



Foto FC-ITA-04-03-02.02: Detalhe da proximidade da moradia com o talude de corte.




Foto FC-ITA-04-03-02.03: Talude de corte de grande altura e inclinação de 90º muito próximo das moradias.

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO			
LOCALIZAÇÃO			
Município: Itapevi	Área: ITA-04	Nº do Setor: ITA-04-03-02	
Nome da Área: Amador Bueno	Coord E (m): 298025	Coord N (m): 7396420	
Localização: Rua Amador Bueno	Data:	19/06/2018	
Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC)			
UNIDADE DE ANÁLISE			
<input checked="" type="checkbox"/> Encosta	<input type="checkbox"/> Margem de Córrego		
CARACTERÍSTICAS DA ÁREA			
Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs: _____			
Densidade de ocupação: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4			
Condições das vias: <input type="checkbox"/> pavimentada <input checked="" type="checkbox"/> não pavimentada Obs: _____			
Inclinação média do setor (°): _____			
CONDICIONANTES			
<input type="checkbox"/> Encostas Naturais	Obs: _____		
Altura (m): _____	Inclinação (°): _____	Distância da moradia ao topo (m): _____	Distância da moradia à base (m): _____
<input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte	Obs: _____		
Altura (m): 6-9	Inclinação (°): 80-90	Distância da moradia ao topo (m): 1-2	Distância da moradia à base (m): 3
Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual	<input checked="" type="checkbox"/> saprolito	<input type="checkbox"/> rocha alterada	<input type="checkbox"/> rocha sã
<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade	Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Taludes de aterro	Obs: _____		
Altura (m): _____	Inclinação (°): _____	Distância da moradia ao topo (m): _____	Distância da moradia à base (m): _____
<input type="checkbox"/> Maciço rochoso	<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade	Outros: _____	
Altura (m): _____	Inclinação (°): _____	Distância da moradia ao topo (m): _____	Distância da moradia à base (m): _____
<input type="checkbox"/> Matacões	Obs: _____		
<input type="checkbox"/> Depósito localizado sobre:	<input type="checkbox"/> Encosta natural	<input type="checkbox"/> Talude de corte	<input type="checkbox"/> Talude de aterro
<input type="checkbox"/> Talude marginal			
Obs: _____			
Material presente: <input type="checkbox"/> aterro	<input type="checkbox"/> lixo	<input type="checkbox"/> entulho	Obs: _____
<input type="checkbox"/> Drenagens Naturais:	<input type="checkbox"/> retificado	<input type="checkbox"/> natural	<input type="checkbox"/> retilíneo
<input type="checkbox"/> Talude Marginal	Altura (m): _____	Distância da moradia ao topo (m): _____	Obs: _____
EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO			
<input type="checkbox"/> trincas na moradia	<input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado	<input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento	
<input type="checkbox"/> trincas no terreno	<input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados	Data e dimensão: _____	
<input type="checkbox"/> dregas de abatimento	<input type="checkbox"/> solapamento de margem	<input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso	
ÁGUA			
<input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície	<input type="checkbox"/> fossa		
<input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície	<input type="checkbox"/> surgência d'água	Obs: _____	
<input type="checkbox"/> vazamento de tubulação	sistema de drenagem superficial:	<input checked="" type="checkbox"/> inexistente	<input type="checkbox"/> precário
VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES			
<input checked="" type="checkbox"/> presença de árvores	<input type="checkbox"/> área desmatada		
<input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira	<input type="checkbox"/> área de cultivo:	_____	
PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO			
<input type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural	<input type="checkbox"/> escorregamento em depósito encosta	<input type="checkbox"/> queda de blocos	<input type="checkbox"/> corrida
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte	<input type="checkbox"/> solapamento margem	<input type="checkbox"/> rolamento de blocos	<input type="checkbox"/> rastejo
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro	<input type="checkbox"/> erosão	<input type="checkbox"/> desplacamento	
CONDICÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO			
<input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade	<input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade		
GRAU DE RISCO			
<input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Risco 3 - Alto		
SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2)			
<input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Ocupado	<input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Não Ocupado		
Número de moradias na área:	3		

PMRR ITAPEVI - 2018

Prefeitura: Itapevi	Área: ITA-04	Nome: Amador Bueno	Setor: ITA-04-03-02
Data: 19/06/2018		Coordenadas: 298025 / 7396420	
Localização da Área: Rua Amador Bueno			
Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC)			
DIAGNÓSTICO DO SETOR			
Setor de encosta com moradias de alvenaria de baixo e médio padrão construtivo, com muitos terrenos ainda vagos.			
Taludes de corte com 6 a 9 m de altura e 80° a 90° de inclinação. A distância das moradias ao topo do talude é de 1 a 2 m e a distância à base do talude é de 3 m.			
Ocorre concentração de água de chuva e lançamento de água servida em superfície. O sistema de drenagem superficial é inexistente.			
Os taludes possuem árvores e vegetação rasteira.			
Foram identificados sinais de instabilidade como árvores inclinadas.			
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO			
Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de alta potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos em taludes de corte.			
Se tais condições descritas forem mantidas, é possível que ocorram eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas.			
GRAU DE RISCO: R-3 (RISCO ALTO) - ESCORREGAMENTO			
NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 03			



Foto FC-ITA-04-03-01.03: Trecho do setor mostrando muro de contenção construído a meia encosta.



Foto FC-ITA-04-03-01.01: Vista da construção de moradia em talude de alta inclinação.



Foto FC-ITA-04-03-01.02: Trecho do setor defronte à Rua Amador Bueno com moradias sendo construidas.

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

LOCALIZAÇÃO								
Município: Itapevi	Área: ITA-04 Nº do Setor: ITA-04-03-01							
Nome da Área: Amador Bueno	Coord E (m): 298052 Coord N (m): 7396427							
Localização: Rua Amador Bueno	Data: 19/06/2018							
Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC)								
UNIDADE DE ANÁLISE								
<input checked="" type="checkbox"/> Encosta	<input type="checkbox"/> Margem de Córrego							
CARACTERÍSTICAS DA ÁREA								
Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input checked="" type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs:								
Densidade de ocupação: <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4								
Condições das vias: <input type="checkbox"/> pavimentada <input checked="" type="checkbox"/> não pavimentada Obs:								
Inclinação média do setor (°): 90								
CONDICIONANTES								
<input type="checkbox"/> Encostas Naturais	Obs:							
Altura (m):	Inclinação (°):	Distância da moradia ao topo (m):	Distância da moradia à base (m):					
<input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte	Obs:							
Altura (m): 3-9	Inclinação (°): 80-90	Distância da moradia ao topo (m): 0-3	Distância da moradia à base (m): 0-1					
Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual	<input checked="" type="checkbox"/> saprolito	<input type="checkbox"/> rocha alterada	<input type="checkbox"/> rocha sá					
<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade	Obs:							
<input type="checkbox"/> Taludes de aterro	Obs:							
Altura (m):	Inclinação (°):	Distância da moradia ao topo (m):	Distância da moradia à base (m):					
<input type="checkbox"/> Maciço rochoso	<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade	Outros:						
Altura (m):	Inclinação (°):	Distância da moradia ao topo (m):	Distância da moradia à base (m):					
<input type="checkbox"/> Matacões	Obs:							
<input checked="" type="checkbox"/> Depósito localizado sobre:	<input checked="" type="checkbox"/> Encosta natural	<input type="checkbox"/> Talude de corte	<input type="checkbox"/> Talude de aterro	<input type="checkbox"/> Talude marginal				
Obs:								
Material presente: <input checked="" type="checkbox"/> aterro	<input type="checkbox"/> lixo	<input type="checkbox"/> entulho	Obs:					
<input type="checkbox"/> Drenagens Naturais:	<input type="checkbox"/> retificado	<input type="checkbox"/> natural	<input type="checkbox"/> retilíneo	<input type="checkbox"/> meandrante	<input type="checkbox"/> assoreado	<input type="checkbox"/> lixo	<input type="checkbox"/> entulho	
<input type="checkbox"/> Talude Marginal	Altura (m):	Distância da moradia ao topo (m):	Obs:					
EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO								
<input type="checkbox"/> trincas na moradia	<input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado	<input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento						
<input type="checkbox"/> trincas no terreno	<input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados	Data e dimensão:						
<input type="checkbox"/> dregraus de abatimento	<input type="checkbox"/> solapamento de margem	<input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso						
ÁGUA								
<input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície	<input type="checkbox"/> fossa							
<input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície	<input type="checkbox"/> surgência d'água	Obs:						
<input type="checkbox"/> vazamento de tubulação	sistema de drenagem superficial:	<input checked="" type="checkbox"/> inexistente	<input type="checkbox"/> precário	<input type="checkbox"/> satisfatório				
VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES								
<input checked="" type="checkbox"/> presença de árvores	<input type="checkbox"/> área desmatada							
<input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira	<input type="checkbox"/> área de cultivo:							
PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO								
<input type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural	<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em depósito encosta	<input type="checkbox"/> queda de blocos	<input type="checkbox"/> corrida					
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte	<input type="checkbox"/> solapamento margem	<input type="checkbox"/> rolamento de blocos	<input type="checkbox"/> rastejo					
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro	<input type="checkbox"/> erosão	<input type="checkbox"/> desplacamento						
CONDICÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO								
<input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade	<input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade							
GRAU DE RISCO								
<input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto	<input type="checkbox"/> Risco 3 - Alto							
SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2)								
<input checked="" type="checkbox"/> Setor Monitoramento Ocupado	<input checked="" type="checkbox"/> Setor Monitoramento Não Ocupado							
Número de moradias na área:	7							

PMRR ITAPEVI - 2018

Prefeitura: Itapevi	Área: ITA-04	Nome: Amador Bueno	Setor: ITA-04-03-01
Data: 19/06/2018		Coordenadas: 298052 / 7396427	
Localização da Área: Rua Amador Bueno			
Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC)			
DIAGNÓSTICO DO SETOR			
Setor de encosta com moradias de alvenaria de médio padrão construtivo, com muitos terrenos ainda vagos.			
Taludes de corte com 3 a 9 m de altura e 80° a 90° de inclinação. A distância das moradias ao topo do talude é de 0 a 3 m e a distância da base do talude é de 0 a 1 m.			
Ocorre concentração de água de chuva e lançamento de água servida em superfície. O sistema de drenagem superficial é inexistente.			
Existem depósitos de solo lançados sobre a encosta natural.			
Os taludes possuem árvores e vegetação rasteira.			
Não foram identificados sinais de instabilidade.			
DESCRICAÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO			
Não foram identificados sinais ou evidências de instabilidade.			
Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de média potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos em taludes de corte.			
Se tais condições descritas forem mantidas, não se espera a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas.			
GRAU DE RISCO: SM-SETOR DE MONITORAMENTO (ESCORREGAMENTO)			
NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 07 moradias.			



Foto FH-ITA-04-03.01: Vista dos setores mapeados.



Foto FC-ITA-04-02-04.03: Ocupação próxima ao topo do talude de alta inclinação.



Foto FC-ITA-04-02-04.04: Detalhe de acesso bastante precário às moradias no topo do setor.



Foto FC-ITA-04-02-04.01: Vista do trecho inferior do setor com moradias de médio a bom padrão construtivo mostrando alguns taludes de corte.



Foto FC-ITA-04-02-04.02: Trecho inferior do setor mostrando moradias na base da encosta e terrenos ainda vazios.

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

LOCALIZAÇÃO			
Município: Itapevi	Área: ITA-04 Nº do Setor: ITA-04-02-04		
Nome da Área: Amador Bueno	Coord E (m): 297751 Coord N (m): 7396363		
Localização: Rua Paranaguá / Estrada do Prado	Data: 19/06/2018		
Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC)			
UNIDADE DE ANÁLISE			
<input checked="" type="checkbox"/> Encosta	<input type="checkbox"/> Margem de Córrego		
CARACTERÍSTICAS DA ÁREA			
Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs:			
Densidade de ocupação: <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4			
Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input checked="" type="checkbox"/> não pavimentada Obs: Rua Paranaguá é pavimentada / Estr. do Prado não			
Inclinação média do setor (°):			
CONDICIONANTES			
<input type="checkbox"/> Encostas Naturais Obs:			
Altura (m):	Inclinação (°): Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):		
<input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte Obs:			
Altura (m): 3-4	Inclinação (°): 90 Distância da moradia ao topo (m): 0-2 Distância da moradia à base (m): 0-1		
Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input checked="" type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sá			
<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade Obs:			
<input type="checkbox"/> Taludes de aterro Obs:			
Altura (m):	Inclinação (°): Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):		
<input type="checkbox"/> Maciço rochoso <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade Outros:			
Altura (m):	Inclinação (°): Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):		
<input type="checkbox"/> Matacões Obs:			
<input type="checkbox"/> Depósito localizado sobre: <input type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal			
Obs:			
Material presente: <input type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho Obs:			
<input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho			
<input type="checkbox"/> Talude Marginal Altura (m):	Distância da moradia ao topo (m): Obs:		
EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO			
<input type="checkbox"/> trincas na moradia	<input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado	<input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento	
<input checked="" type="checkbox"/> trincas no terreno	<input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados	Data e dimensão:	
<input type="checkbox"/> dregas de abatimento	<input type="checkbox"/> solapamento de margem	<input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso	
ÁGUA			
<input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície	<input type="checkbox"/> fossa		
<input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície	<input type="checkbox"/> surgência d'água	Obs:	
<input type="checkbox"/> vazamento de tubulação	sistema de drenagem superficial:	<input checked="" type="checkbox"/> inexistente <input type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório	
VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES			
<input checked="" type="checkbox"/> presença de árvores	<input type="checkbox"/> área desmatada		
<input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira	<input type="checkbox"/> área de cultivo:		
PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO			
<input type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural	<input type="checkbox"/> escorregamento em depósito encosta	<input type="checkbox"/> queda de blocos	<input type="checkbox"/> corrida
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte	<input type="checkbox"/> solapamento margem	<input type="checkbox"/> rolamento de blocos	<input type="checkbox"/> rastejo
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro	<input type="checkbox"/> erosão	<input type="checkbox"/> desplacamento	
CONDICÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO			
<input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade	<input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade		
GRAU DE RISCO			
<input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Risco 3 - Alto		
SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2)			
<input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Ocupado	<input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Não Ocupado		
Número de moradias na área:	15		

PMRR ITAPEVI - 2018

Prefeitura: Itapevi	Área: ITA-04	Nome: Amador Bueno	Setor: ITA-04-02-04
Data: 19/06/2018		Coordenadas: 297751 / 7396363	
Localização da Área: Rua Paranaguá / Estrada do Prado			
Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimaraes (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC)			
DIAGNÓSTICO DO SETOR			
Setor de encosta com moradias de alvenaria de baixo e médio padrão construtivo, com muitos terrenos ainda vagos.			
Taludes de corte com 3 a 4 m de altura e 90° de inclinação. A distância das moradias ao topo do talude é de 0 a 2 m			
e a distância à base do talude é de 0 a 1 m.			
Ocorre concentração de água de chuva e lançamento de água servida em superfície. O sistema de drenagem			
superficial é inexistente.			
Os taludes possuem árvores e vegetação rasteira.			
Foram identificados sinais de instabilidade como pequenas trincas nos terrenos próximos ao topo dos taludes de			
corte.			
DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO			
Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de alta			
potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos em taludes de corte.			
Se tais condições descritas forem mantidas, é possível que ocorram eventos destrutivos durante episódios de chuvas			
intensas e prolongadas.			
GRAU DE RISCO: R-3 (RISCO ALTO) - ESCORREGAMENTO			
NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 15			



Foto FC-ITA-04-02-03.01: Vista de um trecho do setor a partir do setor ITA-04-02-04, observando-se a vegetação e as moradias em alvenaria.



Foto FC-ITA-04-02-03.02: Trecho do setor defronte à Estrada do Prado mostrando a alta inclinação da encosta natural.

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

LOCALIZAÇÃO			
Município: Itapevi	Área: ITA-04 Nº do Setor: ITA-04-02-03		
Nome da Área: Amador Bueno	Coord E (m): 297814 Coord N (m): 7396408		
Localização: Rua Paranaguá / Estrada do Prado	Data: 19/06/2018		
Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC)			
UNIDADE DE ANÁLISE			
<input type="checkbox"/> Encosta	<input type="checkbox"/> Margem de Córrego		
CARACTERÍSTICAS DA ÁREA			
Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs:			
Densidade de ocupação: <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4			
Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input checked="" type="checkbox"/> não pavimentada Obs: Rua Paranaguá é pavimentada / Estr. do Prado não			
Inclinação média do setor (°): 20			
CONDICIONANTES			
<input checked="" type="checkbox"/> Encostas Naturais	Obs: Moradias situadas no topo da encosta		
Altura (m): 15-2	Inclinação (°): 20-25 Distância da moradia ao topo (m): 0 Distância da moradia à base (m): --		
<input type="checkbox"/> Talude de Corte	Obs:		
Altura (m):	Inclinação (°): Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):		
Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sá			
<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade	Obs:		
<input type="checkbox"/> Taludes de aterro	Obs:		
Altura (m):	Inclinação (°): Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):		
<input type="checkbox"/> Maciço rochoso	<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade Outros:		
Altura (m):	Inclinação (°): Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):		
<input type="checkbox"/> Matacões	Obs:		
<input checked="" type="checkbox"/> Depósito localizado sobre:	<input checked="" type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal		
Obs:			
Material presente: <input type="checkbox"/> atero <input type="checkbox"/> lixo <input checked="" type="checkbox"/> entulho	Obs:		
<input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho			
<input type="checkbox"/> Talude Marginal Altura (m):	Distância da moradia ao topo (m): Obs:		
EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO			
<input type="checkbox"/> trincas na moradia	<input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado	<input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento	
<input type="checkbox"/> trincas no terreno	<input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados	Data e dimensão:	
<input type="checkbox"/> dregaus de abatimento	<input type="checkbox"/> solapamento de margem	<input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso	
ÁGUA			
<input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície	<input type="checkbox"/> fossa		
<input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície	<input type="checkbox"/> surgência d'água	Obs:	
<input type="checkbox"/> vazamento de tubulação	sistema de drenagem superficial: <input checked="" type="checkbox"/> inexistente <input type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório		
VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES			
<input checked="" type="checkbox"/> presença de árvores	<input type="checkbox"/> área desmatada		
<input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira	<input type="checkbox"/> área de cultivo:		
PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO			
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural	<input type="checkbox"/> escorregamento em depósito encosta	<input type="checkbox"/> queda de blocos	<input type="checkbox"/> corrida
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte	<input type="checkbox"/> solapamento margem	<input type="checkbox"/> rolamento de blocos	<input type="checkbox"/> rastejo
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro	<input type="checkbox"/> erosão	<input type="checkbox"/> desplacamento	
CONDição DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO			
<input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade	<input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade		
GRAU DE RISCO			
<input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto	<input type="checkbox"/> Risco 3 - Alto		
SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2)			
<input checked="" type="checkbox"/> Setor Monitoramento Ocupado	<input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Não Ocupado		
Número de moradias na área:	25 moradias e uma escola		

PMRR ITAPEVI - 2018

Prefeitura: Itapevi	Área: ITA-04	Nome: Amador Bueno	Setor: ITA-04-02-03
Data: 19/06/2018		Coordenadas: 297914 / 7396408	
Localização da Área: Rua Paranaguá / Estrada do Prado			
Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC)			
DIAGNÓSTICO DO SETOR			
Setor de encosta com moradias de alvenaria de baixo e médio padrão construtivo, com muitos terrenos ainda vagos.			
Encosta natural com 15 a 20 m de altura e 20° a 25° de inclinação. A distância das moradias ao topo do talude é de 0 m.			
Ocorre concentração de água de chuva e lançamento de água servida em superfície. O sistema de drenagem superficial é inexistente.			
Existem depósitos de entulho lançados sobre a encosta natural.			
Os taludes possuem árvores e vegetação rasteira.			
Não foram identificados sinais de instabilidade.			
DESCRICAÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO			
Não foram identificados sinais ou evidências de instabilidade.			
Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de média potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos em taludes de encosta natural.			
Se tais condições descritas forem mantidas, não se espera a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas.			
GRAU DE RISCO: SM-SETOR DE MONITORAMENTO (ESCORREGAMENTO)			
NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 25 moradias e 01 escola.			



Foto FC-ITA-04-02-02.03: Ocupação no topo do talude de alta inclinação.



Foto FC-ITA-04-02-02.04: Detalhe da obra da ferrovia, tendo aos fundos o setor ITA-04-02-02.



Foto FC-ITA-04-02-02.01: Vista de um trecho do setor com moradias de bom padrão construtivo mostrando muros de contenção e escada d'água, ambos necessitando de manutenção.



Foto FC-ITA-04-02-02.02: Trecho do setor mostrando moradias no topo da encosta e terrenos ainda vazios.

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

LOCALIZAÇÃO			
Município: Itapevi	Área: ITA-04 Nº do Setor: ITA-04-02-02		
Nome da Área: Amador Bueno	Coord E (m): 297868 Coord N (m): 7396488		
Localização: Rua Paranaguá / Estrada do Prado	Data: 19/06/2018		
Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC)			
UNIDADE DE ANÁLISE			
<input type="checkbox"/> Encosta	<input type="checkbox"/> Margem de Córrego		
CARACTERÍSTICAS DA ÁREA			
Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs:			
Densidade de ocupação: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4			
Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input checked="" type="checkbox"/> não pavimentada Obs: Rua Paranaguá é pavimentada / Estr. do Prado não			
Inclinação média do setor (°): 30			
CONDICIONANTES			
<input checked="" type="checkbox"/> Encostas Naturais	Obs: Moradias situadas no topo da encosta		
Altura (m): 20	Inclinação (°): 30 Distância da moradia ao topo (m): 0 Distância da moradia à base (m): -		
<input type="checkbox"/> Talude de Corte	Obs:		
Altura (m):	Inclinação (°): Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):		
Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã			
<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade	Obs:		
<input type="checkbox"/> Taludes de aterro	Obs:		
Altura (m):	Inclinação (°): Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):		
<input type="checkbox"/> Maciço rochoso	<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade Outros:		
Altura (m):	Inclinação (°): Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):		
<input type="checkbox"/> Matacões	Obs:		
<input checked="" type="checkbox"/> Depósito localizado sobre:	<input checked="" type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal		
Obs:			
Material presente: <input type="checkbox"/> aterro <input checked="" type="checkbox"/> lixo <input checked="" type="checkbox"/> entulho	Obs:		
<input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho			
<input type="checkbox"/> Talude Marginal Altura (m):	Distância da moradia ao topo (m): Obs:		
EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO			
<input type="checkbox"/> trincas na moradia	<input checked="" type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado	<input checked="" type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento	
<input type="checkbox"/> trincas no terreno	<input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados	Data e dimensão: --	
<input type="checkbox"/> dregaus de abatimento	<input type="checkbox"/> solapamento de margem	<input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso	
ÁGUA			
<input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície	<input type="checkbox"/> fossa		
<input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície	<input type="checkbox"/> surgência d'água Obs:		
<input checked="" type="checkbox"/> vazamento de tubulação	sistema de drenagem superficial: <input checked="" type="checkbox"/> inexistente <input type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório		
VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES			
<input checked="" type="checkbox"/> presença de árvores	<input type="checkbox"/> área desmatada		
<input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira	<input type="checkbox"/> área de cultivo:		
PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO			
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural	<input type="checkbox"/> escorregamento em depósito encosta	<input type="checkbox"/> queda de blocos	<input type="checkbox"/> corrida
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte	<input type="checkbox"/> solapamento margem	<input type="checkbox"/> rolamento de blocos	<input type="checkbox"/> rastejo
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro	<input type="checkbox"/> erosão	<input type="checkbox"/> desplacamento	
CONDICÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO			
<input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade	<input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade		
GRAU DE RISCO			
<input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Risco 3 - Alto		
SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2)			
<input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Ocupado	<input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Não Ocupado		
Número de moradias na área: 20			

PMRR ITAPEVI - 2018

Prefeitura: Itapevi	Área: ITA-04	Nome: Amador Bueno	Setor: ITA-04-02-02
Data: 19/06/2018		Coordenadas: 297868 / 7396488	
Localização da Área: Rua Paranaguá / Estrada do Prado			
Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimaraes (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC)			
<p>DIAGNÓSTICO DO SETOR</p> <p>Setor de encosta com moradias de alvenaria de baixo e médio padrão construtivo, com muitos terrenos ainda vagos.</p> <p>Encosta natural com 20 de altura e 30º de inclinação. A distância das moradias ao topo do talude é de 0 m.</p> <p>Ocorre concentração de água de chuva e lançamento de água servida em superfície, vazamentos de tubulação. O sistema de drenagem superficial é inexistente.</p> <p>Existem depósitos de lixo e entulho lançados sobre a encosta natural.</p> <p>Os taludes possuem árvores e vegetação rasteira.</p> <p>Foram identificados sinais de instabilidade como muros e paredes embarrigados e cicatrizes de escorregamento.</p>			
<p>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO</p> <p>Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de alta potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos em taludes de encosta natural.</p> <p>Se tais condições descritas forem mantidas, é possível que ocorram eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas.</p>			
GRAU DE RISCO: R-3 (RISCO ALTO) - ESCORREGAMENTO			
NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 20			



Foto FC-ITA-04-02-01.03: Ocupação de baixa padrão construtivo com terrenos ainda vazios.



Foto FC-ITA-04-02-01.04: Detalhe da obra da ferrovia.



Foto FC-ITA-04-02-01.01: Vista de um trecho do setor no topo da encosta em área mais plana e ocupação de muito baixo padrão construtivo.



Foto FC-ITA-04-02-01.02: Trecho do setor mostrando moradia de madeira e a inclinação da encosta natural.

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

LOCALIZAÇÃO			
Município: Itapevi	Área: ITA-04 Nº do Setor: ITA-04-02-01		
Nome da Área: Amador Bueno	Coord E (m): 297908 Coord N (m): 7396577		
Localização: Rua Paranaguá	Data: 19/06/2018		
Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC)			
UNIDADE DE ANÁLISE			
<input checked="" type="checkbox"/> Encosta	<input type="checkbox"/> Margem de Córrego		
CARACTERÍSTICAS DA ÁREA			
Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input checked="" type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs:			
Densidade de ocupação: <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4			
Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input type="checkbox"/> não pavimentada Obs:			
Inclinação média do setor (°): 70			
CONDICIONANTES			
<input type="checkbox"/> Encostas Naturais	Obs:		
Altura (m):	Inclinação (°): Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):		
<input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte	Obs: Moradias situadas no topo do talude próximo a linha da CPTM. Obra de contenção existente.		
Altura (m): 20	Inclinação (°): 60-70 Distância da moradia ao topo (m): 3-5 Distância da moradia à base (m): --		
Material predominante:	<input type="checkbox"/> solo residual <input checked="" type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sá		
<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade	Obs:		
<input type="checkbox"/> Taludes de aterro	Obs:		
Altura (m):	Inclinação (°): Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):		
<input type="checkbox"/> Maciço rochoso	<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade Outros:		
Altura (m):	Inclinação (°): Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m):		
<input type="checkbox"/> Matacões	Obs:		
<input type="checkbox"/> Depósito localizado sobre:	<input type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal		
Obs:			
Material presente:	<input type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho Obs:		
<input type="checkbox"/> Drenagens Naturais:	<input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho		
<input type="checkbox"/> Talude Marginal	Altura (m): Distância da moradia ao topo (m): Obs:		
EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO			
<input type="checkbox"/> trincas na moradia	<input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado	<input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento	
<input type="checkbox"/> trincas no terreno	<input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados	Data e dimensão:	
<input type="checkbox"/> dregaus de abatimento	<input type="checkbox"/> solapamento de margem	<input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso	
ÁGUA			
<input type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície	<input type="checkbox"/> fossa		
<input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície	<input type="checkbox"/> surgência d'água Obs:		
<input type="checkbox"/> vazamento de tubulação	sistema de drenagem superficial: <input checked="" type="checkbox"/> inexistente <input type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório		
VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES			
<input type="checkbox"/> presença de árvores	<input type="checkbox"/> área desmatada		
<input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira	<input type="checkbox"/> área de cultivo:		
PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO			
<input type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural	<input type="checkbox"/> escorregamento em depósito encosta	<input type="checkbox"/> queda de blocos	<input type="checkbox"/> corrida
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte	<input type="checkbox"/> solapamento margem	<input type="checkbox"/> rolamento de blocos	<input type="checkbox"/> rastejo
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro	<input type="checkbox"/> erosão	<input type="checkbox"/> desplacamento	
CONDição DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO			
<input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade	<input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade		
GRAU DE RISCO			
<input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto	<input type="checkbox"/> Risco 3 - Alto		
SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2)			
<input checked="" type="checkbox"/> Setor Monitoramento Ocupado	<input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Não Ocupado		
Número de moradias na área:	42		

PMRR ITAPEVI - 2018

Prefeitura: Itapevi	Área: ITA-04	Nome: Amador Bueno	Setor: ITA-04-02-01
Data: 19/06/2018		Coordenadas: 297908 / 7396577	
Localização da Área: Rua Paranaguá			
Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC)			
DIAGNÓSTICO DO SETOR			
Setor de encosta com moradias de alvenaria e madeira de baixo padrão construtivo, com muitos terrenos ainda vagos.	Os taludes de corte se referem ao talude de obra de retaludamento de grande porte da ferrovia com 20 m de altura e inclinações de 60° a 70° em média. A distância das moradias em relação ao topo do talude varia de 3 a 5 m e à base do talude de 0 a 1 m.	Ocorre concentração de água de chuva e lançamento de água servida em superfície.	
Existem pequenos depósitos de solo lançados sobre os taludes de corte.		Os taludes possuem vegetação rasteira.	
Não foram identificados sinais de instabilidade.			
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO			
Não foram identificados sinais ou evidências de instabilidade.			
Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de baixa potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos em taludes de corte.			
Se tais condições descritas forem mantidas, não se espera a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas.			
GRAU DE RISCO: SM-SETOR DE MONITORAMENTO (ESCORREGAMENTO)			
NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 42			



Foto FH-ITA-04-02-03: Vista dos setores mapeados.



Foto FH-ITA-04-02.02: Vista dos setores mapeados.



Foto FH-ITA-04-02.01: Vista dos setores mapeados.



Foto FC-ITA-04-01.05: Terreno ainda vazio e moradias em alvenaria e madeira.



Foto FC-ITA-04-01.06: Terreno vazio com inclinação elevada. Notar moradia sendo construída.



Foto FC-ITA-04-01.03: No primeiro plano moradia em fase de construção. Do outro lado da vertente a ocupação se dá principalmente por moradias em madeira.



Foto FC-ITA-04-01.04: Detalhe da ocupação na outra vertente.



Foto FC-ITA-04-01.01: Vista de um trecho do setor no topo da encosta em área mais plana e ocupação de muito baixo padrão construtivo.



Foto FC-ITA-04-01.02: Trecho do setor mostrando moradia de madeira e a inclinação da encosta natural.

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

LOCALIZAÇÃO		
Município: Itapevi	Área: ITA-04 Nº do Setor: ITA-04-01	
Nome da Área: Amador Bueno	Coord E (m): 297981 Coord N (m): 7396588	
Localização: Rua Urupês	Data: 19/06/2018	
Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC)		
UNIDADE DE ANÁLISE		
<input checked="" type="checkbox"/> Encosta	<input type="checkbox"/> Margem de Córrego	
CARACTERÍSTICAS DA ÁREA		
Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input checked="" type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto	Obs: _____	
Densidade de ocupação: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	Condições das vias: <input type="checkbox"/> pavimentada <input checked="" type="checkbox"/> não pavimentada Obs: _____	
Inclinação média do setor (°): _____		
CONDICIONANTES		
<input checked="" type="checkbox"/> Encostas Naturais	Obs: moradias situadas no topo e na meia encosta	
Altura (m): 20	Inclinação (°): 60 Distância da moradia ao topo (m): 0 Distância da moradia à base (m): --	
<input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte	Obs: _____	
Altura (m): 3-5	Inclinação (°): 70-90 Distância da moradia ao topo (m): 0-2 Distância da moradia à base (m): 0-1	
Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã	_____	
<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade	Obs: _____	
<input type="checkbox"/> Taludes de aterro	Obs: _____	
Altura (m): _____	Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____	
<input type="checkbox"/> Maciço rochoso	<input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade Outros: _____	
Altura (m): _____	Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____	
<input type="checkbox"/> Matacões	Obs: _____	
<input checked="" type="checkbox"/> Depósito localizado sobre:	<input type="checkbox"/> Encosta natural <input checked="" type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal	
Obs: _____	Material presente: <input checked="" type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho Obs: _____	
<input type="checkbox"/> Drenagens Naturais:	<input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho	
<input type="checkbox"/> Talude Marginal	Altura (m): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Obs: _____	
EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO		
<input type="checkbox"/> trincas na moradia	<input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado	<input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento
<input type="checkbox"/> trincas no terreno	<input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados	Data e dimensão: _____
<input type="checkbox"/> dregas de abatimento	<input type="checkbox"/> solapamento de margem	<input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso
ÁGUA		
<input type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície	<input type="checkbox"/> fossa	
<input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície	<input type="checkbox"/> surgência d'água	Obs: _____
<input type="checkbox"/> vazamento de tubulação	sistema de drenagem superficial: <input checked="" type="checkbox"/> inexistente <input type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório	
VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES		
<input checked="" type="checkbox"/> presença de árvores	<input type="checkbox"/> área desmatada	
<input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira	<input type="checkbox"/> área de cultivo: _____	
PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO		
<input type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural	<input type="checkbox"/> escorregamento em depósito encosta	<input type="checkbox"/> queda de blocos
<input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte	<input type="checkbox"/> solapamento margem	<input type="checkbox"/> rolamento de blocos
<input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro	<input type="checkbox"/> erosão	<input type="checkbox"/> desplacamento
CONDICÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO		
<input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade	<input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade	
GRAU DE RISCO		
<input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto	<input type="checkbox"/> Risco 3 - Alto	
SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2)		
<input checked="" type="checkbox"/> Setor Monitoramento Ocupado	<input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Não Ocupado	
Número de moradias na área: 76		

PMRR ITAPEVI - 2018

Prefeitura: Itapevi Data: 19/06/2018	Área: ITA-04 Localização da Área: Rua Urupês	Nome: Amador Bueno Coordenadas: 304244 / 7395300	Setor: ITA-04-01
Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC)			
DIAGNÓSTICO DO SETOR			
Setor de encosta com moradias de alvenaria e madeira de baixo padrão construtivo.			
Encosta natural com altura de 20 m em média e 60° de inclinação.			
Os taludes de corte com 3 a 5 m de altura e inclinações de 70° a 90° em média. A distância das moradias em relação ao topo do talude varia de 0 a 2 m e à base do talude de 0 a 1 m.			
Existem pequenos depósitos de solo lançados sobre os taludes de corte.			
Os taludes possuem árvores e vegetação rasteira.			
Não foram identificados sinais de instabilidade.			
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO			
Não foram identificados sinais ou evidências de instabilidade.			
Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de baixa potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos em taludes de corte.			
Se tais condições descritas forem mantidas, não se espera a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas.			
GRAU DE RISCO: SM-SETOR DE MONITORAMENTO (ESCORREGAMENTO)			
NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 76			




Foto FH-ITA-04-01.01: Vista do setor mapeado.




Foto FV-ITA-04.01: Vista geral da área e dos setores mapeados.

PMRR ITAPEVI - 2018

Prefeitura: Itapevi	Área: ITA-04	Nome: Amador Bueno
Localização da Área: Rua Bambina Chalupe / Rua Claro Camargo Oliveira / Rua Amador Bueno / Rua São José do Rio Preto / Estrada do Prado / Rua Paranagué.		
Coordenadas: 298028 / 7396136		
Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC)		

	Processo*	Grau de Risco	Nº de Moradias
ITA-04-01	Escorregamento	SM - SETOR DE MONITORAMENTO	76
ITA-04-02-01	Escorregamento	SM - SETOR DE MONITORAMENTO	42
ITA-04-02-02	Escorregamento	R3 - RISCO ALTO	20
ITA-04-02-03	Escorregamento	SM - SETOR DE MONITORAMENTO	25 moradias e 01 escola
ITA-04-02-04	Escorregamento	R3 - RISCO ALTO	15
ITA-04-03-01	Escorregamento	SM - SETOR DE MONITORAMENTO	7
ITA-04-03-02	Escorregamento	R3 - RISCO ALTO	03
ITA-04-04	Inundação	SM - SETOR DE MONITORAMENTO	100 moradias, 01 escola e 01 praça de lazer
ITA-04-05	Inundação	SM - SETOR DE MONITORAMENTO	77
ITA-04-06-01	Escorregamento	SM - SETOR DE MONITORAMENTO	182
ITA-04-06-02	Escorregamento	R3 - RISCO ALTO	02
ITA-04-07	Escorregamento	SM - SETOR DE MONITORAMENTO	40
ITA-04-08	Escorregamento	SM - SETOR DE MONITORAMENTO	40
ITA-04-09	Escorregamento	SM - SETOR DE MONITORAMENTO	10