



Foto FC-ITA-09-01.01: Vista geral do setor.



Foto FC-ITA-09-01.02: Vista do tributário que está sendo canalizado pelos moradores.

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO DE INUNDAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

Município: Itapevi Área: ITA-09-01
 Nome da área: Santa Rita Coord E (m): 299693 Coord N (m): 7393502
 Localização: Av. José Chalupe / Rua Vasco da Gama / Rua Ferroviária Data: 05/07/2018
 Equipe: Alessandra Corsi, Eduardo Macedo, José Cardoso, Marcela Guimarães (IPT)/José Farias, Luiz Anselmo, Selma Ronqui (DC)

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

Tipo predominante de construção: Alvenaria Madeira Misto

Densidade de ocupação: 1 2 3 4

Condição das vias: pavimentada não pavimentada Obs:

Sistema de drenagem superficial: Inexistente Precário Satisfatório

Cobertura da área: Impermeabilizada Solo exposto Vegetada

Presença de erosão nas proximidades

Altura máxima do evento de inundaçao: -- m Fonte dos dados: --

Raio de alcance máximo do evento a partir do eixo do canal: -- m Fonte dos dados: --

Quantidade de chuva registrada na ocasião do evento: -- mm Fonte dos dados: --

CARACTERIZAÇÃO DA DRENAGEM

Tipo de canal: Retificado Natural Retilíneo Meandrante Assoreado Lixo Entulho

Largura máxima do canal: 3 m Altura máxima do canal: 1-3 m Distância das moradias ao eixo do canal: 2-3 m

Presença de assoreamento: Lixo Entulho Solo

Cobertura do talude marginal: Impermeabilizada Solo exposto Vegetada

Presença de solapamento de margem Obs:

Presença de intervenções nas proximidades: Dique Barragem Piscinão Ponte Canalização Travessia

Obs:

Presença de obstrução ou diminuição de vazão ao longo do canal

Obs:

DEFINIÇÃO DO GRAU DE RISCO

Definição Grau de Risco - Descrição:

Segundo informações dos moradores, o condomínio em construção, fez um desvio do rio. Após essa intervenção, não houve mais episódios de inundações da área.

Na área foi identificado um tributário, próximo a rua Vasco da Gama com a rua Ferroviária, que está sendo canalizado pelos próprios moradores.

GRAU DE RISCO

| Gravidade \ Probabilidade | Negligenciável | Médio | Alto | Desastre |
|---------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| Baixo | <input type="checkbox"/> Baixo | <input type="checkbox"/> Baixo | <input type="checkbox"/> Médio | <input type="checkbox"/> Muito Alto |
| Médio | <input type="checkbox"/> Baixo | <input checked="" type="checkbox"/> Médio | <input type="checkbox"/> Alto | <input type="checkbox"/> Muito Alto |
| Alto | <input type="checkbox"/> Baixo | <input type="checkbox"/> Médio | <input type="checkbox"/> Alto | <input type="checkbox"/> Muito Alto |
| Muito Alto | <input type="checkbox"/> Baixo | <input type="checkbox"/> Médio | <input type="checkbox"/> Alto | <input type="checkbox"/> Muito Alto |

SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2)

Setor de Monitoramento Ocupado

Setor de Monitoramento Não Ocupado

Número de moradias na área: 186

PMRR ITAPEVI - 2018

| | | | |
|--|--------------|-------------------------------|------------------|
| Prefeitura: Itapevi | Área: ITA-09 | Nome: Santa Rita | Setor: ITA-09-01 |
| Data: 05/07/2018 | | Coordenadas: 299693 / 7393502 | |
| Localização da Área: Av. José Chaluppe / Rua Ferroviária / Rua Vasco da Gama | | | |
| Equipe: Alessandra Corsi, Eduardo Macedo, José Carlos Cardoso, Marcela Guimaraes (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC) / Selma Mendes Ronqui (Prefeitura). | | | |
| DIAGNÓSTICO DO SETOR | | | |
| Este setor localiza-se no entorno de córrego sem nome onde as moradias estão instaladas na sua margem. | | | |
| As moradias são de alvenaria, com médio a bom padrão construtivo, as vias são pavimentadas e não existe sistema de drenagem superficial. A área encontra-se parcialmente impermeabilizada. | | | |
| O canal é natural, meandrante, com largura máxima de 3 m e altura do talude marginal é de 1 a 3 m. As moradias estão localizadas entre 2 e 3 m de distância do eixo do canal. | | | |
| Segundo informações de moradores após a intervenção realizada pela construtora do condomínio, não houve novos episódios de inundação na área. | | | |
| Não foi observada a presença de assoreamento. | | | |
| Na área foi identificado um tributário, próximo à confluência da Rua Vasco da Gama com a Rua Ferroviária, que está sendo canalizado pelos próprios moradores. | | | |
| DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO | | | |
| A probabilidade de inundação foi considerada média e gravidade média para deflagração do processo, resultando em risco Médio para o processo de inundação. | | | |
| GRAU DE RISCO: SM-SETOR DE MONITORAMENTO (INUNDAÇÃO) | | | |
| NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 186 | | | |



Foto FH-ITA-09.05: Vista do setor mapeado.



Foto FH-ITA-09.04: Vista do setor mapeado.




Foto FH-ITA-09.03: Vista do setor mapeado.




Foto FH-ITA-09.02: Vista do setor mapeado.



Foto FH-ITA-09.01: Vista do setor mapeado.



Foto FV-ITA-09.01: Vista geral da área e do setor mapeado.

PMRR ITAPEVI - 2018

| | | |
|---|--------------|------------------|
| Prefeitura: Itapevi | Área: ITA-09 | Nome: Santa Rita |
| Localização da Área: Av. José Chalupe / Rua Vasco da Gama / Rua Ferroviária | | |
| Coordenadas: 299693 / 7393502 | | |
| Equipe: Alessandra Corsi, Eduardo Macedo, José Carlos Cardoso, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC) / Selma Mendes Ronqui (Prefeitura). | | |

| Setor | Processo* | Grau de Risco | Nº de Moradias |
|-----------|-----------|-----------------------------|----------------|
| ITA-09-01 | Inundação | SM - SETOR DE MONITORAMENTO | 186 |

ÁREA ITA – 09 SANTA RITA



Foto FC-ITA-07-01.01: Vista geral do setor.



Foto FC-ITA-07-01.02: Vista geral do setor. Moradias e garagens situadas no topo do talude. Notar distância da moradia ao topo (seta vermelha).

| FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| LOCALIZAÇÃO Município: Itapevi Nome da Área: Vila Glória Localização: Rua Bagre / Rua Alfa Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC) | | | Área: ITA-08 Nº do Setor: ITA-08-01 Coord E (m): 299015 Coord N (m): 7395149 Data: 21/06/2018 | | |
| UNIDADE DE ANÁLISE <input checked="" type="checkbox"/> Encosta <input type="checkbox"/> Margem de Córrego | | | | | |
| CARACTERÍSTICAS DA ÁREA Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs: Densidade de ocupação: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input type="checkbox"/> não pavimentada Obs: Inclinação média do setor (°): 30 | | | | | |
| CONDICIONANTES <input type="checkbox"/> Encostas Naturais Obs: Altura (m): _____ Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____ <input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte Obs: Garagens, moradias e estabelecimentos comerciais situadas no topo do talude de corte Altura (m): 10 Inclinação (°): 30 Distância da moradia ao topo (m): 2-6 Distância da moradia à base (m): -- Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input checked="" type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade Obs: <input type="checkbox"/> Taludes de aterro Obs: Altura (m): _____ Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____ <input type="checkbox"/> Maciço rochoso <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade Outros: Altura (m): _____ Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____ <input type="checkbox"/> Matacões Obs: <input type="checkbox"/> Depósito localizado sobre: <input type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal Obs: Material presente: <input type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho Obs: <input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho <input type="checkbox"/> Talude Marginal Altura (m): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Obs: | | | | | |
| EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO <input type="checkbox"/> trincas na moradia <input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado <input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento <input type="checkbox"/> trincas no terreno <input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados Data e dimensão: <input type="checkbox"/> dregas de abatimento <input type="checkbox"/> solapamento de margem <input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso | | | | | |
| ÁGUA <input type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície <input type="checkbox"/> fossa <input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície <input type="checkbox"/> surgência d'água Obs: <input type="checkbox"/> vazamento de tubulação sistema de drenagem superficial: <input type="checkbox"/> inexistente <input checked="" type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório | | | | | |
| VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES <input checked="" type="checkbox"/> presença de árvores <input type="checkbox"/> área desmatada <input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira <input type="checkbox"/> área de cultivo: _____ | | | | | |
| PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO <input type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural <input type="checkbox"/> escorregamento em depósito encosta <input type="checkbox"/> queda de blocos <input type="checkbox"/> corrida <input type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte <input type="checkbox"/> solapamento margem <input type="checkbox"/> rolamento de blocos <input type="checkbox"/> rastejo <input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro <input type="checkbox"/> erosão <input type="checkbox"/> desplacamento | | | | | |
| CONDICÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO <input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade <input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade | | | | | |
| GRAU DE RISCO <input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto <input type="checkbox"/> Risco 3 - Alto | | | | | |
| SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2) <input checked="" type="checkbox"/> Setor Monitoramento Ocupado <input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Não Ocupado | | | | | |
| Número de moradias na área: 70 | | | | | |

PMRR ITAPEVI - 2018

| | | | |
|---|--------------|-------------------------------|------------------|
| Prefeitura: Itapevi | Área: ITA-08 | Nome: Vila Gióia | Setor: ITA-08-01 |
| Data: 21/06/2018 | | Coordenadas: 299015 / 7395149 | |
| Localização da Área: Rua Bagre / Rua Alfa | | | |
| Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC). | | | |
| DIAGNÓSTICO DO SETOR | | | |
| Setor de encosta com moradias, garagens e estabelecimentos comerciais de alvenaria de médio a bom padrão construtivo. | | | |
| O talude de corte possui cerca de 10 m de altura e inclinação de 30° em média. A distância das moradias em relação ao topo do talude varia de 2 a 6 m. | | | |
| Existe lançamento de água em superfície. O sistema de drenagem superficial é precário no topo do talude. | | | |
| Os taludes possuem árvores e vegetação rasteira em trechos do setor. | | | |
| O talude de corte é monitorado pela Secretaria de Obras, cuja sede localiza-se na base do talude. | | | |
| DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO | | | |
| Não foram identificados sinais ou evidências de instabilidade. | | | |
| Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de baixa potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamento em talude de corte. | | | |
| Se tais condições desritas forem mantidas, não se espera a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas. | | | |
| GRAU DE RISCO: SM-SETOR DE MONITORAMENTO (ESCORREGAMENTO) | | | |
| NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 70 | | | |



Foto FH-ITA-08.05: Vista do setor mapeado.




Foto FH-ITA-08.04: Vista do setor mapeado.




Foto FH-ITA-08.03: Vista do setor mapeado.




Foto FH-ITA-08.02: Vista do setor mapeado.




Foto FH-ITA-08.01: Vista do setor mapeado.




Foto FV-ITA-08.01: Vista geral da área e do setor mapeado.

PMRR ITAPEVI - 2018

| | | |
|---|--------------|------------------|
| Prefeitura: Itapevi | Área: ITA-08 | Nome: Vila Gióia |
| Localização da Área: Rua Bagre / Rua Alfa | | |
| Coordenadas: 299015 / 7395149 | | |
| Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC). | | |

| Setor | Processo | Grau de Risco | Nº de Moradias |
|-----------|----------------|-----------------------------|----------------|
| ITA-08-01 | Escorregamento | SM - SETOR DE MONITORAMENTO | 70 |

ÁREA ITA – 08 VILA GIÓIA



Foto FC-ITA-07-03.03: Moradias de madeira situados no setor.



Foto FC-ITA-07-03.04: Vista das moradias situadas na rua Milton José Cezar Rezende.



Foto FC-ITA-07-03.01: Vista de um dos blocos de rocha (matacão) que ocorrem na área, mas que estão estáveis.



Foto FC-ITA-07-03.02: Vista de um dos blocos de rocha (matacão) de dimensões métricas que ocorrem na área, mas que estão estáveis.

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

| | | | |
|--|---|---|--|
| LOCALIZAÇÃO | | | |
| Município: Itapevi | Área: ITA-07 Nº do Setor: ITA-07-03 | | |
| Nome da Área: Jardim Ruth | Coord E (m): 298374 Coord N (m): 7395254 | | |
| Localização: Rua Milton José Cesar Rezende | Data: 21/06/2018 | | |
| Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC) | | | |
| UNIDADE DE ANÁLISE | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Encosta | <input type="checkbox"/> Margem de Córrego | | |
| CARACTERÍSTICAS DA ÁREA | | | |
| Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input checked="" type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto | Obs: _____ | | |
| Densidade de ocupação: <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 | _____ | | |
| Condições das vias: <input type="checkbox"/> pavimentada <input checked="" type="checkbox"/> não pavimentada | Obs: _____ | | |
| Inclinação média do setor (°): 70 | _____ | | |
| CONDICIONANTES | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Encostas Naturais | Obs: _____ | | |
| Altura (m): 20 | Inclinação (°): 40-60 Distância da moradia ao topo (m): 0 | Distância da moradia à base (m): -- | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte | Obs: _____ | | |
| Altura (m): 3-6 | Inclinação (°): 70-90 | Distância da moradia ao topo (m): 0-1 | Distância da moradia à base (m): 0-1 |
| Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual | <input checked="" type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã | _____ | |
| <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade | Obs: _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Taludes de aterro | Obs: _____ | | |
| Altura (m): _____ | Inclinação (°): _____ | Distância da moradia ao topo (m): _____ | Distância da moradia à base (m): _____ |
| <input type="checkbox"/> Maciço rochoso | <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade | Outros: _____ | |
| Altura (m): _____ | Inclinação (°): _____ | Distância da moradia ao topo (m): _____ | Distância da moradia à base (m): _____ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Matacões | Obs: blocos imersos | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Depósito localizado sobre: | <input checked="" type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal | | |
| Obs: _____ | _____ | | |
| Material presente: <input checked="" type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho | Obs: _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho | _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Talude Marginal | Altura (m): _____ | Distância da moradia ao topo (m): _____ | Obs: _____ |
| EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO | | | |
| <input type="checkbox"/> trincas na moradia | <input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado | <input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento | |
| <input type="checkbox"/> trincas no terreno | <input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados | Data e dimensão: _____ | |
| <input type="checkbox"/> dregas de abatimento | <input type="checkbox"/> solapamento de margem | <input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso | |
| ÁGUA | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície | <input type="checkbox"/> fossa | _____ | |
| <input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície | <input type="checkbox"/> surgência d'água | Obs: _____ | _____ |
| <input type="checkbox"/> vazamento de tubulação | sistema de drenagem superficial: <input checked="" type="checkbox"/> inexistente <input type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório | _____ | |
| VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> presença de árvores | <input type="checkbox"/> área desmatada | _____ | |
| <input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira | <input type="checkbox"/> área de cultivo: _____ | _____ | |
| PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural | <input type="checkbox"/> escorregamento em depósito encosta | <input type="checkbox"/> queda de blocos | <input type="checkbox"/> corrida |
| <input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte | <input type="checkbox"/> solapamento margem | <input type="checkbox"/> rolamento de blocos | <input type="checkbox"/> rastejo |
| <input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro | <input type="checkbox"/> erosão | <input type="checkbox"/> desplacamento | _____ |
| CONDICÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade | <input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade | _____ | |
| GRAU DE RISCO | | | |
| <input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto | <input type="checkbox"/> Risco 3 - Alto | _____ | |
| SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2) | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Setor Monitoramento Ocupado | <input checked="" type="checkbox"/> Setor Monitoramento Não Ocupado | _____ | |
| Número de moradias na área: 70 | _____ | _____ | |

| | | | |
|--|--------------|-------------------------------|------------------|
| Prefeitura: Itapevi | Área: ITA-07 | Nome: Jardim Ruth | Setor: ITA-07-03 |
| Data: 21/06/2018 | | Coordenadas: 298374 / 7395254 | |
| Localização da Área: Rua Milton José Cesar Rezende | | | |
| Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC). | | | |
| DIAGNÓSTICO DO SETOR | | | |
| Setor de encosta com moradias de alvenaria de médio a bom padrão construtivo e com moradias de madeira. | | | |
| A encosta natural possui cerca de 20 m de altura e inclinação variando de 40° a 60°. Não há distância das moradias em relação ao topo. | | | |
| Os taludes de corte variam de 3 a 6 m de altura e inclinações de 70° a 90° em média. A distância das moradias em relação à base e ao topo do talude varia de 0 a 1 m. | | | |
| Presença de matacões de rocha de dimensões métricas em várias partes do setor. Existem depósitos de aterros de solo sobre alguns trechos da encosta. | | | |
| Existem concentração e lançamento de água em superfície. O sistema de drenagem superficial é inexistente. | | | |
| Os taludes possuem árvores e vegetação rasteira em trechos do setor. | | | |
| Não foram identificados sinais de instabilidade. | | | |
| DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO | | | |
| Não foram identificados sinais ou evidências de escorregamentos. | | | |
| Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de média potencialidade para o desenvolvimento de processos de solapamento de margens. | | | |
| Se tais condições descritas forem mantidas, não se espera a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas. | | | |
| GRAU DE RISCO: SM–SETOR DE MONITORAMENTO (ESCORREGAMENTO) | | | |
| NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 70 | | | |



Foto FC-ITA-07-02.01: Vista geral do setor.

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| LOCALIZAÇÃO | | Área: <u>ITA-07</u> Nº do Setor: <u>ITA-07-02</u> |
| Município: <u>Itapevi</u> | Nome da Área: <u>Jardim Ruth</u> | Coord E (m): <u>298442</u> Coord N (m): <u>7395362</u> |
| Localização: <u>Rua A</u> | Data: <u>21/06/2018</u> | |
| Equipe: <u>Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC)</u> | | |
| UNIDADE DE ANÁLISE | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Encosta <input type="checkbox"/> Margem de Córrego | | |
| CARACTERÍSTICAS DA ÁREA | | |
| Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs: _____ | | |
| Densidade de ocupação: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 | | |
| Condições das vias: <input type="checkbox"/> pavimentada <input checked="" type="checkbox"/> não pavimentada Obs: _____ | | |
| Inclinação média do setor (°): <u>90</u> | | |
| CONDICIONANTES | | |
| <input type="checkbox"/> Encostas Naturais Obs: _____ | | |
| Altura (m): <u>_____</u> Inclinação (°): <u>_____</u> Distância da moradia ao topo (m): <u>_____</u> Distância da moradia à base (m): <u>_____</u> | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte Obs: _____ | | |
| Altura (m): <u>6</u> Inclinação (°): <u>90</u> Distância da moradia ao topo (m): <u>--</u> Distância da moradia à base (m): <u>0-2</u> | | |
| Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input checked="" type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã | | |
| <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade Obs: _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Taludes de aterro Obs: _____ | | |
| Altura (m): <u>_____</u> Inclinação (°): <u>_____</u> Distância da moradia ao topo (m): <u>_____</u> Distância da moradia à base (m): <u>_____</u> | | |
| <input type="checkbox"/> Maciço rochoso <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade Outros: _____ | | |
| Altura (m): <u>_____</u> Inclinação (°): <u>_____</u> Distância da moradia ao topo (m): <u>_____</u> Distância da moradia à base (m): <u>_____</u> | | |
| <input type="checkbox"/> Matacões Obs: _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Depósito localizado sobre: <input type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal | | |
| Obs: _____ | | |
| Material presente: <input type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho Obs: _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retílineo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho | | |
| <input type="checkbox"/> Talude Marginal Altura (m): <u>_____</u> Distância da moradia ao topo (m): <u>_____</u> Obs: _____ | | |
| EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO | | |
| <input type="checkbox"/> trincas na moradia <input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado <input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> trincas no terreno <input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados Data e dimensão: _____ | | |
| <input type="checkbox"/> dregraus de abatimento <input type="checkbox"/> solapamento de margem <input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso | | |
| ÁGUA | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície <input type="checkbox"/> fossa | | |
| <input type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície <input type="checkbox"/> surgência d'água Obs: _____ | | |
| <input type="checkbox"/> vazamento de tubulação sistema de drenagem superficial: <input checked="" type="checkbox"/> inexistente <input type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório | | |
| VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> presença de árvores <input type="checkbox"/> área desmatada | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira <input type="checkbox"/> área de cultivo: _____ | | |
| PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO | | |
| <input type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural <input type="checkbox"/> escorregamento em depósito encosta <input type="checkbox"/> queda de blocos <input type="checkbox"/> corrida | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte <input type="checkbox"/> solapamento margem <input type="checkbox"/> rolamento de blocos <input type="checkbox"/> rastejo | | |
| <input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro <input type="checkbox"/> erosão <input type="checkbox"/> desplacamento | | |
| CONDICÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO | | |
| <input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade <input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade | | |
| GRAU DE RISCO | | |
| <input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Risco 3 - Alto | | |
| SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2) | | |
| <input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Ocupado <input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Não Ocupado | | |
| Número de moradias na área: <u>1</u> | | |

PMRR ITAPEVI - 2018

| | | | | | | |
|--|--------------|-------------------------------|------------------|--|--|--|
| Prefeitura: Itapevi | Área: ITA-07 | Nome: Jardim Ruth | Setor: ITA-07-02 | | | |
| Data: 21/06/2018 | | Coordenadas: 298442 / 7395362 | | | | |
| Localização da Área: Rua A | | | | | | |
| Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC). | | | | | | |
| DIAGNÓSTICO DO SETOR | | | | | | |
| Setor de encosta com moradias de alvenaria de médio a bom padrão construtivo. | | | | | | |
| O talude de corte possui cerca de 6 m de altura e inclinação de 90° em média. A distância das moradias em relação à base do talude varia de 0 a 2 m. | | | | | | |
| Existe concentração de água em superfície. O sistema de drenagem superficial é inexistente. | | | | | | |
| Os taludes possuem árvores e vegetação rasteira em trechos do setor. | | | | | | |
| Foram identificadas trincas no terreno. | | | | | | |
| DESCRICAÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO | | | | | | |
| Foram identificados sinais ou evidências de instabilidade. | | | | | | |
| Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de alta potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamento em talude de corte. | | | | | | |
| Se tais condições descritas forem mantidas, se espera a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas. | | | | | | |
| GRAU DE RISCO: R-3 (RISCO ALTO) – SOLAPAMENTO DE MARGEM | | | | | | |
| NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 02 | | | | | | |



Foto FC-ITA-07-01.01: Vista geral do talude de corte.

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| LOCALIZAÇÃO | | Área: <u>ITA-07</u> Nº do Setor: <u>ITA-07-01</u> |
| Município: <u>Itapevi</u> | Nome da Área: <u>Jardim Ruth</u> | Coord E (m): <u>298470</u> Coord N (m): <u>7395379</u> |
| Localização: <u>Rua A</u> | Data: <u>21/06/2018</u> | |
| Equipe: <u>Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC)</u> | | |
| UNIDADE DE ANÁLISE | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Encosta <input type="checkbox"/> Margem de Córrego | | |
| CARACTERÍSTICAS DA ÁREA | | |
| Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs: _____ | | |
| Densidade de ocupação: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 | | |
| Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input type="checkbox"/> não pavimentada Obs: _____ | | |
| Inclinação média do setor (°): _____ | | |
| CONDICIONANTES | | |
| <input type="checkbox"/> Encostas Naturais Obs: _____ | | |
| Altura (m): _____ Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____ | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte Obs: _____ | | |
| Altura (m): <u>10</u> Inclinação (°): <u>80-90</u> Distância da moradia ao topo (m): <u>0-1</u> Distância da moradia à base (m): <u>0-1</u> | | |
| Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input checked="" type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã | | |
| <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade Obs: _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Taludes de aterro Obs: _____ | | |
| Altura (m): _____ Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Maciço rochoso <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade Outros: _____ | | |
| Altura (m): _____ Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Matacões Obs: _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Depósito localizado sobre: <input type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal | | |
| Obs: _____ | | |
| Material presente: <input type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho Obs: _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retílineo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho | | |
| <input type="checkbox"/> Talude Marginal Altura (m): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Obs: _____ | | |
| EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO | | |
| <input type="checkbox"/> trincas na moradia <input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado <input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> trincas no terreno <input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados Data e dimensão: _____ | | |
| <input type="checkbox"/> dregas de abatimento <input type="checkbox"/> solapamento de margem <input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso | | |
| ÁGUA | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície <input type="checkbox"/> fossa | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície <input type="checkbox"/> surgência d'água Obs: _____ | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> vazamento de tubulação sistema de drenagem superficial: <input checked="" type="checkbox"/> inexistente <input type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório | | |
| VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> presença de árvores <input type="checkbox"/> área desmatada | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira <input type="checkbox"/> área de cultivo: _____ | | |
| PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO | | |
| <input type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural <input type="checkbox"/> escorregamento em depósito encosta <input type="checkbox"/> queda de blocos <input type="checkbox"/> corrida | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte <input type="checkbox"/> solapamento margem <input type="checkbox"/> rolamento de blocos <input type="checkbox"/> rastejo | | |
| <input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro <input type="checkbox"/> erosão <input type="checkbox"/> desplacamento | | |
| CONDICÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO | | |
| <input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade <input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade | | |
| GRAU DE RISCO | | |
| <input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Risco 3 - Alto | | |
| SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2) | | |
| <input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Ocupado <input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Não Ocupado | | |
| Número de moradias na área: <u>1</u> | | |

Foto FH-ITA-07.02: Vista dos setores mapeados.

PMRR ITAPEVI - 2018


| | | | |
|--|--------------|-------------------------------|------------------|
| Prefeitura: Itapevi | Área: ITA-07 | Nome: Jardim Ruth | Setor: ITA-07-01 |
| Data: 21/06/2018 | | Coordenadas: 298470 / 7395379 | |
| Localização da Área: Rua A | | | |
| Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC). | | | |
| DIAGNÓSTICO DO SETOR | | | |
| Setor de encosta com moradias de alvenaria de médio a bom padrão construtivo. | | | |
| O talude de corte possui cerca de 10 m de altura e inclinações de 80° a 90° em média. A distância das moradias em relação à base e ao topo do talude varia de 0 a 1 m. | | | |
| Existem concentração e lançamento de água em superfície, além de vazamentos de tubulação. O sistema de drenagem superficial é inexistente. | | | |
| Os taludes possuem árvores e vegetação rasteira em trechos do setor. | | | |
| Foram identificadas trincas no terreno. | | | |
| DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO | | | |
| Foram identificados sinais ou evidências de instabilidade. | | | |
| Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de alta potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamento em talude de corte. | | | |
| Se tais condições forem mantidas, se espera a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas. | | | |
| GRAU DE RISCO: R-3 (RISCO ALTO) - ESCORREGAMENTO | | | |
| NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 01 | | | |

Foto FH-ITA-07.01: Vista dos setores mapeados.



Foto Fv-ITA-07.01: Vista geral da área e dos setores mapeados.





PMRR ITAPEVI - 2018

| | | |
|---|--------------|-------------------|
| Prefeitura: Itapevi | Área: ITA-07 | Nome: Jardim Ruth |
| Localização da Área: Rua Milton José Cesar Rezende | | |
| Coordenadas: 298374 / 7395254 | | |
| Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC). | | |

| Setor | Processo | Grau de Risco | Nº de Moradias |
|-----------|----------------|-----------------------------|----------------|
| ITA-07-01 | Escorregamento | R3 - ALTO | 01 |
| ITA-07-02 | Escorregamento | R3 - ALTO | 01 |
| ITA-07-03 | Escorregamento | SM - SETOR DE MONITORAMENTO | 70 |

ÁREA ITA – 07 JARDIM RUTH



Foto FC-ITA-06-03.03: Vista geral de outro ponto do córrego.




Foto FC-ITA-06-03.04: Vista do córrego a partir da ponte existente. Notar a presença de lixo e solo dentro do canal.



Foto FC-ITA-06-03.01: Vista do córrego em um ponto do setor. Notas a presença de entulho no canal.



Foto FC-ITA-06-03.02: Vista do córrego em outro ponto do setor.

| FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|-----------|
| LOCALIZAÇÃO | | | | | | |
| Município: | Itapevi | | Área: | ITA-06 | Nº do Setor: | ITA-06-03 |
| Nome da Área: | Colinas de São José | | Coord E (m): | 304295 | Coord N (m): | 7395232 |
| Localização: | Rua das Margaridas / Rua Mariano | | Data: | 11/07/2018 | | |
| Equipe: | Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Jozzefer V. de Abreu, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC) | | | | | |
| UNIDADE DE ANÁLISE | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Encosta | <input checked="" type="checkbox"/> Margem de Córrego | | | | | |
| CARACTERÍSTICAS DA ÁREA | | | | | | |
| Tipos predominantes de construção: | <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria | <input type="checkbox"/> madeira | <input type="checkbox"/> misto | Obs: | | |
| Densidade de ocupação: | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | | |
| Condições das vias: | <input type="checkbox"/> pavimentada | <input type="checkbox"/> não pavimentada | Obs: | | | |
| Inclinação média do setor (°): | | | | | | |
| CONDICIONANTES | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Encostas Naturais | Obs: | | | | | |
| Altura (m): | Inclinação (°): | Distância da moradia ao topo (m): | Distância da moradia à base (m): | | | |
| <input type="checkbox"/> Talude de Corte | Obs: | | | | | |
| Altura (m): | Inclinação (°): | Distância da moradia ao topo (m): | Distância da moradia à base (m): | | | |
| Material predominante: | <input type="checkbox"/> solo residual | <input type="checkbox"/> saprolito | <input type="checkbox"/> rocha alterada | <input type="checkbox"/> rocha sã | | |
| <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade | Obs: | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Taludes de aterro | Obs: | | | | | |
| Altura (m): | Inclinação (°): | Distância da moradia ao topo (m): | Distância da moradia à base (m): | | | |
| <input type="checkbox"/> Maciço rochoso | <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade | Outros: | | | | |
| Altura (m): | Inclinação (°): | Distância da moradia ao topo (m): | Distância da moradia à base (m): | | | |
| <input type="checkbox"/> Matacões | Obs: | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Depósito localizado sobre: | <input type="checkbox"/> Encosta natural | <input type="checkbox"/> Talude de corte | <input type="checkbox"/> Talude de aterro | <input type="checkbox"/> Talude marginal | | |
| Obs: | | | | | | |
| Material presente: | <input type="checkbox"/> aterro | <input type="checkbox"/> lixo | <input type="checkbox"/> entulho | Obs: | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Drenagens Naturais: | <input type="checkbox"/> retificado | <input checked="" type="checkbox"/> natural | <input type="checkbox"/> retilíneo | <input checked="" type="checkbox"/> meandrante | <input checked="" type="checkbox"/> assoreado | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Talude Marginal | Altura (m): | 1-5 | Distância da moradia ao topo (m): | 0-3 | Obs: | |
| EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> trincas na moradia | <input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado | | | <input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento | | |
| <input type="checkbox"/> trincas no terreno | <input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados | | | Data e dimensão: | | |
| <input type="checkbox"/> dregas de abatimento | <input checked="" type="checkbox"/> solapamento de margem | | | <input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso | | |
| ÁGUA | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície | <input type="checkbox"/> fossa | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície | <input type="checkbox"/> surgência d'água | | | Obs: | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> vazamento de tubulação | sistema de drenagem superficial: | | | <input type="checkbox"/> inexistente | <input checked="" type="checkbox"/> precário | |
| <input type="checkbox"/> satisfatório | | | | | | |
| VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> presença de árvores | <input type="checkbox"/> área desmatada | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira | <input type="checkbox"/> área de cultivo: | | | | | |
| PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural | <input type="checkbox"/> escorregamento em depósito encosta | | | <input type="checkbox"/> queda de blocos | <input type="checkbox"/> corrida | |
| <input type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte | <input checked="" type="checkbox"/> solapamento margem | | | <input type="checkbox"/> rolamento de blocos | <input type="checkbox"/> rastejo | |
| <input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro | <input type="checkbox"/> erosão | | | <input type="checkbox"/> desplacamento | | |
| CONDICÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade | <input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade | | | | | |
| GRAU DE RISCO | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto | <input type="checkbox"/> Risco 3 - Alto | | | | | |
| SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2) | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Setor Monitoramento Ocupado | <input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Não Ocupado | | | | | |
| Número de moradias na área: | 32 | | | | | |

PMRR ITAPEVI - 2018

| | | | |
|--|--------------|-------------------------------|------------------|
| Prefeitura: Itapevi | Área: ITA-06 | Nome: Colinas de São José | Setor: ITA-06-03 |
| Data: 11/07/2018 | | Coordenadas: 304295 / 7395232 | |
| Localização da Área: Rua das Margaridas / Rua Mariano | | | |
| Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Jozzeffer V. de Abreu, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC). | | | |
| DIAGNÓSTICO DO SETOR | | | |
| Setor de margem de córrego com moradias de alvenaria de médio a bom padrão construtivo. | | | |
| A altura do talude marginal varia de 1 a 5 m de altura e as moradias estão situadas no topo do talude a uma distância que varia de 0 a 3m. | | | |
| O canal é natural, meandrante e, atualmente, encontra-se assoreado, tendo sido constatado a presença de lixo, entulho e solo. | | | |
| Existe lançamento de água servida no canal. O sistema de drenagem superficial é precário. | | | |
| Os taludes marginais possuem árvores e vegetação rasteira em trechos do setor. | | | |
| Não foram identificados sinais ou evidências de solapamentos de margens. | | | |
| DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO | | | |
| Não foram identificados sinais ou evidências de solapamentos de margens. | | | |
| Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de média potencialidade para o desenvolvimento de processos de solapamento de margens. | | | |
| Se tais condições descritas forem mantidas, não se espera a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas. | | | |
| GRAU DE RISCO: SM – SETOR DE MONITORAMENTO (SOLAPAMENTO DE MARGEM) | | | |
| NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 32 | | | |



Foto FC-ITA-06-02.01: Vista geral do setor do rio afetado pelo solapamento.




Foto FC-ITA-06-02.02: Fundos da moradia que está sendo afetada pelo sopalamento (seta vermelha).

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

| | | | |
|--|--|---|--|
| LOCALIZAÇÃO | | | |
| Município: Itapevi | Área: ITA-06 Nº do Setor: ITA-06-02 | | |
| Nome da Área: Colinas de São José | Coord E (m): 304257 Coord N (m): 7395046 | | |
| Localização: Rua das Margaridas | Data: 11/07/2018 | | |
| Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Jozzefer V. de Abreu, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC) | | | |
| UNIDADE DE ANÁLISE | | | |
| <input type="checkbox"/> Encosta | <input checked="" type="checkbox"/> Margem de Córrego | | |
| CARACTERÍSTICAS DA ÁREA | | | |
| Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto | Obs: _____ | | |
| Densidade de ocupação: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 | _____ | | |
| Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input type="checkbox"/> não pavimentada | Obs: _____ | | |
| Inclinação média do setor (°): 80 | _____ | | |
| CONDICIONANTES | | | |
| <input type="checkbox"/> Encostas Naturais | Obs: _____ | | |
| Altura (m): _____ | Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ | Distância da moradia à base (m): _____ | |
| <input type="checkbox"/> Talude de Corte | Obs: _____ | | |
| Altura (m): _____ | Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ | Distância da moradia à base (m): _____ | |
| Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã | _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade | Obs: _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Taludes de aterro | Obs: _____ | | |
| Altura (m): _____ | Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ | Distância da moradia à base (m): _____ | |
| <input type="checkbox"/> Maciço rochoso | <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade | Outros: _____ | |
| Altura (m): _____ | Inclinação (°): _____ | Distância da moradia ao topo (m): _____ | Distância da moradia à base (m): _____ |
| <input type="checkbox"/> Matacões | Obs: _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Depósito localizado sobre: | <input type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal | | |
| Obs: _____ | _____ | | |
| Material presente: <input type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho | Obs: _____ | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Drenagens Naturais: | <input type="checkbox"/> retificado <input checked="" type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input checked="" type="checkbox"/> meandrante <input checked="" type="checkbox"/> assoreado <input checked="" type="checkbox"/> lixo <input checked="" type="checkbox"/> entulho | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Talude Marginal | Altura (m): 5 Distância da moradia ao topo (m): 0 | Obs: Moradia muito próxima ao topo do talude marginal | |
| EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO | | | |
| <input type="checkbox"/> trincas na moradia | <input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado | <input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento | |
| <input type="checkbox"/> trincas no terreno | <input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados | Data e dimensão: _____ | |
| <input type="checkbox"/> dregraus de abatimento | <input checked="" type="checkbox"/> solapamento de margem | <input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso | |
| ÁGUA | | | |
| <input type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície | <input type="checkbox"/> fossa | _____ | |
| <input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície | <input type="checkbox"/> surgência d'água | Obs: _____ | |
| <input type="checkbox"/> vazamento de tubulação | sistema de drenagem superficial: <input type="checkbox"/> inexistente <input checked="" type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório | _____ | |
| VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES | | | |
| <input type="checkbox"/> presença de árvores | <input type="checkbox"/> área desmatada | _____ | |
| <input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira | <input type="checkbox"/> área de cultivo: | _____ | |
| PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO | | | |
| <input type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural | <input type="checkbox"/> escorregamento em depósito encosta | <input type="checkbox"/> queda de blocos | <input type="checkbox"/> corrida |
| <input type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte | <input checked="" type="checkbox"/> solapamento margem | <input type="checkbox"/> rolamento de blocos | <input type="checkbox"/> rastejo |
| <input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro | <input type="checkbox"/> erosão | <input type="checkbox"/> desplacamento | _____ |
| CONDICÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO | | | |
| <input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade | <input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade | _____ | |
| GRAU DE RISCO | | | |
| <input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto | <input checked="" type="checkbox"/> Risco 3 - Alto | _____ | |
| SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2) | | | |
| <input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Ocupado | <input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Não Ocupado | _____ | |
| Número de moradias na área: 2 | _____ | _____ | |

PMRR ITAPEVI - 2018

| | | | |
|--|-------------------------------|---------------------------|------------------|
| Prefeitura: Itapevi | Área: ITA-06 | Nome: Colinas de São José | Setor: ITA-06-02 |
| Data: 11/07/2018 | Coordenadas: 304257 / 7395046 | | |
| Localização da Área: Rua das Margaridas | | | |
| Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Jozzefer V. de Abreu, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC). | | | |
| <p>DIAGNÓSTICO DO SETOR</p> <p>Setor de margem de córrego com moradias de alvenaria de médio a bom padrão construtivo.</p> <p>O talude marginal possui cerca de 5 m de altura e as moradias estão situadas no topo do talude.</p> <p>O canal é natural, meandrante e atualmente encontra-se assoreado, tendo sido constatada a presença de lixo, entulho e solo.</p> <p>Existe lançamento de água servida no canal. O sistema de drenagem superficial é precário.</p> <p>Os taludes marginais possuem vegetação rasteira em trechos do setor.</p> <p>Foram identificados sinais ou evidências de solapamentos de margens.</p> | | | |
| <p>DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO</p> <p>Foram identificados sinais ou evidências de solapamentos de margens.</p> <p>Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de alta potencialidade para o desenvolvimento de processos de solapamento de margens.</p> <p>Se tais condições descritas forem mantidas, se espera a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas.</p> | | | |
| <p>GRAU DE RISCO: R-3 (RISCO ALTO) – SOLAPAMENTO DE MARGEM</p> <p>NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 02</p> | | | |



Foto FC-ITA-06-01.03: Detalhe do canal de drenagem. Notar o aterro de entulho e lixo existente (seta vermelha).



Foto FC-ITA-06-01.04: Detalhe do avanço do solapamento (linha tracejada).



Foto FC-ITA-06-01.01: Vista do talude marginal e das moradias situadas no topo.




Foto FC-ITA-06-01.02: Observar a quantidade de entulho dentro do canal.

| FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|--|---|--|
| LOCALIZAÇÃO | | | | | | | | |
| Município: | Itapevi | | Área: | ITA-06 | Nº do Setor: | ITA-06-01 | | |
| Nome da Área: | Colinas de São José | | Coord E (m): | 304267 | Coord N (m): | 7394938 | | |
| Localização: | Rua Mariano | | Data: | 11/07/2018 | | | | |
| Equipe: | Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Jozzefer V. de Abreu, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC) | | | | | | | |
| UNIDADE DE ANÁLISE | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Encosta | <input checked="" type="checkbox"/> Margem de Córrego | | | | | | | |
| CARACTERÍSTICAS DA ÁREA | | | | | | | | |
| Tipos predominantes de construção: | <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria | <input type="checkbox"/> madeira | <input type="checkbox"/> misto | Obs: | | | | |
| Densidade de ocupação: | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | | | | |
| Condições das vias: | <input type="checkbox"/> pavimentada | <input checked="" type="checkbox"/> não pavimentada | Obs: | | | | | |
| Inclinação média do setor (°): | 80 | | | | | | | |
| CONDICIONANTES | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Encostas Naturais | Obs: | | | | | | | |
| Altura (m): | Inclinação (°): | Distância da moradia ao topo (m): | Distância da moradia à base (m): | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Talude de Corte | Obs: | | | | | | | |
| Altura (m): | Inclinação (°): | Distância da moradia ao topo (m): | Distância da moradia à base (m): | | | | | |
| Material predominante: | <input type="checkbox"/> solo residual | <input type="checkbox"/> saprolito | <input type="checkbox"/> rocha alterada | <input type="checkbox"/> rocha sã | | | | |
| <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade | Obs: | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Taludes de aterro | Obs: | | | | | | | |
| Altura (m): | Inclinação (°): | Distância da moradia ao topo (m): | Distância da moradia à base (m): | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Maciço rochoso | <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade | Outros: | | | | | | |
| Altura (m): | Inclinação (°): | Distância da moradia ao topo (m): | Distância da moradia à base (m): | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Matacões | Obs: | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Depósito localizado sobre: | <input type="checkbox"/> Encosta natural | <input type="checkbox"/> Talude de corte | <input type="checkbox"/> Talude de aterro | <input type="checkbox"/> Talude marginal | | | | |
| Obs: | | | | | | | | |
| Material presente: | <input type="checkbox"/> aterro | <input type="checkbox"/> lixo | <input type="checkbox"/> entulho | Obs: | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Drenagens Naturais: | <input type="checkbox"/> retificado | <input checked="" type="checkbox"/> natural | <input type="checkbox"/> retilíneo | <input checked="" type="checkbox"/> meandrante | <input checked="" type="checkbox"/> assoreado | <input checked="" type="checkbox"/> lixo | <input checked="" type="checkbox"/> entulho | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Talude Marginal | Altura (m): | 2 | Distância da moradia ao topo (m): | 0 | Obs: | Moradia situada no topo do talude marginal | | |
| EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> trincas na moradia | <input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado | | | <input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento | | | | |
| <input type="checkbox"/> trincas no terreno | <input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados | | | Data e dimensão: | | | | |
| <input type="checkbox"/> dregas de abatimento | <input checked="" type="checkbox"/> solapamento de margem | | | <input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso | | | | |
| ÁGUA | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície | <input type="checkbox"/> fossa | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície | <input type="checkbox"/> surgência d'água | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> vazamento de tubulação | Obs: | | | | | | | |
| sistema de drenagem superficial: | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> inexistente | <input checked="" type="checkbox"/> precário | <input type="checkbox"/> satisfatório | | | | | | |
| VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> presença de árvores | <input type="checkbox"/> área desmatada | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira | <input type="checkbox"/> área de cultivo: | | | | | | | |
| PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural | <input type="checkbox"/> escorregamento em depósito encosta | | | <input type="checkbox"/> queda de blocos | <input type="checkbox"/> corrida | | | |
| <input type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte | <input checked="" type="checkbox"/> solapamento margem | | | <input type="checkbox"/> rolamento de blocos | <input type="checkbox"/> rastejo | | | |
| <input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro | <input type="checkbox"/> erosão | | | <input type="checkbox"/> desplacamento | | | | |
| CONDICÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade | <input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade | | | | | | | |
| GRAU DE RISCO | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto | <input checked="" type="checkbox"/> Risco 3 - Alto | | | | | | | |
| SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2) | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Ocupado | <input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Não Ocupado | | | | | | | |
| Número de moradias na área: | 4 | | | | | | | |

PMRR ITAPEVI - 2018

| | | | |
|---|--------------|-------------------------------|------------------|
| Prefeitura: Itapevi | Área: ITA-06 | Nome: Colinas de São José | Setor: ITA-06-01 |
| Data: 11/07/2018 | | Coordenadas: 304267 / 7394938 | |
| Localização da Área: Rua Mariano | | | |
| Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Jozzefer V. de Abreu, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC) | | | |
| DIAGNÓSTICO DO SETOR | | | |
| Setor de margem de córrego com moradias de alvenaria de médio a baixo padrão construtivo. | | | |
| O talude marginal possui cerca de 2 m de altura e as moradias estão situadas no topo do talude. | | | |
| O canal é natural, meandrante e atualmente encontra-se assoreado, tendo sido constatada a presença de lixo, entulho e solo. | | | |
| Existe lançamento de água servida no canal. O sistema de drenagem superficial é precário. | | | |
| Os taludes marginais possuem árvores e vegetação rasteira em trechos do setor. | | | |
| Foram identificados sinais ou evidências de solapamentos de margens. | | | |
| DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO | | | |
| Foram identificados sinais ou evidências de solapamentos de margens. | | | |
| Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de alta potencialidade para o desenvolvimento de processos de solapamento de margens. | | | |
| Se tais condições descritas forem mantidas, se espera a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas. | | | |
| GRAU DE RISCO: R-3 (RISCO ALTO) – SOLAPAMENTO DE MARGEM | | | |
| NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 04 | | | |



Foto FH-ITA-06.04: Vista dos setores mapeados.



Foto FH-ITA-06.03: Vista dos setores mapeados.



Foto FH-ITA-06.02: Vista dos setores mapeados.



Foto FH-ITA-06.01: Vista dos setores mapeados.



Foto FV-ITA-06.01: Vista geral da área e dos setores mapeados.

PMRR ITAPEVI - 2018

| | | |
|---|--------------|---------------------------|
| Prefeitura: Itapevi | Área: ITA-06 | Nome: Colinas de São José |
| Localização da Área: Rua das Margaridas / Rua Mariano | | |
| Coordenadas: 304295 / 7395232 | | |
| Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Jozzefer V. de Abreu, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC). | | |

| Setor | Processo* | Grau de Risco | Nº de Moradias |
|-----------|-----------------------|-----------------------------|----------------|
| ITA-06-01 | Solapamento de margem | R3 - ALTO | 04 |
| ITA-06-02 | Solapamento de margem | R3 - ALTO | 02 |
| ITA-06-03 | Solapamento de margem | SM - SETOR DE MONITORAMENTO | 32 |

ÁREA ITA – 06 COLINAS DE SÃO JOSÉ



Foto FC-ITA-05-06.03: Situação da ocupação no setor com moradias de madeira e bananeiras.



Foto FC-ITA-05-06.04: Lançamento de águas servidas diretamente sobre os taludes de corte.



Foto FC-ITA-05-06.01: Vista do setor com o muro da propriedade da Sabesp. Notar as moradias de madeira.



Foto FC-ITA-05-06.02: Detalhe do setor com o corte de árvores para a construção de moradias de madeira.

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

| | | | |
|--|---|---|--|
| LOCALIZAÇÃO | | | |
| Município: Itapevi | Área: ITA-05 Nº do Setor: ITA-05-06 | | |
| Nome da Área: Cohab Rua Japi | Coord E (m): 301247 Coord N (m): 7393283 | | |
| Localização: Rua Japi / Rua Naira | Data: 24/05/2018 | | |
| Equipe: Eduardo S. de Macedo, Guilherme Cortez, Marcela P. P. Guimarães (IPT) / Claudio Santos da Silva, Claudek Gomes da Silva (COMPDEC) | | | |
| UNIDADE DE ANÁLISE | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Encosta | <input type="checkbox"/> Margem de Córrego | | |
| CARACTERÍSTICAS DA ÁREA | | | |
| Tipos predominantes de construção: <input type="checkbox"/> alvenaria <input checked="" type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto | Obs: _____ | | |
| Densidade de ocupação: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 | _____ | | |
| Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input type="checkbox"/> não pavimentada | Obs: _____ | | |
| Inclinação média do setor (°): _____ | _____ | | |
| CONDICIONANTES | | | |
| <input type="checkbox"/> Encostas Naturais | Obs: _____ | | |
| Altura (m): _____ | Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ | Distância da moradia à base (m): _____ | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte | Obs: _____ | | |
| Altura (m): 2-4 | Inclinação (°): 90 | Distância da moradia ao topo (m): 0-1 | Distância da moradia à base (m): 0-2 |
| Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual | <input checked="" type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã | _____ | |
| <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade | Obs: _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Taludes de aterro | Obs: _____ | | |
| Altura (m): _____ | Inclinação (°): _____ | Distância da moradia ao topo (m): _____ | Distância da moradia à base (m): _____ |
| <input type="checkbox"/> Maciço rochoso | <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade | Outros: _____ | |
| Altura (m): _____ | Inclinação (°): _____ | Distância da moradia ao topo (m): _____ | Distância da moradia à base (m): _____ |
| <input type="checkbox"/> Matacões | Obs: _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Depósito localizado sobre: | <input type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal | | |
| Obs: _____ | _____ | | |
| Material presente: <input type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho | Obs: _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: | <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho | | |
| <input type="checkbox"/> Talude Marginal | Altura (m): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ | Obs: _____ | |
| EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO | | | |
| <input type="checkbox"/> trincas na moradia | <input checked="" type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado | <input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento | |
| <input checked="" type="checkbox"/> trincas no terreno | <input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados | Data e dimensão: _____ | |
| <input type="checkbox"/> dregas de abatimento | <input type="checkbox"/> solapamento de margem | <input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso | |
| ÁGUA | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície | <input type="checkbox"/> fossa | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície | <input type="checkbox"/> surgência d'água | Obs: _____ | |
| <input type="checkbox"/> vazamento de tubulação | sistema de drenagem superficial: <input checked="" type="checkbox"/> inexistente <input type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório | | |
| VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> presença de árvores | <input type="checkbox"/> área desmatada | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira | <input checked="" type="checkbox"/> área de cultivo: bananeiras | | |
| PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO | | | |
| <input type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural | <input type="checkbox"/> escorregamento em depósito encosta | <input type="checkbox"/> queda de blocos | <input type="checkbox"/> corrida |
| <input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte | <input type="checkbox"/> solapamento margem | <input type="checkbox"/> rolamento de blocos | <input type="checkbox"/> rastejo |
| <input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro | <input type="checkbox"/> erosão | <input type="checkbox"/> desplacamento | _____ |
| CONDICÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO | | | |
| <input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade | <input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade | | |
| GRAU DE RISCO | | | |
| <input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto | <input checked="" type="checkbox"/> Risco 3 - Alto | | |
| SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2) | | | |
| <input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Ocupado | <input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Não Ocupado | | |
| Número de moradias na área: 20 | _____ | | |

PMRR ITAPEVI - 2018

| | | | | | |
|--|--------------|-------------------------------|------------------|--|--|
| Prefeitura: Itapevi | Área: ITA-05 | Nome: Cohab A – Rua Japi | Setor: ITA-05-06 | | |
| Data: 24/05/2018 | | Coordenadas: 301247 / 7393283 | | | |
| Localização da Área: Rua Japi / Rua Naira. | | | | | |
| Equipe: Eduardo S. de Macedo, Guilherme Cortez, Marcela P. P. Guimarães (IPT) / Claudio Santos da Silva, Claudek Gomes da Silva (COMPDEC) | | | | | |
| DIAGNÓSTICO DO SETOR | | | | | |
| As moradias são de madeira, com baixo padrão construtivo, as vias são pavimentadas. | | | | | |
| Os taludes de corte variam de 2 a 4 m de altura e inclinações de 90° em média. A distância das moradias em relação ao topo do talude de corte varia de 0 a 1 m e a distância em relação à base do talude varia de 0 a 2 m. | | | | | |
| Existe concentração de água de chuva e lançamento de águas servidas em superfície. O sistema de drenagem superficial é inexistente. | | | | | |
| Os taludes possuem árvores e vegetação rasteira em todo o setor. | | | | | |
| Foram identificadas trincas no terreno e muros embarrigados. | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO | | | | | |
| Os taludes de corte são muito inclinados. Já existem evidências de movimentação do terreno. | | | | | |
| Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de alta potencialidade para o desenvolvimento de processos de instabilização de solo nos taludes de corte. | | | | | |
| Se tais condições descritas forem mantidas, é perfeitamente possível a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas. | | | | | |
| GRAU DE RISCO: R-3 (RISCO ALTO) - ESCORREGAMENTO | | | | | |
| NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 20 | | | | | |



Foto FC-ITA-05-05.03: Vista do setor com terrenos ainda vazios.



Foto FC-ITA-05-05.04: Vista do trecho central do setor com moradias em alvenaria.



Foto FC-ITA-05-05.01: Vista do trecho do setor em frente à Rua Japi. Notar moradias em alvenaria de médio a bom padrão construtivo.



Foto FC-ITA-05-05.02: Trecho do setor com propriedade da Sabesp e depósito de material para reciclagem, ambos em frente à Rua Japi.

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

| | | | |
|---|---|---|----------------------------------|
| LOCALIZAÇÃO | | | |
| Município: Itapevi | Área: ITA-05 Nº do Setor: ITA-05-05 | | |
| Nome da Área: Cohab Rua Japi | Coord E (m): 301238 Coord N (m): 7393258 | | |
| Localização: Rua Japi / Rua Macachas | Data: 24/05/2018 | | |
| Equipe: Eduardo S. de Macedo, Guilherme Cortez, Marcela P. P. Guimarães (IPT) / Claudio Santos da Silva, Claudek Gomes da Silva (COMPDEC) | | | |
| UNIDADE DE ANÁLISE | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Encosta | <input type="checkbox"/> Margem de Córrego | | |
| CARACTERÍSTICAS DA ÁREA | | | |
| Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input checked="" type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto | Obs: _____ | | |
| Densidade de ocupação: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 | _____ | | |
| Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input type="checkbox"/> não pavimentada | Obs: _____ | | |
| Inclinação média do setor (°): 60 | _____ | | |
| CONDICIONANTES | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Encostas Naturais | Obs: _____ | | |
| Altura (m): 10 | Inclinação (°): 30 Distância da moradia ao topo (m): 0-3 Distância da moradia à base (m): - | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte | Obs: _____ | | |
| Altura (m): 2-4 | Inclinação (°): 90 Distância da moradia ao topo (m): 0-2 Distância da moradia à base (m): 0-1 | | |
| Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input checked="" type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã | _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade | Obs: _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Taludes de aterro | Obs: _____ | | |
| Altura (m): _____ | Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Maciço rochoso | <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade Outros: _____ | | |
| Altura (m): _____ | Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Matacões | Obs: _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Depósito localizado sobre: | <input type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal | | |
| Obs: _____ | _____ | | |
| Material presente: <input type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho | Obs: _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: | <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho | | |
| <input type="checkbox"/> Talude Marginal | Altura (m): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Obs: _____ | | |
| EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO | | | |
| <input type="checkbox"/> trincas na moradia | <input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado | <input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento | |
| <input type="checkbox"/> trincas no terreno | <input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados | Data e dimensão: _____ | |
| <input type="checkbox"/> dregas de abatimento | <input type="checkbox"/> solapamento de margem | <input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso | |
| ÁGUA | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície | <input type="checkbox"/> fossa | _____ | |
| <input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície | <input type="checkbox"/> surgência d'água | Obs: _____ | |
| <input type="checkbox"/> vazamento de tubulação | sistema de drenagem superficial: <input checked="" type="checkbox"/> inexistente <input type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório | _____ | |
| VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> presença de árvores | <input type="checkbox"/> área desmatada | _____ | |
| <input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira | <input type="checkbox"/> área de cultivo: | _____ | |
| PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural | <input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em depósito encosta | <input type="checkbox"/> queda de blocos | <input type="checkbox"/> corrida |
| <input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte | <input type="checkbox"/> solapamento margem | <input type="checkbox"/> rolamento de blocos | <input type="checkbox"/> rastejo |
| <input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro | <input type="checkbox"/> erosão | <input type="checkbox"/> desplacamento | _____ |
| CONDICÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO | | | |
| <input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade | <input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade | _____ | |
| GRAU DE RISCO | | | |
| <input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto | <input type="checkbox"/> Risco 3 - Alto | _____ | |
| SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2) | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Setor Monitoramento Ocupado | <input checked="" type="checkbox"/> Setor Monitoramento Não Ocupado | _____ | |
| Número de moradias na área: | 42 | _____ | |

PMRR ITAPEVI - 2018

| | | | |
|---|--------------|-------------------------------|------------------|
| Prefeitura: Itapevi | Área: ITA-05 | Nome: Cohab A – Rua Japi | Setor: ITA-05-05 |
| Data: 24/05/2018 | | Coordenadas: 301238 / 7393258 | |
| Localização da Área: Rua Japi / Rua Macachas. | | | |
| Equipe: Eduardo S. de Macedo, Guilherme Cortez, Marcela P. P. Guimarães (IPT) / Claudio Santos da Silva, Claudek Gomes da Silva (COMPDEC) | | | |
| DIAGNÓSTICO DO SETOR | | | |
| As moradias são de alvenaria e madeira com médio a baixo padrão construtivo, as vias são pavimentadas. | | | |
| Encosta natural com 10 m de altura e inclinações de 30°. A distância das moradias em relação ao topo do talude de encosta varia de 0 a 3 m. | | | |
| Os taludes de corte variam de 2 a 4 m de altura e inclinações de 90° em média. A distância das moradias em relação ao topo do talude de corte varia de 0 a 2 m. A distância das moradias em relação à base do talude varia de 0 a 1 m. | | | |
| Existe concentração de água de chuva e lançamento de águas servidas em superfície. O sistema de drenagem superficial é inexistente. | | | |
| Os taludes possuem árvores e vegetação rasteira em trechos do setor. | | | |
| Não foram identificados sinais de instabilidade. | | | |
| DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO | | | |
| Não foram identificados sinais ou evidências de instabilidade. | | | |
| Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de média potencialidade para o desenvolvimento de processos de instabilização de solo no talude natural e no talude de corte. Se tais condições descritas forem mantidas, não se espera a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas. | | | |
| GRAU DE RISCO: SM-SETOR DE MONITORAMENTO (ESCORREGAMENTO) | | | |
| NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 42 | | | |



Foto FC-ITA-05-04.03: Situação no trecho central do setor com corte em aterro lançado.



Foto FC-ITA-05-04.04: Talude de corte localizado no centro do setor mostrando árvores inclinadas.



Foto FC-ITA-05-04.01: Vista das moradias em frente à Rua Japi e o talude do setor.




Foto FC-ITA-05-04.02: Detalhe dde muro de contenção apresentando tombamento.

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

| | | | |
|--|---|---|--|
| LOCALIZAÇÃO | | | |
| Município: Itapevi | Área: ITA-05 Nº do Setor: ITA-05-04 | | |
| Nome da Área: Cohab Rua Japi | Coord E (m): 301238 Coord N (m): 7393180 | | |
| Localização: Rua Japi / Rua Macachas | Data: 24/05/2018 | | |
| Equipe: Eduardo S. de Macedo, Guilherme Cortez, Marcela P. P. Guimarães (IPT) / Claudio Santos da Silva, Claudek Gomes da Silva (COMPDEC) | | | |
| UNIDADE DE ANÁLISE | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Encosta | <input type="checkbox"/> Margem de Córrego | | |
| CARACTERÍSTICAS DA ÁREA | | | |
| Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input checked="" type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto | Obs: _____ | | |
| Densidade de ocupação: <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 | _____ | | |
| Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input type="checkbox"/> não pavimentada | Obs: _____ | | |
| Inclinação média do setor (°): 80 | _____ | | |
| CONDICIONANTES | | | |
| <input type="checkbox"/> Encostas Naturais | Obs: _____ | | |
| Altura (m): _____ | Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ | Distância da moradia à base (m): _____ | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte | Obs: _____ | | |
| Altura (m): 2-4 | Inclinação (°): 80-90 | Distância da moradia ao topo (m): 0-2 | Distância da moradia à base (m): 0-1 |
| Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual | <input checked="" type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã | _____ | |
| <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade | Obs: _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Taludes de aterro | Obs: _____ | | |
| Altura (m): _____ | Inclinação (°): _____ | Distância da moradia ao topo (m): _____ | Distância da moradia à base (m): _____ |
| <input type="checkbox"/> Maciço rochoso | <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade | Outros: _____ | |
| Altura (m): _____ | Inclinação (°): _____ | Distância da moradia ao topo (m): _____ | Distância da moradia à base (m): _____ |
| <input type="checkbox"/> Matacões | Obs: _____ | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Depósito localizado sobre: | <input checked="" type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal | | |
| Obs: _____ | _____ | | |
| Material presente: <input checked="" type="checkbox"/> aterro <input checked="" type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho | Obs: Lançamento de material do estábulo | | |
| <input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho | _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Talude Marginal | Altura (m): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ | Obs: _____ | |
| EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> trincas na moradia | <input checked="" type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado | <input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento | |
| <input checked="" type="checkbox"/> trincas no terreno | <input checked="" type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados | Data e dimensão: _____ | |
| <input type="checkbox"/> dregas de abatimento | <input type="checkbox"/> solapamento de margem | <input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso | |
| ÁGUA | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície | <input type="checkbox"/> fossa | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície | <input type="checkbox"/> surgência d'água | Obs: _____ | |
| <input type="checkbox"/> vazamento de tubulação | sistema de drenagem superficial: <input checked="" type="checkbox"/> inexistente <input type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório | | |
| VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> presença de árvores | <input type="checkbox"/> área desmatada | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira | <input type="checkbox"/> área de cultivo: _____ | | |
| PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO | | | |
| <input type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural | <input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em depósito encosta | <input type="checkbox"/> queda de blocos | <input type="checkbox"/> corrida |
| <input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte | <input type="checkbox"/> solapamento margem | <input type="checkbox"/> rolamento de blocos | <input type="checkbox"/> rastejo |
| <input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro | <input type="checkbox"/> erosão | <input type="checkbox"/> desplacamento | _____ |
| CONDICÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO | | | |
| <input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade | <input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade | | |
| GRAU DE RISCO | | | |
| <input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto | <input checked="" type="checkbox"/> Risco 3 - Alto | | |
| SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2) | | | |
| <input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Ocupado | <input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Não Ocupado | | |
| Número de moradias na área: 20 | _____ | | |

PMRR ITAPEVI - 2018

| | | | |
|--|--------------|-------------------------------|------------------|
| Prefeitura: Itapevi | Área: ITA-05 | Nome: Cohab A – Rua Japi | Setor: ITA-05-04 |
| Data: 24/05/2018 | | Coordenadas: 301238 / 7393180 | |
| Localização da Área: Rua Japi / Rua Macachas. | | | |
| Equipe: Eduardo S. de Macedo, Guilherme Cortez, Marcela P. P. Guimarães (IPT) / Claudio Santos da Silva, Claudek Gomes da Silva (COMPDEC) | | | |
| DIAGNÓSTICO DO SETOR | | | |
| As moradias são de alvenaria e madeira, com médio a baixo padrão construtivo, as vias são pavimentadas. | | | |
| Os taludes de corte variam de 2 a 4 m de altura e inclinações de 80° a 90° em média. A distância das moradias em relação ao topo do talude de corte varia de 0 a 2 m e a distância em relação à base do talude varia de 0 a 1 m. | | | |
| Presença de depósito de solo, lixo e entulho sobre o topo do talude de corte. | | | |
| Existe concentração de água de chuva e lançamento de águas servidas em superfície. O sistema de drenagem superficial é inexistente. | | | |
| Os taludes possuem árvores e vegetação rasteira em todo o setor. | | | |
| Foram identificadas trincas nas moradias e no terreno, muros e paredes embarrigados e árvores inclinadas. | | | |
| DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO | | | |
| Os taludes de corte são muito inclinados e já existem evidências de movimentação. | | | |
| Os condicionantes predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de alta potencialidade para o desenvolvimento de processos de instabilização de solo nos taludes de corte. | | | |
| Se tais condições descritas forem mantidas, é perfeitamente possível a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas. | | | |
| GRAU DE RISCO: R-3 (RISCO ALTO) - ESCORREGAMENTO | | | |
| NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 20 | | | |



Foto FC-ITA-05-03.05: Outra vista do talude vertical da cicatriz do escorregamento com aproximadamente 7 m de altura.



Foto FC-ITA-05-03.06: Vista a partir das moradias em direção à Rua Japi. Notar as 06 garagens na base do talude e a massa de solo que escorregou.



Foto FC-ITA-05-03.03: Vista do lado direito do setor tendo uma garagem destruída pelo escorregamento de janeiro de 2017.



Foto FC-ITA-05-03.04: Talude vertical da cicatriz de escorregamento logo abaixo das fundações das 03 moradias. Notar lixo e entulho sobre a massa escorregada.



Foto FC-ITA-05-03.01: Vista frontal do setor com as 03 moradias no topo, a cicatriz do escorregamento e as 06 garagens na base, em frente à Rua Japi.



Foto FC-ITA-05-03.02: Vista do lado esquerdo do talude movimentado tendo à frente uma das garagens.

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

| | | | |
|--|---|--|----------------------------------|
| LOCALIZAÇÃO | | | |
| Município: Itapevi | Área: ITA-05 Nº do Setor: ITA-05-03 | | |
| Nome da Área: Cohab Rua Japi | Coord E (m): 301225 Coord N (m): 7393128 | | |
| Localização: Rua Japi / Rua Macachas | Data: 24/05/2018 | | |
| Equipe: Eduardo S. de Macedo, Guilherme Cortez, Marcela P. P. Guimarães (IPT) / Claudio Santos da Silva, Claudek Gomes da Silva (COMPDEC) | | | |
| UNIDADE DE ANÁLISE | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Encosta | <input type="checkbox"/> Margem de Córrego | | |
| CARACTERÍSTICAS DA ÁREA | | | |
| Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs: | | | |
| Densidade de ocupação: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 | | | |
| Condições das vias: <input type="checkbox"/> pavimentada <input type="checkbox"/> não pavimentada Obs: | | | |
| Inclinação média do setor (°): _____ | | | |
| CONDICIONANTES | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Encostas Naturais | Obs: escorregamento 02 fases (2008 e jan-2017) movimentou toda encosta afetando 3 moradias na crista do talude natural | | |
| Altura (m): 15 | Inclinação (°): 60 Distância da moradia ao topo (m): 0 Distância da moradia à base (m): - | | |
| <input type="checkbox"/> Talude de Corte | Obs: _____ | | |
| Altura (m): _____ | Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____ | | |
| Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sá | _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade | Obs: _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Taludes de aterro | Obs: _____ | | |
| Altura (m): _____ | Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Maciço rochoso | <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade Outros: _____ | | |
| Altura (m): _____ | Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Matacões | Obs: _____ | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Depósito localizado sobre: | <input type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input checked="" type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal | | |
| Obs: depósito da massa escorregada | _____ | | |
| Material presente: <input type="checkbox"/> aterro <input checked="" type="checkbox"/> lixo <input checked="" type="checkbox"/> entulho | Obs: _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho | _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Talude Marginal | Altura (m): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Obs: _____ | | |
| EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO | | | |
| <input type="checkbox"/> trincas na moradia | <input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado | <input checked="" type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento | |
| <input checked="" type="checkbox"/> trincas no terreno | <input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados | Data e dimensão: 2008 e jan 2017- 20x15 m | |
| <input checked="" type="checkbox"/> dregraus de abatimento | <input type="checkbox"/> solapamento de margem | <input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso | |
| ÁGUA | | | |
| <input type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície | <input type="checkbox"/> fossa | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície | <input type="checkbox"/> surgência d'água | Obs: _____ | |
| <input type="checkbox"/> vazamento de tubulação | sistema de drenagem superficial: <input checked="" type="checkbox"/> inexistente <input type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório | | |
| VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES | | | |
| <input type="checkbox"/> presença de árvores | <input type="checkbox"/> área desmatada | | |
| <input type="checkbox"/> vegetação rasteira | <input type="checkbox"/> área de cultivo: _____ | | |
| PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural | <input type="checkbox"/> escorregamento em depósito encosta | <input type="checkbox"/> queda de blocos | <input type="checkbox"/> corrida |
| <input type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte | <input type="checkbox"/> solapamento margem | <input type="checkbox"/> rolamento de blocos | <input type="checkbox"/> rastejo |
| <input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro | <input type="checkbox"/> erosão | <input type="checkbox"/> desplacamento | |
| CONDição DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO | | | |
| <input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade | <input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade | | |
| GRAU DE RISCO | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto | <input type="checkbox"/> Risco 3 - Alto | | |
| SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2) | | | |
| <input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Ocupado | <input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Não Ocupado | | |
| Número de moradias na área: 3 moradias e 6 garagens | | | |

PMRR ITAPEVI - 2018

| | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|------------------|
| Prefeitura: Itapevi | Área: ITA-05 | Nome: Cohab A – Rua Japi | Setor: ITA-05-03 |
| Data: 24/05/2018 | Coordenadas: 301225 / 7393128 | | |
| Localização da Área: Rua Japi / Rua Macachas. | | | |
| Equipe: Eduardo S. de Macedo, Guilherme Cortez, Marcela P. P. Guimarães (IPT) / Claudio Santos da Silva, Claudek Gomes da Silva (COMPDEC) | | | |
| <p>DIAGNÓSTICO DO SETOR</p> <p>As moradias são de alvenaria, com bom padrão construtivo, as vias são pavimentadas.</p> <p>Encosta natural com 15 m de altura e inclinações de 60°.</p> <p>Presença de depósitos de lixo e entulho sobre o topo da massa escorregada.</p> <p>Existe concentração de água de chuva em superfície. O sistema de drenagem superficial é inexistente.</p> <p>Os taludes possuem árvores e vegetação rasteira em todo o setor.</p> <p>Foram identificadas trincas no terreno, degraus de abatimento e uma grande cicatriz de escorregamentos que se localiza logo abaixo das três moradias medindo pelo menos 25 m de comprimento por 7 m de altura. O material do escorregamento atingiu as garagens na base da encosta.</p> | | | |
| <p>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO</p> <p>Toda a encosta abaixo das moradias foi movimentada formando uma cicatriz de escorregamento com superfície vertical e depósito sobre a encosta.</p> <p>Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de muito alta potencialidade para o desenvolvimento de processos de instabilidade de solo no talude natural.</p> <p>Se tais condições descritas forem mantidas, é provável a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas.</p> | | | |
| <p>GRAU DE RISCO: R-4 (RISCO MUITO ALTO) - ESCORREGAMENTO</p> <p>NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 03 moradias e 06 garagens</p> | | | |



Foto FC-ITA-05-02.03: Corte nos fundos de moradia em solo saprolítico bastante estável.



Foto FC-ITA-05-02.04: Detalhe do mesmo talude da foto anterior.



Foto FC-ITA-05-02.01: Vista das moradias em frente à Rua Japi. Notar ao fundo cicatriz de escorregamento no talude de corte.



Foto FC-ITA-05-02.02: Ocupação na base do talude de corte com cicatriz de escorregamento.

| FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| LOCALIZAÇÃO Município: Itapevi Nome da Área: Cohab Rua Japi Localização: Rua Japi / Rua Macachas Equipe: Eduardo S. de Macedo, Guilherme Cortez, Marcela P. P. Guimarães (IPT) / Claudio Santos da Silva, Claudek Gomes da Silva (COMPDEC) | | | Área: ITA-05 Nº do Setor: ITA-05-02 Coord E (m): 301254 Coord N (m): 7393161 Data: 24/05/2018 | | |
| UNIDADE DE ANÁLISE <input checked="" type="checkbox"/> Encosta <input type="checkbox"/> Margem de Córrego | | | | | |
| CARACTERÍSTICAS DA ÁREA Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs: Densidade de ocupação: <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input type="checkbox"/> não pavimentada Obs: Inclinação média do setor (°): 80 | | | | | |
| CONDICIONANTES <input checked="" type="checkbox"/> Encostas Naturais Obs: Altura (m): 20 Inclinação (°): 60 Distância da moradia ao topo (m): - Distância da moradia à base (m): 0-1 <input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte Obs: Altura (m): 4-9 Inclinação (°): 80-90 Distância da moradia ao topo (m): - Distância da moradia à base (m): 0-1 Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input checked="" type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade Obs: <input type="checkbox"/> Taludes de aterro Obs: Altura (m): Inclinação (°): Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m): <input type="checkbox"/> Maciço rochoso <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade Outros: Altura (m): Inclinação (°): Distância da moradia ao topo (m): Distância da moradia à base (m): <input type="checkbox"/> Matacões Obs: <input checked="" type="checkbox"/> Depósito localizado sobre: <input type="checkbox"/> Encosta natural <input checked="" type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal Obs: localizado no topo do talude de corte Material presente: <input checked="" type="checkbox"/> aterro <input checked="" type="checkbox"/> lixo <input checked="" type="checkbox"/> entulho Obs: <input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho <input type="checkbox"/> Talude Marginal Altura (m): Distância da moradia ao topo (m): Obs: | | | | | |
| EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO <input type="checkbox"/> trincas na moradia <input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado <input checked="" type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento <input type="checkbox"/> trincas no terreno <input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados Data e dimensão: <input type="checkbox"/> dregas de abatimento <input type="checkbox"/> solapamento de margem <input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso | | | | | |
| ÁGUA <input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície <input type="checkbox"/> fossa <input type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície <input type="checkbox"/> surgência d'água Obs: <input type="checkbox"/> vazamento de tubulação sistema de drenagem superficial: <input checked="" type="checkbox"/> inexistente <input type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório | | | | | |
| VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES <input checked="" type="checkbox"/> presença de árvores <input type="checkbox"/> área desmatada <input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira <input type="checkbox"/> área de cultivo: | | | | | |
| PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural <input type="checkbox"/> escorregamento em depósito encosta <input type="checkbox"/> queda de blocos <input type="checkbox"/> corrida <input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte <input type="checkbox"/> solapamento margem <input type="checkbox"/> rolamento de blocos <input type="checkbox"/> rastejo <input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro <input type="checkbox"/> erosão <input type="checkbox"/> desplacamento | | | | | |
| CONDICÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO <input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade <input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade | | | | | |
| GRAU DE RISCO <input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Risco 3 - Alto | | | | | |
| SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2) <input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Ocupado <input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Não Ocupado | | | | | |
| Número de moradias na área: 10 | | | | | |

PMRR ITAPEVI - 2018

| | | | |
|--|--------------|-------------------------------|------------------|
| Prefeitura: Itapevi | Área: ITA-05 | Nome: Cohab A – Rua Japi | Setor: ITA-05-02 |
| Data: 24/05/2018 | | Coordenadas: 301193 / 7392957 | |
| Localização da Área: Rua Japi / Rua Macachas. | | | |
| Equipe: Eduardo S. de Macedo, Guilherme Cortez, Marcela P. P. Guimarães (IPT) / Claudio Santos da Silva, Claudek Gomes da Silva (COMPDEC) | | | |
| DIAGNÓSTICO DO SETOR | | | |
| As moradias são de alvenaria, com médio padrão construtivo, as vias são pavimentadas. | | | |
| Encosta natural com 20 m de altura e inclinações de 60°. A distância das moradias em relação à base do talude de encosta varia de 0 a 1 m. | | | |
| Os taludes de corte variam de 4 a 9 m de altura e inclinações de 80° a 90° em média. A distância das moradias em relação à base do talude varia de 0 a 1 m. | | | |
| Presença de depósito de solo, lixo e entulho sobre o topo do talude de corte. | | | |
| Existe concentração de água de chuva em superfície. O sistema de drenagem superficial é inexistente. | | | |
| Os taludes possuem árvores e vegetação rasteira em todo o setor. | | | |
| Foram identificadas cicatrizes de escorregamentos nos taludes de corte. | | | |
| DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO | | | |
| Os taludes de corte são muito inclinados e já ocorreram pequenos escorregamentos. | | | |
| Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de alta potencialidade para o desenvolvimento de processos de instabilização de solo no talude natural e no talude de corte. | | | |
| Se tais condições descritas forem mantidas, é perfeitamente possível a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas. | | | |
| GRAU DE RISCO: R-3 (RISCO ALTO) - ESCORREGAMENTO | | | |
| NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 10 | | | |



Foto FC-ITA-05-01.01: Vista do talude de encosta natural a partir da Rua Macachas.



Foto FC-ITA-05-01.02: Vista da ocupação em alvenaria na base do talude natural e do talude de corte, em frente à Rua Japi.

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

| | | | |
|--|---|---|----------------------------------|
| LOCALIZAÇÃO | | | |
| Município: Itapevi | Área: ITA-05 Nº do Setor: ITA-05-01 | | |
| Nome da Área: Cohab Rua Japi | Coord E (m): 301193 Coord N (m): 7392957 | | |
| Localização: Rua Japi / Rua Macachas | Data: 24/05/2018 | | |
| Equipe: Eduardo S. de Macedo, Guilherme Cortez, Marcela P. P. Guimarães (IPT) / Claudio Santos da Silva, Claudek Gomes da Silva (COMPDEC) | | | |
| UNIDADE DE ANÁLISE | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Encosta | <input type="checkbox"/> Margem de Córrego | | |
| CARACTERÍSTICAS DA ÁREA | | | |
| Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto | Obs: _____ | | |
| Densidade de ocupação: <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 | _____ | | |
| Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input type="checkbox"/> não pavimentada | Obs: _____ | | |
| Inclinação média do setor (°): 30 | _____ | | |
| CONDICIONANTES | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Encostas Naturais | Obs: _____ | | |
| Altura (m): 10-2 | Inclinação (°): 60 Distância da moradia ao topo (m): - Distância da moradia à base (m): 0-1 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte | Obs: _____ | | |
| Altura (m): 3-6 | Inclinação (°): 80-90 Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): 0-1 | | |
| Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual | <input checked="" type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã | | |
| <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade | Obs: _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Taludes de aterro | Obs: _____ | | |
| Altura (m): _____ | Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Maciço rochoso | <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade Outros: _____ | | |
| Altura (m): _____ | Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Matacões | Obs: _____ | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Depósito localizado sobre: | <input checked="" type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal | | |
| Obs: Lançamento de entulho e lixo na crista da encosta | _____ | | |
| Material presente: <input type="checkbox"/> aterro <input checked="" type="checkbox"/> lixo <input checked="" type="checkbox"/> entulho | Obs: _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho | _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Talude Marginal | Altura (m): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Obs: _____ | | |
| EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO | | | |
| <input type="checkbox"/> trincas na moradia | <input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado | <input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento | |
| <input type="checkbox"/> trincas no terreno | <input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados | Data e dimensão: _____ | |
| <input type="checkbox"/> dregas de abatimento | <input type="checkbox"/> solapamento de margem | <input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso | |
| ÁGUA | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície | <input type="checkbox"/> fossa | _____ | |
| <input type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície | <input type="checkbox"/> surgência d'água | Obs: _____ | |
| <input type="checkbox"/> vazamento de tubulação | sistema de drenagem superficial: <input checked="" type="checkbox"/> inexistente <input type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório | _____ | |
| VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> presença de árvores | <input type="checkbox"/> área desmatada | _____ | |
| <input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira | <input type="checkbox"/> área de cultivo: | _____ | |
| PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural | <input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em depósito encosta | <input type="checkbox"/> queda de blocos | <input type="checkbox"/> corrida |
| <input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte | <input type="checkbox"/> solapamento margem | <input type="checkbox"/> rolamento de blocos | <input type="checkbox"/> rastejo |
| <input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro | <input type="checkbox"/> erosão | <input type="checkbox"/> desplacamento | _____ |
| CONDICÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO | | | |
| <input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade | <input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade | _____ | |
| GRAU DE RISCO | | | |
| <input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto | <input type="checkbox"/> Risco 3 - Alto | _____ | |
| SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2) | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Setor Monitoramento Ocupado | <input checked="" type="checkbox"/> Setor Monitoramento Não Ocupado | _____ | |
| Número de moradias na área: 33 | | | |

PMRR ITAPEVI - 2018

| | | | |
|---|---|---|------------------|
| Prefeitura: Itapevi Data: 24/05/2018 | Área: ITA-05 Localização da Área: Rua Japi / Rua Macachas. | Nome: Cohab A – Rua Japi Coordenadas: 301193 / 7392957 | Setor: ITA-05-01 |
| Equipe: Eduardo S. de Macedo, Guilherme Cortez, Marcela P. P. Guimarães (IPT) / Claudio Santos da Silva, Claudek Gomes da Silva (COMPDEC) | | | |
| DIAGNÓSTICO DO SETOR | | | |
| As moradias são de alvenaria, com médio a baixo padrão construtivo, as vias são pavimentadas. | | | |
| Encosta natural com 10 a 20 m de altura e inclinações de 60°. A distância das moradias em relação à base do talude de encosta varia de 0 a 1 m. | | | |
| Os taludes de corte variam de 3 a 6 m de altura e inclinações de 80° a 90° em média. A distância das moradias em relação à base do talude varia de 0 a 1 m. | | | |
| Presença de depósito de lixo e entulho sobre a crista da encosta natural na Rua Macachas. | | | |
| Existe concentração de água de chuva em superfície. O sistema de drenagem superficial é inexistente. | | | |
| Os taludes possuem árvores e vegetação rasteira em trechos do setor. | | | |
| Não foram identificados sinais de instabilidade. | | | |
| DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO | | | |
| Não foram identificados sinais ou evidências de instabilidade. | | | |
| Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de média potencialidade para o desenvolvimento de processos de instabilização de solo no talude natural e no talude de corte. | | | |
| Se tais condições descritas forem mantidas, não se espera a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas. | | | |
| GRAU DE RISCO: SM-SETOR DE MONITORAMENTO (ESCORREGAMENTO) | | | |
| NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 33 | | | |



Foto FH-ITA-05.05. Vista dos setores mapeados.



Foto FH-ITA-05.04: Vista dos setores mapeados.



Foto FH-ITA-05.03: Vista dos setores mapeados.