



Foto FC-ITA-15-03.03: Detalhe da construção do muro de contenção com a moradia ameaçada na base do talude de corte.



Foto FC-ITA-15-03.04: Vista do setor com moradia ameaçada e o talude de corte com a construção do muro de contenção.



Foto FC-ITA-15-03.01: Vista do talude de corte onde está sendo construído muro de contenção.



Foto FC-ITA-15-03.02: Moradia ameaçada vista a partir do topo do talude de corte, podendo-se observar parte da obra de contenção.

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

| | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| LOCALIZAÇÃO | | | |
| Município: <u>Itapevi</u> | Área: <u>ITA-15</u> | Nº do Setor: <u>ITA-15-03</u> | |
| Nome da Área: <u>Jardim São Carlos</u> | Coord E (m): <u>301511</u> | Coord N (m): <u>7395435</u> | |
| Localização: <u>Rua Juquitiba</u> | | | Data: <u>11/07/2018</u> |
| Equipe: <u>Eduardo Macedo, Guilherme Cortês, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC)</u> | | | |
| UNIDADE DE ANÁLISE | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Encosta <input type="checkbox"/> Margem de Córrego | | | |
| CARACTERÍSTICAS DA ÁREA | | | |
| Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs: _____ | | | |
| Densidade de ocupação: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 | | | |
| Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input type="checkbox"/> não pavimentada Obs: _____ | | | |
| Inclinação média do setor (*): <u>70</u> | | | |
| CONDICIONANTES | | | |
| <input type="checkbox"/> Encostas Naturais Obs: _____ | | | |
| Altura (m): _____ Inclinação (*): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____ | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte Obs: _____ | | | |
| Altura (m): <u>10</u> Inclinação (*): <u>70</u> Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): <u>2</u> | | | |
| Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input checked="" type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã | | | |
| <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade Obs: <u>estava sendo construído pelos moradores muro de contenção</u> | | | |
| <input type="checkbox"/> Taludes de aterro Obs: _____ | | | |
| Altura (m): _____ Inclinação (*): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> Maciço rochoso <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade Outros: _____ | | | |
| Altura (m): _____ Inclinação (*): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> Matacões Obs: _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> Depósito localizado sobre: <input type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal | | | |
| Obs: _____ | | | |
| Material presente: <input type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho Obs: _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho | | | |
| <input type="checkbox"/> Talude Marginal Altura (m): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Obs: _____ | | | |
| EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO | | | |
| <input type="checkbox"/> trincas na moradia <input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado <input checked="" type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento | | | |
| <input type="checkbox"/> trincas no terreno <input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados Data e dimensão: _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> dregraus de abatimento <input type="checkbox"/> solapamento de margem <input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso | | | |
| ÁGUA | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície <input type="checkbox"/> fossa | | | |
| <input type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície <input type="checkbox"/> surgência d'água Obs: _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> vazamento de tubulação sistema de drenagem superficial: <input checked="" type="checkbox"/> inexistente <input type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório | | | |
| VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES | | | |
| <input type="checkbox"/> presença de árvores <input checked="" type="checkbox"/> área desmatada | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira <input type="checkbox"/> área de cultivo: _____ | | | |
| PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO | | | |
| <input type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural <input type="checkbox"/> escorregamento em depósito encosta <input type="checkbox"/> queda de blocos <input type="checkbox"/> corrida | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte <input type="checkbox"/> solapamento margem <input type="checkbox"/> rolamento de blocos <input type="checkbox"/> rastejo | | | |
| <input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro <input type="checkbox"/> erosão <input type="checkbox"/> deslocamento | | | |
| CONDIÇÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO | | | |
| <input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade <input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade | | | |
| GRAU DE RISCO | | | |
| <input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Risco 3 - Alto | | | |
| SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2) | | | |
| <input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Ocupado <input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Não Ocupado | | | |
| Número de moradias na área: <u>1</u> | | | |

PMRR ITAPEVI - 2018

| | | | |
|--|--------------|-------------------------------|-------------------|
| Prefeitura: Itapevi | Área: ITA-15 | Nome: Jardim São Carlos | Sector: ITA-15-03 |
| Data: 11/07/2018 | | Coordenadas: 301511 / 7395435 | |
| Localização da Área: Rua Juquitiba | | | |
| Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortês, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC) | | | |
| DIAGNÓSTICO DO SETOR | | | |
| As moradias são de alvenaria com médio padrão construtivo, os acessos são pavimentados. | | | |
| O talude de corte têm 10 m de altura em média e inclinações de 70° em média. A distância da moradia em relação base do talude de corte é de 2 m. | | | |
| Existe concentração de água de chuva em superfície. O sistema de drenagem superficial é inexistente. | | | |
| Há presença de vegetação rasteira. | | | |
| Existem evidências de movimentação tais como cicatriz de escorregamento. | | | |
| Estava sendo construído por moradores muro de contenção. | | | |
| DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO | | | |
| Foram identificados sinais ou evidências de instabilidade como cicatriz de escorregamento. | | | |
| Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de alta potencialidade para o desenvolvimento de processos de instabilização de solo no talude de corte. | | | |
| Se tais condições descritas forem mantidas, é perfeitamente possível a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas. | | | |
| GRAU DE RISCO: R-3 (RISCO ALTO) | | | |
| NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 01 | | | |



Foto FC-ITA-15-02.03: Aspecto da drenagem de águas servidas com o talude de corte e movimentação de material à direita da foto.



Foto FC-ITA-15-02.04: Vista do depósito de material advindo da movimentação de solo a partir do talude de corte.



Foto FC-ITA-15-02.01: Bloco de rocha (matacão) com moradias no topo. Notar a movimentação de solo.



Foto FC-ITA-15-02.02: Vista do trecho inferior do setor com depósito de solo e lixo.

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

| | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|--|
| LOCALIZAÇÃO | | | |
| Município: <u>Itapevi</u> | Área: <u>ITA-15</u> | Nº do Setor: <u>ITA-15-02</u> | |
| Nome da Área: <u>Jardim São Carlos</u> | Coord E (m): <u>301431</u> | Coord N (m): <u>7395435</u> | |
| Localização: <u>Rua Juquitiba</u> | Data: <u>11/07/2018</u> | | |
| Equipe: <u>Eduardo Macedo, Guilherme Cortês, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC)</u> | | | |
| UNIDADE DE ANÁLISE | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Encosta <input type="checkbox"/> Margem de Córrego | | | |
| CARACTERÍSTICAS DA ÁREA | | | |
| Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs: _____ | | | |
| Densidade de ocupação: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 | | | |
| Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input type="checkbox"/> não pavimentada Obs: _____ | | | |
| Inclinação média do setor (°): <u>25</u> | | | |
| CONDICIONANTES | | | |
| <input type="checkbox"/> Encostas Naturais Obs: _____ | | | |
| Altura (m): _____ Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____ | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte Obs: _____ | | | |
| Altura (m): <u>6</u> Inclinação (°): <u>30</u> Distância da moradia ao topo (m): <u>0</u> Distância da moradia à base (m): <u>0-2</u> | | | |
| Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input checked="" type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã | | | |
| <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade Obs: _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> Taludes de aterro Obs: _____ | | | |
| Altura (m): _____ Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> Maciço rochoso <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade Outros: _____ | | | |
| Altura (m): _____ Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____ | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Matacões Obs: <u>Dimensões métricas</u> | | | |
| <input type="checkbox"/> Depósito localizado sobre: <input type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input checked="" type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal | | | |
| Obs: _____ | | | |
| Material presente: <input checked="" type="checkbox"/> aterro <input checked="" type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho Obs: _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho | | | |
| <input type="checkbox"/> Talude Marginal Altura (m): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Obs: _____ | | | |
| EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO | | | |
| <input type="checkbox"/> trincas na moradia <input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado <input checked="" type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento | | | |
| <input type="checkbox"/> trincas no terreno <input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados Data e dimensão: _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> dregraus de abatimento <input type="checkbox"/> solapamento de margem <input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso | | | |
| ÁGUA | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície <input type="checkbox"/> fossa | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície <input type="checkbox"/> surgência d'água Obs: _____ | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> vazamento de tubulação sistema de drenagem superficial: <input checked="" type="checkbox"/> inexistente <input type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório | | | |
| VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES | | | |
| <input type="checkbox"/> presença de árvores <input type="checkbox"/> área desmatada | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira <input type="checkbox"/> área de cultivo: _____ | | | |
| PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO | | | |
| <input type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural <input type="checkbox"/> escorregamento em depósito encosta <input type="checkbox"/> queda de blocos <input type="checkbox"/> corrida | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte <input type="checkbox"/> solapamento margem <input type="checkbox"/> rolamento de blocos <input type="checkbox"/> rastejo | | | |
| <input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro <input type="checkbox"/> erosão <input type="checkbox"/> deslocamento | | | |
| CONDIÇÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade <input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade | | | |
| GRAU DE RISCO | | | |
| <input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Risco 3 - Alto | | | |
| SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2) | | | |
| <input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Ocupado <input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Não Ocupado | | | |
| Número de moradias na área: <u>1</u> | | | |

PMRR ITAPEVI - 2018

| | | | |
|--|--------------|-------------------------------|------------------|
| Prefeitura: Itapevi | Área: ITA-15 | Nome: Jardim São Carlos | Setor: ITA-15-02 |
| Data: 11/07/2018 | | Coordenadas: 301431 / 7395435 | |
| Localização da Área: Rua Juquitiba | | | |
| Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortês, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC) | | | |
| DIAGNÓSTICO DO SETOR | | | |
| As moradias são de alvenaria com médio padrão construtivo, os acessos são pavimentados. | | | |
| O talude de corte têm 6 m de altura em média e inclinações de 30° em média. A distância da moradia em relação base do talude de corte varia de 0 a 2 m. | | | |
| Existe matacão métrico na proximidade da moradia. | | | |
| Existe depósito de solo e lixo sobre o talude de aterro formado pelo material movimentado. | | | |
| Existe concentração de água de chuva e lançamento de águas servidas em superfície e vazamento de tubulação. O sistema de drenagem superficial é inexistente. | | | |
| Há presença de árvores e vegetação rasteira. | | | |
| Existem evidências de movimentação tais como cicatriz de escorregamento. | | | |
| DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO | | | |
| Foram identificados sinais ou evidências de instabilidade de instabilidade como cicatriz de escorregamento. | | | |
| Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de alta potencialidade para o desenvolvimento de processos de instabilização de solo no talude de corte e no depósito originado do material movimentado pelo escorregamento. | | | |
| Se tais condições descritas forem mantidas, é perfeitamente possível a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas. | | | |
| GRAU DE RISCO: R-3 (RISCO ALTO) | | | |
| NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 01 | | | |



Foto FC-ITA-15-01.03: Aspecto geral da ocupação no setor.



Foto FC-ITA-15-01.04: Vista de detalhe de muro de contenção no setor e concentração de água de chuva e servida no quintal de moradia.



Foto FC-ITA-15-01.01: Vista do trecho superior do setor com moradias em alvenaria.



Foto FC-ITA-15-01.02: Bloco de rocha (matação) e drenagem de águas servidas em meio ao setor..

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

| | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| LOCALIZAÇÃO | | | |
| Município: <u>Itapevi</u> | Área: <u>ITA-15</u> | Nº do Setor: <u>ITA-15-01</u> | |
| Nome da Área: <u>Jardim São Carlos</u> | Coord E (m): <u>301481</u> | Coord N (m): <u>7395400</u> | |
| Localização: <u>Rua Juquitiba</u> | | | Data: <u>11/07/2018</u> |
| Equipe: <u>Eduardo Macedo, Guilherme Cortês, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC)</u> | | | |
| UNIDADE DE ANÁLISE | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Encosta <input type="checkbox"/> Margem de Córrego | | | |
| CARACTERÍSTICAS DA ÁREA | | | |
| Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs: _____ | | | |
| Densidade de ocupação: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 | | | |
| Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input type="checkbox"/> não pavimentada Obs: _____ | | | |
| Inclinação média do setor (°): <u>25</u> | | | |
| CONDICIONANTES | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Encostas Naturais Obs: <u>Área adensada</u> | | | |
| Altura (m): <u>15-2</u> Inclinação (°): <u>20-30</u> Distância da moradia ao topo (m): <u>0</u> Distância da moradia à base (m): <u>0</u> | | | |
| <input type="checkbox"/> Talude de Corte Obs: _____ | | | |
| Altura (m): _____ Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____ | | | |
| Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã | | | |
| <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade Obs: _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> Taludes de aterro Obs: _____ | | | |
| Altura (m): _____ Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> Maciço rochoso <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade Outros: _____ | | | |
| Altura (m): _____ Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____ | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Matacões Obs: <u>matacões métricos espalhados pelo setor</u> | | | |
| <input type="checkbox"/> Depósito localizado sobre: <input type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal | | | |
| Obs: _____ | | | |
| Material presente: <input type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho Obs: _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho | | | |
| <input type="checkbox"/> Talude Marginal Altura (m): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Obs: _____ | | | |
| EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO | | | |
| <input type="checkbox"/> trincas na moradia <input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado <input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento | | | |
| <input type="checkbox"/> trincas no terreno <input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados Data e dimensão: _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> dregraus de abatimento <input type="checkbox"/> solapamento de margem <input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso | | | |
| ÁGUA | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície <input type="checkbox"/> fossa | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície <input type="checkbox"/> surgência d'água Obs: _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> vazamento de tubulação sistema de drenagem superficial: <input type="checkbox"/> inexistente <input checked="" type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório | | | |
| VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES | | | |
| <input type="checkbox"/> presença de árvores <input checked="" type="checkbox"/> área desmatada | | | |
| <input type="checkbox"/> vegetação rasteira <input type="checkbox"/> área de cultivo: _____ | | | |
| PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO | | | |
| <input type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural <input type="checkbox"/> escorregamento em depósito encosta <input type="checkbox"/> queda de blocos <input type="checkbox"/> corrida | | | |
| <input type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte <input type="checkbox"/> solapamento margem <input type="checkbox"/> rolamento de blocos <input type="checkbox"/> rastejo | | | |
| <input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro <input type="checkbox"/> erosão <input type="checkbox"/> deslocamento | | | |
| CONDIÇÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO | | | |
| <input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade <input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade | | | |
| GRAU DE RISCO | | | |
| <input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto <input type="checkbox"/> Risco 3 - Alto | | | |
| SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2) | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Setor Monitoramento Ocupado <input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Não Ocupado | | | |
| Número de moradias na área: <u>150</u> | | | |

PMRR ITAPEVI - 2018

| | | | |
|---|--------------|-------------------------------|-------------------|
| Prefeitura: Itapevi | Área: ITA-15 | Nome: Jardim São Carlos | Sector: ITA-15-01 |
| Data: 11/07/2018 | | Coordenadas: 301481 / 7395400 | |
| Localização da Área: Rua Juquitiba | | | |
| Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortês, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC) | | | |
| <p>DIAGNÓSTICO DO SETOR</p> <p>As moradias são de alvenaria com médio padrão construtivo, os acessos são pavimentados.</p> <p>Encostas naturais com 15 a 20 m de altura e inclinação média de 20° a 30°. A distância das moradias ao topo e à base do talude da encosta natural é de 0 m.</p> <p>São observados matacões métricos espalhados pelo setor.</p> <p>Existe concentração de água de chuva e lançamento de águas servidas em superfície. O sistema de drenagem superficial é precário.</p> <p>O setor é área desmatada.</p> <p>Não se observaram evidências de movimentação.</p> | | | |
| <p>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO</p> <p>Não se observaram evidências de movimentação.</p> <p>Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de média potencialidade para o desenvolvimento de processos de instabilização de solo na encosta natural.</p> <p>Se tais condições descritas forem mantidas, não se espera a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas.</p> | | | |
| GRAU DE RISCO: SM – SETOR DE MONITORAMENTO | | | |
| NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 150 | | | |



Foto FH-ITA-15.02: Vista dos setores mapeados.




Foto FH-ITA-15.01: Vista dos setores mapeados.




Foto FV-ITA-15.01: Vista geral da área e dos setores mapeados.

PMRR ITAPEVI - 2018

| | | |
|--|--------------|-------------------------|
| Prefeitura: Itapevi | Área: ITA-15 | Nome: Jardim São Carlos |
| Localização da Área: Rua Juitiba | | |
| Coordenadas: 301481 / 7395400 | | |
| Equipe: Eduardo Macedo, Guilherme Cortês, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC) | | |

| Setor | Processo* | Grau de Risco | Nº de Moradias |
|-----------|----------------|-----------------------------|----------------|
| ITA-15-01 | Escorregamento | SM - SETOR DE MONITORAMENTO | 150 |
| ITA-15-02 | Escorregamento | R3 – RISCO ALTO | 01 |
| ITA-15-03 | Escorregamento | R3 – RISCO ALTO | 01 |

ÁREA ITA – 15 JARDIM SÃO CARLOS




Foto FC-ITA-14-02.05: Vista do setor com moradias em construção sobre aterros.




Foto FC-ITA-14-02.06: Vista do setor com moradias em construção.



Foto FC-ITA-14-02.03: Aspecto da contenção com pneus e aterro sob moradia.



Foto FC-ITA-14-02.04: Trinca no terreno evidenciando a movimentação dos aterros no setor.



Foto FC-ITA-14-02.01: Trecho superior do setor de alto risco para escorregamentos com as moradias à direita e o talude de aterro à esquerda.



Foto FC-ITA-14-02.02: Vista de contenção com pneus.

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

| | | | |
|--|---------------------|------------------------|------------------|
| LOCALIZAÇÃO | | | |
| Município: Itapevi | Área: ITA-14 | Nº do Setor: ITA-14-02 | |
| Nome da Área: Vale do Sol | Coord E (m): 303142 | Coord N (m): 7394384 | |
| Localização: Rua Adilson Soares Santos | | | Data: 29/06/2018 |
| Equipe: Alessandra Corsi, Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC) | | | |
| UNIDADE DE ANÁLISE | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Encosta <input type="checkbox"/> Margem de Córrego | | | |
| CARACTERÍSTICAS DA ÁREA | | | |
| Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input checked="" type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs: _____ | | | |
| Densidade de ocupação: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 | | | |
| Condições das vias: <input type="checkbox"/> pavimentada <input checked="" type="checkbox"/> não pavimentada Obs: _____ | | | |
| Inclinação média do setor (°): 30 | | | |
| CONDICIONANTES | | | |
| <input type="checkbox"/> Encostas Naturais Obs: _____ | | | |
| Altura (m): _____ Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> Talude de Corte Obs: _____ | | | |
| Altura (m): _____ Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____ | | | |
| Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã | | | |
| <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade Obs: _____ | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Taludes de aterro Obs: _____ | | | |
| Altura (m): 10 Inclinação (°): 30 Distância da moradia ao topo (m): 0-2 Distância da moradia à base (m): -- | | | |
| <input type="checkbox"/> Maciço rochoso <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade Outros: _____ | | | |
| Altura (m): _____ Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> Matacões Obs: _____ | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Depósito localizado sobre: <input type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input checked="" type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal | | | |
| Obs: _____ | | | |
| Material presente: <input checked="" type="checkbox"/> aterro <input checked="" type="checkbox"/> lixo <input checked="" type="checkbox"/> entulho Obs: _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho | | | |
| <input type="checkbox"/> Talude Marginal Altura (m): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Obs: _____ | | | |
| EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO | | | |
| <input type="checkbox"/> trincas na moradia <input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado <input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> trincas no terreno <input checked="" type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados Data e dimensão: _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> dregraus de abatimento <input type="checkbox"/> solapamento de margem <input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso | | | |
| ÁGUA | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície <input type="checkbox"/> fossa | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície <input type="checkbox"/> surgência d'água Obs: _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> vazamento de tubulação sistema de drenagem superficial: <input checked="" type="checkbox"/> inexistente <input type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório | | | |
| VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> presença de árvores <input type="checkbox"/> área desmatada | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira <input type="checkbox"/> área de cultivo: _____ | | | |
| PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO | | | |
| <input type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural <input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em depósito encosta <input type="checkbox"/> queda de blocos <input type="checkbox"/> corrida | | | |
| <input type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte <input type="checkbox"/> solapamento margem <input type="checkbox"/> rolamento de blocos <input type="checkbox"/> rastejo | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro <input type="checkbox"/> erosão <input type="checkbox"/> deslocamento | | | |
| CONDIÇÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO | | | |
| <input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade <input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade | | | |
| GRAU DE RISCO | | | |
| <input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Risco 3 - Alto | | | |
| SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2) | | | |
| <input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Ocupado <input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Não Ocupado | | | |
| Número de moradias na área: 10 | | | |

PMRR ITAPEVI - 2018

| | | | |
|---|--------------|-------------------------------|-------------------|
| Prefeitura: Itapevi | Área: ITA-14 | Nome: Vale do Sol | Sector: ITA-14-02 |
| Data: 29/06/2018 | | Coordenadas: 303142 / 7394384 | |
| Localização da Área: Rua Adilson Soares Santos | | | |
| Equipe: Alessandra Corsi, Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC) | | | |
| DIAGNÓSTICO DO SETOR | | | |
| As moradias são de alvenaria e madeira, com baixo padrão construtivo, os acessos não são pavimentados. | | | |
| Os taludes de aterro têm 10 m de altura em média e inclinações de 30° em média. A distância das moradias em relação ao topo dos taludes de corte varia de 0 a 2 m. | | | |
| Existe depósitos de solo, lixo e entulho sobre os taludes dos aterros. | | | |
| Existe concentração de água de chuva e lançamento de águas servidas em superfície. O sistema de drenagem superficial é inexistente. | | | |
| Há presença de árvores e vegetação rasteira. | | | |
| Existem evidências de movimentação tais como trincas no terreno e árvores inclinadas. | | | |
| DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO | | | |
| Foram identificados sinais ou evidências de instabilidade como trincas no terreno e árvores inclinadas. | | | |
| Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de alta potencialidade para o desenvolvimento de processos de instabilização de solo nos taludes de aterro e nos depósitos sobre esses taludes. | | | |
| Se tais condições descritas forem mantidas, é perfeitamente possível a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas. | | | |
| GRAU DE RISCO: R-3 (RISCO ALTO) | | | |
| NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 10 | | | |



Foto FC-ITA-14-01.07: Vista da rua onde a ocupação à esquerda pertence ao setor.




Foto FC-ITA-14-01.05: Grande talude sendo escavado tendo do lado esquerdo moradia de bom padrão construtivo ainda no setor.



Foto FC-ITA-14-01.06: Frente da mesma moradia da foto anterior que ainda pertence ao setor.



Foto FC-ITA-14-01.03: Aspecto da ocupação mais recente ainda sob as árvores.



Foto FC-ITA-14-01.04: Vista do desmatamento provavelmente para a construção de moradias.



Foto FC-ITA-14-01.01: Vista do grande aterro que está sendo construído com as moradias a uma grande distância.




Foto FC-ITA-14-01.02: Aspecto da tipologia da ocupação.

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

| | | | |
|--|--|--|---|
| LOCALIZAÇÃO | | | |
| Município: <u>Itapevi</u> | Área: <u>ITA-14</u> | Nº do Setor: <u>ITA-14-01</u> | |
| Nome da Área: <u>Vale do Sol</u> | Coord E (m): <u>303250</u> | Coord N (m): <u>7394455</u> | |
| Localização: <u>Rua Adilson Soares Santos</u> | Data: <u>29/06/2018</u> | | |
| Equipe: <u>Alessandra Corsi, Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC)</u> | | | |
| UNIDADE DE ANÁLISE | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Encosta <input type="checkbox"/> Margem de Córrego | | | |
| CARACTERÍSTICAS DA ÁREA | | | |
| Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input checked="" type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs: _____ | | | |
| Densidade de ocupação: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 | | | |
| Condições das vias: <input type="checkbox"/> pavimentada <input checked="" type="checkbox"/> não pavimentada Obs: _____ | | | |
| Inclinação média do setor (°): <u>15</u> | | | |
| CONDICIONANTES | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Encostas Naturais Obs: _____ | | | |
| Altura (m): <u>10</u> | Inclinação (°): <u>30</u> | Distância da moradia ao topo (m): <u>2-3</u> | Distância da moradia à base (m): <u>--</u> |
| <input type="checkbox"/> Talude de Corte Obs: _____ | | | |
| Altura (m): _____ | Inclinação (°): _____ | Distância da moradia ao topo (m): _____ | Distância da moradia à base (m): _____ |
| Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã | | | |
| <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade Obs: _____ | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Taludes de aterro Obs: _____ | | | |
| Altura (m): <u>10</u> | Inclinação (°): <u>10-30</u> | Distância da moradia ao topo (m): <u>1-20</u> | Distância da moradia à base (m): <u>--</u> |
| <input type="checkbox"/> Maciço rochoso <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade Outros: _____ | | | |
| Altura (m): _____ | Inclinação (°): _____ | Distância da moradia ao topo (m): _____ | Distância da moradia à base (m): _____ |
| <input type="checkbox"/> Matacões Obs: _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> Depósito localizado sobre: <input type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal | | | |
| Obs: _____ | | | |
| Material presente: <input type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho Obs: _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho | | | |
| <input type="checkbox"/> Talude Marginal Altura (m): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Obs: _____ | | | |
| EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO | | | |
| <input type="checkbox"/> trincas na moradia | <input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado | <input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento | |
| <input type="checkbox"/> trincas no terreno | <input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados | Data e dimensão: _____ | |
| <input type="checkbox"/> dregraus de abatimento | <input type="checkbox"/> solapamento de margem | <input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso | |
| ÁGUA | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície | | <input type="checkbox"/> fossa | |
| <input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície | | <input type="checkbox"/> surgência d'água Obs: _____ | |
| <input type="checkbox"/> vazamento de tubulação | | sistema de drenagem superficial: <input checked="" type="checkbox"/> inexistente <input type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório | |
| VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> presença de árvores | | <input type="checkbox"/> área desmatada | |
| <input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira | | <input type="checkbox"/> área de cultivo: _____ | |
| PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural | | <input type="checkbox"/> escorregamento em depósito encosta | <input type="checkbox"/> queda de blocos <input type="checkbox"/> corrida |
| <input type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte | | <input type="checkbox"/> solapamento margem | <input type="checkbox"/> rolamento de blocos <input type="checkbox"/> rastejo |
| <input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro | | <input type="checkbox"/> erosão | <input type="checkbox"/> deslocamento |
| CONDIÇÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO | | | |
| <input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade | | <input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade | |
| GRAU DE RISCO | | | |
| <input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto | | <input type="checkbox"/> Risco 3 - Alto | |
| SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2) | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Setor Monitoramento Ocupado | | <input checked="" type="checkbox"/> Setor Monitoramento Não Ocupado | |
| Número de moradias na área: <u>50</u> | | | |

PMRR ITAPEVI - 2018

| | | | |
|--|--------------|-------------------------------|-------------------|
| Prefeitura: Itapevi | Área: ITA-14 | Nome: Vale do Sol | Sector: ITA-14-01 |
| Data: 29/06/2018 | | Coordenadas: 303142 / 7394384 | |
| Localização da Área: Rua Adilson Soares Santos | | | |
| Equipe: Alessandra Corsi, Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC) | | | |
| DIAGNÓSTICO DO SETOR | | | |
| <p>As moradias são de alvenaria e madeira, com baixo a médio padrão construtivo, os acessos não são pavimentados. Encostas naturais com 10 m de altura e inclinação média de 30°. A distância das moradias ao topo do talude da encosta natural é de 2 a 3 m em média.</p> <p>Os taludes de aterro têm de 10 m de altura em média e inclinações de 10° a 30° em média. A distância das moradias em relação ao topo do talude de aterro é de 1 a 20 m.</p> <p>Existe concentração de água de chuva e lançamento de águas servidas em superfície. O sistema de drenagem superficial é inexistente.</p> <p>O setor apresenta árvores e vegetação rasteira.</p> <p>Não se observaram evidências de movimentação.</p> | | | |
| DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO | | | |
| <p>Não se observaram evidências de movimentação.</p> <p>Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de média potencialidade para o desenvolvimento de processos de instabilização de solo na encosta natural e nos taludes de aterro.</p> <p>Se tais condições descritas forem mantidas, não se espera a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas.</p> | | | |
| GRAU DE RISCO: SM – SETOR DE MONITORAMENTO | | | |
| NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 50 | | | |



Foto FH-ITA-14.03: Vista dos setores mapeados.



Foto FH-ITA-14.02: Vista dos setores mapeados.



Foto FH-ITA-14.01: Vista dos setores mapeados.




Foto FV-ITA-14.01: Vista geral da área e dos setores mapeados.

PMRR ITAPEVI - 2018

| | | |
|--|--------------|-------------------|
| Prefeitura: Itapevi | Área: ITA-14 | Nome: Vale do Sol |
| Localização da Área: Rua Adilson Soares Santos | | |
| Coordenadas: 303294 / 7394639 | | |
| Equipe: Alessandra Corsi, Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC) | | |

| Setor | Processo* | Grau de Risco | Nº de Moradias |
|-----------|----------------|-----------------------------|----------------|
| ITA-14-01 | Escorregamento | SM - SETOR DE MONITORAMENTO | 50 |
| ITA-14-02 | Escorregamento | R3 – RISCO ALTO | 10 |

ÁREA ITA – 14 VALE DO SOL



Foto FC-ITA-13-02.03: Aspecto da ocupação no topo do talude de corte e vegetação.




Foto FC-ITA-13-02.04: Vista do setor com as três moradias no lado direito da foto.



Foto FC-ITA-13-02.01: Trecho superior do setor de alto risco para escorregamentos com as moradias à direita e o talude de corte à esquerda.



Foto FC-ITA-13-02.02: Vista do talude do setor bastante inclinado.

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

| | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|--|
| LOCALIZAÇÃO | | | |
| Município: <u>Itapevi</u> | Área: <u>ITA-13</u> | Nº do Setor: <u>ITA-13-02</u> | |
| Nome da Área: <u>Jardim Julieta - Viela Malu</u> | Coord E (m): <u>303274</u> | Coord N (m): <u>7394643</u> | |
| Localização: <u>Rua Domingos / Rua Vítório</u> | Data: <u>29/06/2018</u> | | |
| Equipe: <u>Alessandra Corsi, Eduardo Macedo, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC)</u> | | | |
| UNIDADE DE ANÁLISE | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Encosta <input type="checkbox"/> Margem de Córrego | | | |
| CARACTERÍSTICAS DA ÁREA | | | |
| Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs: _____ | | | |
| Densidade de ocupação: <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 | | | |
| Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input type="checkbox"/> não pavimentada Obs: _____ | | | |
| Inclinação média do setor (°): _____ | | | |
| CONDICIONANTES | | | |
| <input type="checkbox"/> Encostas Naturais Obs: _____ | | | |
| Altura (m): _____ Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____ | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte Obs: _____ | | | |
| Altura (m): <u>15</u> Inclinação (°): <u>60</u> Distância da moradia ao topo (m): <u>3-4</u> Distância da moradia à base (m): <u>3</u> | | | |
| Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input checked="" type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã | | | |
| <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade Obs: _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> Taludes de aterro Obs: _____ | | | |
| Altura (m): _____ Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> Maciço rochoso <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade Outros: _____ | | | |
| Altura (m): _____ Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> Matacões Obs: _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> Depósito localizado sobre: <input type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal | | | |
| Obs: _____ | | | |
| Material presente: <input type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho Obs: _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho | | | |
| <input type="checkbox"/> Talude Marginal Altura (m): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Obs: _____ | | | |
| EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO | | | |
| <input type="checkbox"/> trincas na moradia <input checked="" type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado <input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> trincas no terreno <input checked="" type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados Data e dimensão: _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> dregraus de abatimento <input type="checkbox"/> solapamento de margem <input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso | | | |
| ÁGUA | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície <input type="checkbox"/> fossa | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície <input type="checkbox"/> surgência d'água Obs: _____ | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> vazamento de tubulação sistema de drenagem superficial: <input type="checkbox"/> inexistente <input checked="" type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório | | | |
| VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> presença de árvores <input type="checkbox"/> área desmatada | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira <input checked="" type="checkbox"/> área de cultivo: <u>bananeiras</u> | | | |
| PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO | | | |
| <input type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural <input type="checkbox"/> escorregamento em depósito encosta <input type="checkbox"/> queda de blocos <input type="checkbox"/> corrida | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte <input type="checkbox"/> solapamento margem <input type="checkbox"/> rolamento de blocos <input type="checkbox"/> rastejo | | | |
| <input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro <input type="checkbox"/> erosão <input type="checkbox"/> deslocamento | | | |
| CONDIÇÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO | | | |
| <input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade <input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade | | | |
| GRAU DE RISCO | | | |
| <input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Risco 3 - Alto | | | |
| SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2) | | | |
| <input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Ocupado <input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Não Ocupado | | | |
| Número de moradias na área: <u>3</u> | | | |

PMRR ITAPEVI - 2018

| | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|-------------------|
| Prefeitura: Itapevi | Área: ITA-13 | Nome: Jardim Julieta – Viela Malu | Sector: ITA-13-02 |
| Data: 29/06/2018 | | Coordenadas: 303274 / 7394643 | |
| Localização da Área: Rua Domingos / Rua Vitória. | | | |
| Equipe: Alessandra Corsi, Eduardo Macedo, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC) | | | |
| <p>DIAGNÓSTICO DO SETOR</p> <p>As moradias são de alvenaria, com médio padrão construtivo, as vias são pavimentadas. Os taludes de corte têm 15 m de altura em média e inclinações de 60° em média. A distância das moradias em relação ao topo dos taludes de corte varia de 3 a 4 m e em relação à base do talude é de 3 m em média. Existe concentração de água de chuva, lançamento de águas servidas em superfície e vazamento de tubulação. O sistema de drenagem superficial é precário. Há presença de árvores, vegetação rasteira e bananeiras. Existem evidências de movimentação como muros e paredes embarrigados, trincas no terreno e árvores inclinadas.</p> | | | |
| <p>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO</p> <p>Foram identificados sinais ou evidências de instabilidade como muros e paredes embarrigados, trincas no terreno e árvores inclinadas.</p> <p>Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de alta potencialidade para o desenvolvimento de processos de instabilização de solo no talude de corte. Se tais condições descritas forem mantidas, é perfeitamente possível a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas.</p> | | | |
| GRAU DE RISCO: R-3 (RISCO ALTO) | | | |
| NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 03 | | | |



Foto FC-ITA-13-01.03: Aspecto da ocupação com talude de corte com moradias em alvenaria.



Foto FC-ITA-13-01.04: Vista da ocupação no trecho baixo do setor.




Foto FC-ITA-13-01.01: Vista da Viela Malu com calçamento. O setor localiza-se à direita da viela.



Foto FC-ITA-13-01.02: Vista do setor à esquerda da foto com acesso pavimentado.

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

| | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|--|
| LOCALIZAÇÃO | | | |
| Município: <u>Itapevi</u> | Área: <u>ITA-13</u> | Nº do Setor: <u>ITA-13-01</u> | |
| Nome da Área: <u>Jardim Julieta - Viela Malu</u> | Coord E (m): <u>303294</u> | Coord N (m): <u>7394639</u> | |
| Localização: <u>Rua Domingos / Rua Vítório</u> | | Data: <u>29/06/2018</u> | |
| Equipe: <u>Alessandra Corsi, Eduardo Macedo, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC)</u> | | | |
| UNIDADE DE ANÁLISE | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Encosta <input type="checkbox"/> Margem de Córrego | | | |
| CARACTERÍSTICAS DA ÁREA | | | |
| Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs: _____ | | | |
| Densidade de ocupação: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 | | | |
| Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input type="checkbox"/> não pavimentada Obs: _____ | | | |
| Inclinação média do setor (°): <u>5</u> | | | |
| CONDICIONANTES | | | |
| <input type="checkbox"/> Encostas Naturais Obs: _____ | | | |
| Altura (m): _____ Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____ | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte Obs: _____ | | | |
| Altura (m): <u>1-3</u> Inclinação (°): <u>60-70</u> Distância da moradia ao topo (m): <u>1-2</u> Distância da moradia à base (m): <u>0-1</u> | | | |
| Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input checked="" type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã | | | |
| <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade Obs: _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> Taludes de aterro Obs: _____ | | | |
| Altura (m): _____ Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> Maciço rochoso <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade Outros: _____ | | | |
| Altura (m): _____ Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> Matacões Obs: _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> Depósito localizado sobre: <input type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal | | | |
| Obs: _____ | | | |
| Material presente: <input type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho Obs: _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho | | | |
| <input type="checkbox"/> Talude Marginal Altura (m): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Obs: _____ | | | |
| EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO | | | |
| <input type="checkbox"/> trincas na moradia <input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado <input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento | | | |
| <input type="checkbox"/> trincas no terreno <input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados Data e dimensão: _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> dregraus de abatimento <input type="checkbox"/> solapamento de margem <input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso | | | |
| ÁGUA | | | |
| <input type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície <input type="checkbox"/> fossa | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície <input type="checkbox"/> surgência d'água Obs: _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> vazamento de tubulação sistema de drenagem superficial: <input checked="" type="checkbox"/> inexistente <input type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório | | | |
| VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES | | | |
| <input type="checkbox"/> presença de árvores <input checked="" type="checkbox"/> área desmatada | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira <input type="checkbox"/> área de cultivo: _____ | | | |
| PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO | | | |
| <input type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural <input type="checkbox"/> escorregamento em depósito encosta <input type="checkbox"/> queda de blocos <input type="checkbox"/> corrida | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte <input type="checkbox"/> solapamento margem <input type="checkbox"/> rolamento de blocos <input type="checkbox"/> rastejo | | | |
| <input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro <input type="checkbox"/> erosão <input type="checkbox"/> deslocamento | | | |
| CONDIÇÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO | | | |
| <input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade <input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade | | | |
| GRAU DE RISCO | | | |
| <input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto <input type="checkbox"/> Risco 3 - Alto | | | |
| SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2) | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Setor Monitoramento Ocupado <input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Não Ocupado | | | |
| Número de moradias na área: <u>27</u> | | | |

PMRR ITAPEVI - 2018

| | | | |
|---|--------------|-----------------------------------|-------------------|
| Prefeitura: Itapevi | Área: ITA-13 | Nome: Jardim Julieta – Viela Malu | Sector: ITA-13-01 |
| Data: 29/06/2018 | | Coordenadas: 303294 / 7394639 | |
| Localização da Área: Rua Domingos / Rua Vitória. | | | |
| Equipe: Alessandra Corsi, Eduardo Macedo, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC) | | | |
| <p>DIAGNÓSTICO DO SETOR</p> <p>As moradias são de alvenaria, com médio padrão construtivo, as vias são pavimentadas.</p> <p>Os taludes de corte têm de 1 a 3 m de altura em média e inclinações de 60° a 70° em média. A distância das moradias em relação ao topo do talude de corte é de 1 a 2 m e a distância das moradias em relação à base do talude é de 0 a 1 m em média.</p> <p>Existe lançamento de águas servidas em superfície. O sistema de drenagem superficial é inexistente.</p> <p>O setor é desmatado com alguma vegetação rasteira.</p> <p>Não se observaram evidências de movimentação.</p> | | | |
| <p>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO</p> <p>Não se observaram evidências de movimentação.</p> <p>Os condicionantes geológico-geotécnicos predominentes e o nível de intervenção antrópica são de média potencialidade para o desenvolvimento de processos de instabilização de solo no talude de corte.</p> <p>Se tais condições descritas forem mantidas, não se espera a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas.</p> | | | |
| GRAU DE RISCO: SM – SETOR DE MONITORAMENTO | | | |
| NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 27 | | | |



Foto FH-ITA-13.01: Vista dos setores mapeados.




Foto FV-ITA-13.01: Vista geral da área e dos setores mapeados.

PMRR ITAPEVI - 2018

| | | |
|--|--------------|-----------------------------------|
| Prefeitura: Itapevi | Área: ITA-13 | Nome: Jardim Julieta – Viela Malu |
| Localização da Área: Rua Domingos / Rua Vitória. | | |
| Coordenadas: 303294 / 7394639 | | |
| Equipe: Alessandra Corsi, Eduardo Macedo, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Carlos Anselmo (COMPDEC) | | |

| Setor | Processo* | Grau de Risco | Nº de Moradias |
|-----------|----------------|-----------------------------|----------------|
| ITA-13-01 | Escorregamento | SM - SETOR DE MONITORAMENTO | 27 |
| ITA-13-02 | Escorregamento | R3 – RISCO ALTO | 03 |

ÁREA ITA – 13 JARDIM JULIETA – VIELA MALU



Foto FC-ITA-12-01.03: Vista do trecho final da área.



Foto FC-ITA-12-01.04: Vista da parede de concreto do canal do córrego.



Foto FC-ITA-12-01.01: Vista do início da área com a Cohab à direita e o córrego à esquerda.



Foto FC-ITA-12-01.02: Trecho mediano da área com as margens do córrego cobertas por vegetação e com lançamento de água servida (observar tubulação no centro da foto).

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO DE INUNDAÇÃO

| | |
|---|--|
| LOCALIZAÇÃO | |
| Município: Itapevi | Área: ITA-12-01 |
| Nome da área: Cohab - Av. Pedro Paulino | Coord E (m): 301800 Coord N (m): 7394129 |
| Localização: Rua Maria conceição Sena | Data: 29/06/2018 |
| Equipe: Alessandra Corsi, Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT)/José A. Farias, Luiz C. Anselmo (COMPDEC) | |

| | |
|--|--|
| CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA | |
| Tipo predominante de construção: <input checked="" type="checkbox"/> Alvenaria <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Misto | |
| Densidade de ocupação: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 | |
| Condição das vias: <input type="checkbox"/> pavimentada <input checked="" type="checkbox"/> não pavimentada Obs: _____ | |
| Sistema de drenagem superficial: <input checked="" type="checkbox"/> Inexistente <input type="checkbox"/> Precário <input type="checkbox"/> Satisfatório | |
| Cobertura da área: <input type="checkbox"/> Impermeabilizada <input checked="" type="checkbox"/> Solo exposto <input type="checkbox"/> Vegetada | |
| <input type="checkbox"/> Presença de erosão nas proximidades | |
| Altura máxima do evento de inundação: -- m Fonte dos dados: -- | |
| Raio de alcance máximo do evento a partir do eixo do canal: -- m Fonte dos dados: -- | |
| Quantidade de chuva registrada na ocasião do evento: -- mm Fonte dos dados: -- | |

| | |
|---|--|
| CARACTERIZAÇÃO DA DRENAGEM | |
| Tipo de canal: <input checked="" type="checkbox"/> Retificado <input type="checkbox"/> Natural <input checked="" type="checkbox"/> Retilíneo <input type="checkbox"/> Meandrante <input checked="" type="checkbox"/> Assoreado <input type="checkbox"/> Lixo <input type="checkbox"/> Entulho | |
| Largura máxima do canal: 10 m Altura máxima do canal: 1,5 m Distância das moradias ao eixo do canal: 50 m | |
| Presença de assoreamento: <input type="checkbox"/> Lixo <input type="checkbox"/> Entulho <input type="checkbox"/> Solo | |
| Cobertura do talude marginal: <input checked="" type="checkbox"/> Impermeabilizada <input checked="" type="checkbox"/> Solo exposto <input checked="" type="checkbox"/> Vegetada | |
| <input type="checkbox"/> Presença de solapamento de margem Obs: _____ | |
| Presença de intervenções nas proximidades: <input type="checkbox"/> Dique <input type="checkbox"/> Barragem <input type="checkbox"/> Piscinão <input type="checkbox"/> Ponte <input checked="" type="checkbox"/> Canalização <input checked="" type="checkbox"/> Travessia | |
| Obs: parte do córrego está canalizado | |
| <input type="checkbox"/> Presença de obstrução ou diminuição de vazão ao longo do canal | |
| Obs: _____ | |

| | |
|--|--|
| DEFINIÇÃO DO GRAU DE RISCO | |
| Definição Grau de Risco - Descrição: | |
| <p>Trecho constituído de moradias e garagens da Cohab. As moradias encontram-se afastadas do canal. Segundo moradores não ocorrem inundações no local.</p> | |

| | | | | | |
|--|-----------|--------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| GRAU DE RISCO | | | | | |
| | Gravidade | Negligenciável | Médio | Alto | Desastre |
| Probabilidade | | | | | |
| Baixo | | <input type="checkbox"/> Baixo | <input checked="" type="checkbox"/> Baixo | <input type="checkbox"/> Médio | <input type="checkbox"/> Muito Alto |
| Médio | | <input type="checkbox"/> Baixo | <input type="checkbox"/> Médio | <input type="checkbox"/> Alto | <input type="checkbox"/> Muito Alto |
| Alto | | <input type="checkbox"/> Baixo | <input type="checkbox"/> Médio | <input type="checkbox"/> Alto | <input type="checkbox"/> Muito Alto |
| Muito Alto | | <input type="checkbox"/> Baixo | <input type="checkbox"/> Médio | <input type="checkbox"/> Alto | <input type="checkbox"/> Muito Alto |
| SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2) | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Setor de Monitoramento Ocupado <input type="checkbox"/> Setor de Monitoramento Não Ocupado | | | | | |
| Número de moradias na área: 116 (moradias + garagens) | | | | | |

PMRR ITAPEVI - 2018

| | | | |
|---|--------------|---------------------------------|-------------------|
| Prefeitura: Itapevi | Área: ITA-12 | Nome: Cohab – Av. Pedro Paulino | Sector: ITA-12-01 |
| Data: 29/06/2018 | | Coordenadas: 301800 / 7394129 | |
| Localização da Área: Rua Maria Conceição Sena | | | |
| Equipe: Alessandra Corsi, Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT)/José A. Farias, Luiz C. Anselmo (COMPDEC) | | | |
| DIAGNÓSTICO DO SETOR | | | |
| Este setor localiza-se na margem direita do córrego. Trecho com moradias e garagens dos apartamentos da Cohab. | | | |
| As moradias são de alvenaria, com médio a baixo padrão construtivo, a via não é pavimentada e não existe sistema de drenagem superficial. | | | |
| O canal é retificado, retilíneo, em parte está canalizado, com largura máxima de 10 m e altura do talude marginal é de 1,5 a 3 m. As moradias estão localizadas a 50 m de distância do eixo do canal. | | | |
| Segundo informações de moradores não ocorrem inundações no local. | | | |
| DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO | | | |
| A probabilidade de inundação foi considerada baixa e gravidade média para deflagração do processo, resultando em risco Baixo para o processo de inundação. | | | |
| GRAU DE RISCO: SM – SETOR DE MONITORAMENTO (INUNDAÇÃO) | | | |
| NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 116 moradias e garagens | | | |



Foto FH-ITA-12.05: Vista do setor mapeado.



Foto FH-ITA-12.04: Vista do setor mapeado.



Foto FH-ITA-12.03: Vista do setor mapeado.



Foto FH-ITA-12.02: Vista do setor mapeado.



Foto FH-ITA-12.01: Vista do setor mapeado.




Foto FV-ITA-12.01: Vista geral da área e do setor mapeado.

PMRR ITAPEVI - 2018

| | | |
|---|--------------|---------------------------------|
| Prefeitura: Itapevi | Área: ITA-12 | Nome: Cohab – Av. Pedro Paulino |
| Localização da Área: Rua Maria Conceição Sena | | |
| Coordenadas: 301800/ 7394129 | | |
| Equipe: Alessandra Corsi, Eduardo Macedo, Guilherme Cortez, Marcela Guimarães (IPT)/José A. Farias, Luiz C. Anselmo (COMPDEC) | | |

| Setor | Processo* | Grau de Risco | Nº de Moradias |
|-----------|-----------|-----------------------------|-------------------------|
| ITA-12-01 | Inundação | SM - SETOR DE MONITORAMENTO | 116 moradias e garagens |

ÁREA ITA – 12 COHAB – AV. PEDRO PAULINO



Foto FC-ITA-11-02.03: Viela de divisa entre o setor ITA-11-01 (à esquerda) e o setor ITA-11-02 (à direita).



Foto FC-ITA-11-02.04: Vista da entrada no setor com a Rua Dalas à esquerda.



Foto FC-ITA-11-02.01: Vial de divisa entre o setor ITA-11-01 (à direita) e o setor ITA-11-02 (à esquerda). Notar as moradias em alvenaria do lado esquerdo e o talude de corte do lado direito.



Foto FC-ITA-11-02.02: Vista do setor com moradias de alvenaria e poucos terrenos vazios.

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

| | | | |
|--|---|--|--|
| LOCALIZAÇÃO | | | |
| Município: <u>Itapevi</u> | Área: <u>ITA-11</u> | Nº do Setor: <u>ITA-11-02</u> | |
| Nome da Área: <u>Recanto Paulistano II</u> | Coord E (m): <u>300676</u> | Coord N (m): <u>7393223</u> | |
| Localização: <u>Rua Dalas</u> | Data: <u>05/07/2018</u> | | |
| Equipe: <u>Alessandra Corsi, Eduardo Macedo, José Cardoso, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Anselmo, Selma Ronqui (Prefeitura)</u> | | | |
| UNIDADE DE ANÁLISE | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Encosta <input type="checkbox"/> Margem de Córrego | | | |
| CARACTERÍSTICAS DA ÁREA | | | |
| Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs: _____ | | | |
| Densidade de ocupação: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 | | | |
| Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input type="checkbox"/> não pavimentada Obs: _____ | | | |
| Inclinação média do setor (*): <u>25</u> | | | |
| CONDICIONANTES | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Encostas Naturais Obs: _____ | | | |
| Altura (m): <u>3</u> | Inclinação (*): <u>25</u> | Distância da moradia ao topo (m): <u>0</u> | Distância da moradia à base (m): <u>--</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte Obs: <u>muro de gabião existente</u> | | | |
| Altura (m): <u>3</u> | Inclinação (*): <u>90</u> | Distância da moradia ao topo (m): <u>--</u> | Distância da moradia à base (m): <u>2</u> |
| Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã | | | |
| <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade Obs: _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> Taludes de aterro Obs: _____ | | | |
| Altura (m): _____ | Inclinação (*): _____ | Distância da moradia ao topo (m): _____ | Distância da moradia à base (m): _____ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Maciço rochoso <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade Outros: _____ | | | |
| Altura (m): _____ | Inclinação (*): _____ | Distância da moradia ao topo (m): _____ | Distância da moradia à base (m): _____ |
| <input type="checkbox"/> Matacões Obs: _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> Depósito localizado sobre: <input type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal | | | |
| Obs: _____ | | | |
| Material presente: <input type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho Obs: _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho | | | |
| <input type="checkbox"/> Talude Marginal Altura (m): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Obs: _____ | | | |
| EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO | | | |
| <input type="checkbox"/> trincas na moradia | <input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado | <input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento | |
| <input type="checkbox"/> trincas no terreno | <input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados | Data e dimensão: _____ | |
| <input type="checkbox"/> dregraus de abatimento | <input type="checkbox"/> solapamento de margem | <input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso | |
| ÁGUA | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície | | <input type="checkbox"/> fossa | |
| <input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície | | <input type="checkbox"/> surgência d'água Obs: _____ | |
| <input type="checkbox"/> vazamento de tubulação | | sistema de drenagem superficial: <input checked="" type="checkbox"/> inexistente <input type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório | |
| VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES | | | |
| <input type="checkbox"/> presença de árvores | | <input checked="" type="checkbox"/> área desmatada | |
| <input type="checkbox"/> vegetação rasteira | | <input type="checkbox"/> área de cultivo: _____ | |
| PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural | <input type="checkbox"/> escorregamento em depósito encosta | <input type="checkbox"/> queda de blocos | <input type="checkbox"/> corrida |
| <input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte | <input type="checkbox"/> solapamento margem | <input type="checkbox"/> rolamento de blocos | <input type="checkbox"/> rastejo |
| <input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro | <input type="checkbox"/> erosão | <input type="checkbox"/> deslocamento | |
| CONDIÇÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO | | | |
| <input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade | | <input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade | |
| GRAU DE RISCO | | | |
| <input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto | | <input type="checkbox"/> Risco 3 - Alto | |
| SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2) | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Setor Monitoramento Ocupado | | <input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Não Ocupado | |
| Número de moradias na área: <u>20</u> | | | |

PMRR ITAPEVI - 2018

| | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Prefeitura: Itapevi | Área: ITA-11 | Nome: Recanto Paulistano II | Sector: ITA-11-02 |
| Data: 05/07/2018 | Coordenadas: 300676 / 7393223 | | |
| Localização da Área: Rua Dalas. | | | |
| Equipe: Alessandra Corsi, Eduardo Macedo, José Cardoso, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Anselmo, Selma Ronqui (Prefeitura) | | | |
| DIAGNÓSTICO DO SETOR | | | |
| As moradias são de alvenaria, com médio padrão construtivo, as vias são pavimentadas, mas os acessos não são pavimentados. | | | |
| Encosta natural com 3 m de altura em média e inclinações de 25° em média. A distância das moradias em relação ao topo do talude é de 0 m. | | | |
| Os taludes de corte têm 3 m de altura em média e inclinações de 90° em média. A distância das moradias em relação à base do talude é de 2 m em média. | | | |
| Existe concentração de água de chuva e lançamento de águas servidas em superfície. O sistema de drenagem superficial é inexistente. | | | |
| O setor é desmatado. | | | |
| Não se observaram evidências de movimentação. | | | |
| DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO | | | |
| Não se observaram evidências de movimentação. | | | |
| Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de média potencialidade para o desenvolvimento de processos de instabilização de solo no talude de corte. | | | |
| Se tais condições descritas forem mantidas, não se espera a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas. | | | |
| GRAU DE RISCO: SM – SETOR DE MONITORAMENTO | | | |
| NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 35 | | | |



Foto FC-ITA-11-01.03: Vela de divisa entre o setor ITA-11-01 (à direita) e o setor ITA-11-02 (à esquerda).



Foto FC-ITA-11-01.04: Vista da ocupação na base e no topo de talude de corte.



Foto FC-ITA-11-01.01: Vista da ocupação sobre talude de corte. O setor se inicia a partir do talude de corte não incluindo as moradias de madeira à direita da foto.



Foto FC-ITA-11-01.02: Vista do setor à direita da foto na base do talude de corte com moradias de madeira.

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

| | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|--|
| LOCALIZAÇÃO | | | |
| Município: <u>Itapevi</u> | Área: <u>ITA-11</u> | Nº do Setor: <u>ITA-11-01</u> | |
| Nome da Área: <u>Recanto Paulistano II</u> | Coord E (m): <u>300702</u> | Coord N (m): <u>7393198</u> | |
| Localização: <u>Rua Dalas</u> | Data: <u>05/07/2018</u> | | |
| Equipe: <u>Alessandra Corsi, Eduardo Macedo, José Cardoso, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Anselmo, Selma Ronqui (Prefeitura)</u> | | | |
| UNIDADE DE ANÁLISE | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Encosta <input type="checkbox"/> Margem de Córrego | | | |
| CARACTERÍSTICAS DA ÁREA | | | |
| Tipos predominantes de construção: <input type="checkbox"/> alvenaria <input checked="" type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs: _____ | | | |
| Densidade de ocupação: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 | | | |
| Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input checked="" type="checkbox"/> não pavimentada Obs: <u>acessos não pavimentados</u> | | | |
| Inclinação média do setor (*): <u>45</u> | | | |
| CONDICIONANTES | | | |
| <input type="checkbox"/> Encostas Naturais Obs: _____ | | | |
| Altura (m): _____ Inclinação (*): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____ | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Talude de Corte Obs: _____ | | | |
| Altura (m): <u>5</u> Inclinação (*): <u>45-90</u> Distância da moradia ao topo (m): <u>0-1</u> Distância da moradia à base (m): <u>0-1</u> | | | |
| Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input checked="" type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã | | | |
| <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade Obs: _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> Taludes de aterro Obs: _____ | | | |
| Altura (m): _____ Inclinação (*): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> Maciço rochoso <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade Outros: _____ | | | |
| Altura (m): _____ Inclinação (*): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> Matacões Obs: _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> Depósito localizado sobre: <input type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal | | | |
| Obs: _____ | | | |
| Material presente: <input type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho Obs: _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho | | | |
| <input type="checkbox"/> Talude Marginal Altura (m): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Obs: _____ | | | |
| EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO | | | |
| <input type="checkbox"/> trincas na moradia <input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado <input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> trincas no terreno <input checked="" type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados Data e dimensão: _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> dregraus de abatimento <input type="checkbox"/> solapamento de margem <input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso | | | |
| ÁGUA | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície <input type="checkbox"/> fossa | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície <input type="checkbox"/> surgência d'água Obs: _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> vazamento de tubulação sistema de drenagem superficial: <input checked="" type="checkbox"/> inexistente <input type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório | | | |
| VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> presença de árvores <input type="checkbox"/> área desmatada | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> vegetação rasteira <input type="checkbox"/> área de cultivo: _____ | | | |
| PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO | | | |
| <input type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural <input type="checkbox"/> escorregamento em depósito encosta <input type="checkbox"/> queda de blocos <input type="checkbox"/> corrida | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte <input type="checkbox"/> solapamento margem <input type="checkbox"/> rolamento de blocos <input type="checkbox"/> rastejo | | | |
| <input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro <input type="checkbox"/> erosão <input type="checkbox"/> deslocamento | | | |
| CONDIÇÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO | | | |
| <input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade <input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade | | | |
| GRAU DE RISCO | | | |
| <input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Risco 3 - Alto | | | |
| SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2) | | | |
| <input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Ocupado <input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Não Ocupado | | | |
| Número de moradias na área: <u>35</u> | | | |

PMRR ITAPEVI - 2018

| | | | |
|--|--------------|-------------------------------|-------------------|
| Prefeitura: Itapevi | Área: ITA-11 | Nome: Recanto Paulistano II | Sector: ITA-11-01 |
| Data: 05/07/2018 | | Coordenadas: 300702 / 7393198 | |
| Localização da Área: Rua Dalas. | | | |
| Equipe: Alessandra Corsi, Eduardo Macedo, José Cardoso, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Anselmo, Selma Ronqui (Prefeitura) | | | |
| DIAGNÓSTICO DO SETOR | | | |
| As moradias são de madeira e alvenaria, com baixo padrão construtivo, as vias são pavimentadas, mas os acessos não são pavimentados. | | | |
| Os taludes de corte têm 5 m de altura em média e inclinações de 45° a 90° em média. A distância das moradias em relação ao topo dos taludes de corte varia de 0 a 1 m e em relação à base do talude de 0 a 1 m em média. | | | |
| Existe concentração de água de chuva e lançamento de águas servidas em superfície. O sistema de drenagem superficial é inexistente. | | | |
| Há presença de árvores e vegetação rasteira. | | | |
| Existem evidências de movimentação como trincas no terreno e árvores inclinadas. | | | |
| DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO | | | |
| Foram identificados sinais ou evidências de instabilidade como trincas no terreno e árvores inclinadas. | | | |
| Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de alta potencialidade para o desenvolvimento de processos de instabilização de solo no talude de corte. | | | |
| Se tais condições descritas forem mantidas, é perfeitamente possível a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas. | | | |
| GRAU DE RISCO: R-3 (RISCO ALTO) | | | |
| NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 35 | | | |




Foto FH-ITA-11.01: Vista dos setores mapeados.




Foto FV-ITA-11.01: Vista geral da área e dos setores mapeados.

PMRR ITAPEVI - 2018

| | | |
|--|--------------|-----------------------------|
| Prefeitura: Itapevi | Área: ITA-11 | Nome: Recanto Paulistano II |
| Localização da Área: Rua Dalas. | | |
| Coordenadas: 300702/ 7393198 | | |
| Equipe: Alessandra Corsi, Eduardo Macedo, José Cardoso, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Anselmo, Selma Ronqui (Prefeitura) | | |

| Setor | Processo* | Grau de Risco | Nº de Moradias |
|-----------|----------------|-----------------------------|----------------|
| ITA-11-01 | Escorregamento | R3 – RISCO ALTO | 35 |
| ITA-11-02 | Escorregamento | SM - SETOR DE MONITORAMENTO | 20 |

ÁREA ITA – 11 RECANTO PAULISTANO II



Foto FC-ITA-10-01.03: Vista da ocupação em alvenaria.



Foto FC-ITA-10-01.04: Vista da ocupação em alvenaria a partir da rua José Celestino dos Santos.



Foto FC-ITA-10-01.01: Vista da ocupação em alvenaria com alta densidade.



Foto FC-ITA-10-01.02: Vista da ocupação em alvenaria bastante consolidada.

FICHA DE CAMPO - MAPEAMENTO DE ÁREA DE RISCO DE ESCORREGAMENTO

| | | | |
|--|---|--|----------------------------------|
| LOCALIZAÇÃO | | | |
| Município: <u>Itapevi</u> | Área: <u>ITA-10</u> | Nº do Setor: <u>ITA-10-01</u> | |
| Nome da Área: <u>Recanto Paulistano I</u> | Coord E (m): <u>300665</u> | Coord N (m): <u>7393283</u> | |
| Localização: <u>Rua José Joaquim Passos</u> | | | Data: <u>05/07/2018</u> |
| Equipe: <u>Alessandra Corsi, Eduardo Macedo, José Cardoso, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Anselmo, Selma Ronqui (Prefeitura)</u> | | | |
| UNIDADE DE ANÁLISE | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Encosta <input type="checkbox"/> Margem de Córrego | | | |
| CARACTERÍSTICAS DA ÁREA | | | |
| Tipos predominantes de construção: <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria <input type="checkbox"/> madeira <input type="checkbox"/> misto Obs: _____ | | | |
| Densidade de ocupação: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 | | | |
| Condições das vias: <input checked="" type="checkbox"/> pavimentada <input type="checkbox"/> não pavimentada Obs: _____ | | | |
| Inclinação média do setor (°): <u>25</u> | | | |
| CONDICIONANTES | | | |
| <input type="checkbox"/> Encostas Naturais Obs: _____ | | | |
| Altura (m): _____ Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> Talude de Corte Obs: <u>muro de gabião existente</u> | | | |
| Altura (m): <u>3</u> Inclinação (°): <u>90</u> Distância da moradia ao topo (m): <u>--</u> Distância da moradia à base (m): <u>2</u> | | | |
| Material predominante: <input type="checkbox"/> solo residual <input checked="" type="checkbox"/> saprolito <input type="checkbox"/> rocha alterada <input type="checkbox"/> rocha sã | | | |
| <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis a estabilidade Obs: _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> Taludes de aterro Obs: _____ | | | |
| Altura (m): _____ Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> Maciço rochoso <input type="checkbox"/> Estruturas desfavoráveis à estabilidade Outros: _____ | | | |
| Altura (m): _____ Inclinação (°): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Distância da moradia à base (m): _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> Matacões Obs: _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> Depósito localizado sobre: <input type="checkbox"/> Encosta natural <input type="checkbox"/> Talude de corte <input type="checkbox"/> Talude de aterro <input type="checkbox"/> Talude marginal | | | |
| Obs: _____ | | | |
| Material presente: <input type="checkbox"/> aterro <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho Obs: _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> Drenagens Naturais: <input type="checkbox"/> retificado <input type="checkbox"/> natural <input type="checkbox"/> retilíneo <input type="checkbox"/> meandrante <input type="checkbox"/> assoreado <input type="checkbox"/> lixo <input type="checkbox"/> entulho | | | |
| <input type="checkbox"/> Talude Marginal Altura (m): _____ Distância da moradia ao topo (m): _____ Obs: _____ | | | |
| EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO | | | |
| <input type="checkbox"/> trincas na moradia | <input type="checkbox"/> muros e paredes embarrigado | <input type="checkbox"/> cicatrizes de escorregamento | |
| <input type="checkbox"/> trincas no terreno | <input type="checkbox"/> árvores, postes, muros inclinados | Data e dimensão: _____ | |
| <input type="checkbox"/> dregraus de abatimento | <input type="checkbox"/> solapamento de margem | <input type="checkbox"/> fraturas no maciço rochoso | |
| ÁGUA | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> concentração de água de chuva em superfície | | <input type="checkbox"/> fossa | |
| <input checked="" type="checkbox"/> lançamento de águas servidas em superfície | | <input type="checkbox"/> surgência d'água Obs: _____ | |
| <input type="checkbox"/> vazamento de tubulação | | sistema de drenagem superficial: <input type="checkbox"/> inexistente <input checked="" type="checkbox"/> precário <input type="checkbox"/> satisfatório | |
| VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES | | | |
| <input type="checkbox"/> presença de árvores | | <input checked="" type="checkbox"/> área desmatada | |
| <input type="checkbox"/> vegetação rasteira | | <input type="checkbox"/> área de cultivo: _____ | |
| PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> escorregamento em encosta natural | <input type="checkbox"/> escorregamento em depósito encosta | <input type="checkbox"/> queda de blocos | <input type="checkbox"/> corrida |
| <input type="checkbox"/> escorregamento em talude de corte | <input type="checkbox"/> solapamento margem | <input type="checkbox"/> rolamento de blocos | <input type="checkbox"/> rastejo |
| <input type="checkbox"/> escorregamento em talude de aterro | <input type="checkbox"/> erosão | <input type="checkbox"/> deslocamento | |
| CONDIÇÃO DA ESTABILIDADE DOS BLOCOS E MACIÇO ROCHOSO | | | |
| <input type="checkbox"/> Condição favorável de estabilidade | | <input type="checkbox"/> Condição desfavorável de estabilidade | |
| GRAU DE RISCO | | | |
| <input type="checkbox"/> Risco 4 - Muito Alto | | <input type="checkbox"/> Risco 3 - Alto | |
| SETOR DE MONITORAMENTO (R1 e R2) | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Setor Monitoramento Ocupado | | <input type="checkbox"/> Setor Monitoramento Não Ocupado | |
| Número de moradias na área: <u>36</u> | | | |

PMRR ITAPEVI - 2018

| | | | |
|---|--------------|-------------------------------|-------------------|
| Prefeitura: Itapevi | Área: ITA-10 | Nome: Recanto Paulistano I | Sector: ITA-10-01 |
| Data: 05/07/2018 | | Coordenadas: 301193 / 7392957 | |
| Localização da Área: Rua José Joaquim Passos. | | | |
| Equipe: Alessandra Corsi, Eduardo Macedo, José Cardoso, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Anselmo, Selma Ronqui (Prefeitura) | | | |
| DIAGNÓSTICO DO SETOR | | | |
| As moradias são de alvenaria, com médio a baixo padrão construtivo, as vias são pavimentadas. | | | |
| Os taludes de corte têm 3 m de altura em média e inclinações de 90° em média. A distância das moradias em relação à base do talude é de 2 m em média. | | | |
| Existe concentração de água de chuva e lançamento de águas servidas em superfície. O sistema de drenagem superficial é precário. | | | |
| Os taludes estão desmatados. | | | |
| Não foram identificados sinais de instabilidade. | | | |
| DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO | | | |
| Não foram identificados sinais ou evidências de instabilidade. | | | |
| Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de baixa potencialidade para o desenvolvimento de processos de instabilização de solo no talude de corte. | | | |
| Se tais condições descritas forem mantidas, não se espera a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas. | | | |
| GRAU DE RISCO: SM-SETOR DE MONITORAMENTO (ESCORREGAMENTO) | | | |
| NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 36 | | | |



Foto FH-ITA-10.01: Vista do setor mapeado.




Foto FV-ITA-10.01: Vista geral da área e do setor mapeado.

PMRR ITAPEVI - 2018

| | | |
|--|--------------|----------------------------|
| Prefeitura: Itapevi | Área: ITA-10 | Nome: Recanto Paulistano I |
| Localização da Área: Rua José Joaquim Passos. | | |
| Coordenadas: 300665/ 7393283 | | |
| Equipe: Alessandra Corsi, Eduardo Macedo, José Cardoso, Marcela Guimarães (IPT) / José Alfredo Farias, Luiz Anselmo, Selma Ronqui (Prefeitura) | | |

| Setor | Processo* | Grau de Risco | Nº de Moradias |
|-----------|----------------|-----------------------------|----------------|
| ITA-10-01 | Escorregamento | SM - SETOR DE MONITORAMENTO | 36 |

ÁREA ITA – 10 RECANTO PAULISTANO I



Foto FC-ITA-09-01.03: Vista do córrego



Foto FC-ITA-01-01-01.04: Moradias próximas ao córrego (rua Ferroviária).
Notar a alta densidade da ocupação.