

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DESLOCAMENTO DO CANAL

RELATÓRIO DO

DESLOCAMENTO DO CANAL

BARUERI MIRIM

ENTRE AS ESTACAS 0+0,00 A 2+5,00

Fato ocorrido em 27 de junho de 2014



Trecho do aterro que cedeu

Parede do Canal afetada
próximo à estaca 2+5,00



Trecho do aterro que cedeu

Parede do Canal destruída com o movimento de terra



Trecho totalmente obstruído com o deslocamento da terra



Situação na Estaca 0+0,00 do canal.

